

## TDEC

# فهرمانگه‌ی تانکی هه‌لگرتنی ژیرزه‌وی سیاسه‌تی جیبه‌جیکردنی یاسا

## 24 ی حوزه‌یرانی 2022

دهستبهرداربوون: ئەم بەلگەنامەیە تەنها سیاسەتە و ماف یان ئەرکی یاسایی دروست ناکات. مەبەستی پێشکەشکردنی رێنماییە بە کارمەندانی فەرمانگەگە لەبارە ی چۆنیەتی جیبه‌جیکردنی بریارەکان، ریکارەکان و کردارەکانی چالاک و کردە ناوخۆییەکانی فەرمانگەگە. ئەو بریارانە ی کار یگەر ی بیان لەسەر خەڵک هەم، بەلەخۆگرتنی کۆمەڵگە ی ریکخراو، لە هەر حالەتێکی تاییەدا بە جیبه‌جیکردنی یاسا و ریسا کار ییکراو هەکان بۆ راستییە تاییەتەکان دەدرێن. ناماژەکردن بە ناوی بازرگانی یان بەر هەمی بازرگانی بە پشتیوانییکردن یان پێشنیارکردنی بەکار هێنایی نایەت.

واژو و لاپہرہی خشتہی میژووی پنداجونہوہ

2022/24/6

*Stanley A. Boyd*

ریکھوت

بہر نیو بہری فہر مانگہ

2022/24/6

*Rhonda L Key*

ریکھوت

نامادہ کاری رہش نووس / نامادہ کار

2022/24/6

*L. Mark Braswell*

ریکھوت

نہجامدہری پنداجونہوہ

پوختہیہ کی کورنی گور انکاریہ کہ	ریکھوت	ژمارہی پنداجونہوہ
ریکاری ستاندہری دروستکراو	2013	0
پنداجونہوہی بو کراوہ بہگوزیرہی گور انکاریہ کانی ریسای کارا له 6/15/2021 و 10/13/2018	2022/24/6	1

**خشتهی ناوهڕۆک**

- 1) پرۆسەى ئاراستەکردنى جێبەجێکردنى یاسای بەرئۆبەردنى حالەتى نووسینگەى مەیدانى..... 4
- 2) پرۆسەى ئاراستەکردنى جێبەجێکردنى یاسای داخستنى هەمیشەى نووسینگەى مەیدانى..... 6
- 3) پرۆسەى ئاراستەکردنى جێبەجێکردنى یاسای پابەندبوونی نووسینگەى مەیدانى..... 8
- 4) لیستی پشکنین ئاراستەکردنى کردارى جێبەجێکردنى یاسا..... 10
- 5) پرۆسەى پێداچوونەوهى ئاراستەکردنى کردارى جێبەجێکردنى یاسا..... 11
- 6) تەنها پرۆسەى کەیسى تێچووی خاومنى پێشووتر..... 12
- 7) جێبەجێکردنى یاسای پێداچوونەوه بۆ کراوه بۆ پرۆسەى گەياندى پیتروۆلى نایاسایى..... 13
- 8) پرۆسەى هەژمارکردنى سزای مەدەنى..... 15
- 9) کەیسەکه داخرا بەبێ پرۆسەى فەرمان..... 19
- 10) پرۆسەى سازش و یەکلکردنەوه..... 20
- 11) دەرخستەى A - نەو پێشئیلکاربانەى کە پێویستى بە Tank School هەیه بۆ دووباره راهینانى بەکارخەر..... 22
- 12) دەرخستەى B - نووسراوى ناگادارى پێشئیلکاری (بۆ فۆرماتنگ سەیری کلێشەکه بکه)..... 23
- 13) دەرخستەى C - ئاراستەکردنى کەیسى بیسیبون/داخستن..... 25
- 14) دەرخستەى D - ئاراستەکردنى کەیسى تەنها تێچووی خاومنى پێشووتر..... 26
- 15) دەرخستەى E - کەموکوریە سەر مکیهکان بۆ ئاراستەکردنى جێبەجێکردنى یاسای کردارى راستکەر هوه..... 27
- 16) دەرخستەى F - داواکاریهکانى درێژکردنەوهى گونجاو بۆ ئاراستەکردنى کردارى جێبەجێکردنى راستکەر هوه..... 28
- 17) دەرخستەى G - شکستەپێنان له هەماهەنگى کردن له گەڵ رێنماپیهکانى هەلسەنگاندنى سزا..... 29
- 18) دەرخستەى H - کەیسەکه داخرا بەبێ کلێشەیهکی نووسراوى فەرمان..... 30
- 19) دەرخستەى J - هاپیه رێنکهکانى ماتریکسى سزا..... 31
- 20) دەرخستەى K - ماتریکسى سزا..... 32

پروسهی ناراستهکردنی جیبهجیکردنی یاسای بهرئوهبردنی حالتهی نووسینگهی مهیدانی

(1) کهمکردنهوی ممترسی

(a) نهگهر ههر مشهی لهناکاو یان بهرچاوه (ههلمی بیتزول یان بهرهمی نازادی ناو دامهزرارهکان، بالهخانهکان، کاریگهریهکانی ناوی خواردنهوه، و هند). نایا مهترسیهکان به دروستی راپورتکران؟

1. نهخیز. FO-084a دهر بکه.

2. بهئی. بهردهوام به بو ههنگاوی (1)(b).

(b) نایا دهست به چالاکیهکانی کهمکردنهوی ممترسی کرا؟

1. نهخیز، دهستهجی نامازه بو جیبهجیکردنی یاسا بکه له ریگهی تلهفون یان پوستهی نهلیکنرونی و LUST TRUST.

2. بهئی. بو قوناغی دواتری لیکولینهوهکه بهردهوام به مهگهر چالاکیه سههرتاییهکانی کهمکردنهوه بهی پهسندکردنی فههمانگه چراون. نامازه به ههنگاوی (1)(a) بکه.

(2) کهمی راپورت و پلانهکان [بههخوگرنتی راپورتی ناگادار کردنهوی ممترسی (HNR)، بههاناو مچوونی سههرتایی و راپورتی بهرئوهبردنی ممترسی (IRHMR)، پلانی کرداری راستهکرموه (CAP)، راپورتی چاودیزیکردنی کرداری راستهکرموه (CAMR)، و هند].

(a) نایا راپورته کهموکورهکان به دروستی دهسینشانکراون بو قمناعهتی EFOM دواي دهرکردنی نووسراوی جیبهجیکراوی FO-085 (سهیری دهرخستهی E بکه - کهموکوره سهههکیهکان بو ناراستهکردنی جیبهجیکردنی یاسای کرداری راستهکرموه)؟

1. بهئی. بهردهوام به بو ههنگاوی (3).

2. نهخیز. نووسراوی FO-085sn لهگهل دوا وادهی 15 رۆژ دهر بکه (مهگهر کهموکورهکه بیویستی به کاتی زیاتر هههبت، بهی واتایهی دامهزراندنی دروستی چالهکه/ چاودیزیکردنی بیرمهکان)

(b) نایا راپورته کهموکورهکان به دروستی دهسینشانکراون بو قمناعهتی EFOM دواي دهرکردنی نووسراوی جیبهجیکراوی FO-85sn، بهگویره ههنگاوی 2.(a)؟

1. بهئی. بهردهوام به بو ههنگاوی جیبهجیکراو.

2. نهخیز. ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-085EAN دهر بکه و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(3) لیکولینهوی بلاو بوونهوه

(a) نایا لیکولینهوی بلاو بوونهوه دهستپیکرا؟

1. بهئی، بهلام راپورت وهرنهگیراوه. نایا دریزکردنهوه داواکرا؟

(i) بهئی. نووسراوی کیشهی FO-055 لهگهل دوا وادهی 30 رۆژ نهگهر گونجاو بیت دهر بکه (رهنگه تومعتیار داوای دوو دریزکردنهوه بکات، دوومیان له 15 رۆژ زیاتر نههبت). نهگهر ههشتا له داوای دریزکردنهوهی دووم وهرنهگیراوه، کیشهی ژماره FO-084EAN ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسا و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(ii) نهخیز. نووسراوی ژماره FO-084b یان نووسراوی FO084d له دوا وادهی نویی 15 رۆژی دهر بکه. نهگهر ههشتا وهرنهگیراوه، کیشهی ژماره FO-084b یان FO-084d، کیشهی FO-084EAN، ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسا و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

2. نهخیز و راپورت وهرنهگیراوه. نایا دریزکردنهوه داواکرا؟

(i) بهئی. FO-055 به دوا وادهی 30 رۆژ دهر بکه نهگهر گونجاوه (هیچ دریزکردنهوهیهکی دیکه ریپیدراو نیه مهگهر کیشهی تایهت بیت ههروهک له هاویچهکه دیاریکراوه). نهگهر ههشتا دهستی پینهکردوه، ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-079 EAN دهر بکه و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(ii) نهخیز. ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-079EAN دهر بکه و ناماژه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(4) کرداری راستکرموه (CAP، چاودنیریکردنی کرداری راستکرموه، چاودنیریکردنی داخستن، چولکردنی بیر و هتد. دهگرتنهوه)

(a) نایا نامادهی کوبونمهوی پیش-CAP بوون؟ نایا فسرمانگهکه روونکردنمهوی دهوئیت بو "کاتی خشتهکردنی پیش-CAP"

1. بهلی، بهلام CAP وهر نهگیراوه. نایا درنژکردنمهوه داواکرا؟

(i) بهلی. نووسراوی کیشهی FO-055 لهگهل دوا وادهی 30 رۆژ نهگمر گونجاو بیت دهر بکه (رهنگه تومعتبار داوای دوو درنژکردنمهوه بکات، دوومیان له 15 رۆژ زیاتر نهعیت). نهگمر هیشتا له داوای درنژکردنمهوی دووم وهر نهگیراوه، کیشهی ژماره FO-084EAN ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسا و ناماژه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(ii) نهخیز. نووسراوی ژماره FO-084e له دوا وادهی نوئی 15 رۆژی دهر بکه. نهگمر هیشتا وهر نهگیراوه، ناماژه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

2. نهخیز، و CAP وهر نهگیراوه. نایا درنژکردنمهوه داواکرا؟

(i) بهلی. FO-055 به دوا وادهی 30 رۆژ دهر بکه نهگمر گونجاوه (هیچ درنژکردنمهوی دیکه ریپندر او نیه مگمر کیشهی تاییهت بیت هر وهک له هاوینچهکه دیاریکراوه).

(ii) نهخیز. ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-084EAN دهر بکه و ناماژه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(b) نایا CAP پهسندکرا بهو شیومیهی پهسندکرا؟

1. بهلی. بهردوام به بو ههنگاوی داهاتوو (پاککردنمهوه نهجام بده، چاودنیریکردنی چولکردنی بیر، داخستنی کمپسهکه نهگمر جیبهجیکراو بیت).

2. نهخیز. نایا دهکرتت راست بکرتنهوه؟

(i) بهلی. FO-089a بلاو بکهوه لهگهل دوا وادهی 30 رۆژ بو راستکردنمهوه.

(ii) نهخیز. EFOM پهیومندی به شارهزای کرداری راستکرموهی ههرنمی بکه بو دیاریکردنی نهوهی نایا لادانی سهرمکی له CAP سی پهسندکراو ههبووه و له سهس سپرندهسیتی بهلیندهر بهدواداچوون بکه.

(I) نهگمر به سهرمکی دیاریکراو، ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-85EAN دهر بکه و ناماژه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(II) نهگمر به لاومکی دیاریکراو، FO-089a بلاو بکهوه بو ناگادارکردنمهوی بهلیندهر مکه له لابردنی پنشینیکراوی له لیستی CAC.

پروسهی ناراستهکردنی جیبهجیکردنی یاسای داخستنی همیشیهی نووسینگهی مهیدانی

(1) جیبهجیکردنی داخستنی همیشیهی (PCA)

(a) نایا PCA پیش نجامدانی داخستن پیشکمشکرا؟

1. بلئی. بپردوام به بو (b)(1).
2. نهخیز. ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-029 دهربکه و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(b) نایا PCA کهموکوریدار بوو؟

1. بلئی. FO-022 بلاو بکهوه لهگمل دوا وادهیهکی 30 رۆژ بو راستکردنوه.
2. نهخیز. بپردوام به بو ههنگای (2).

(c) نایا PCA کهموکوریدار به دروستی دهسنیشانکرا بو قناعهتی EFOM؟

1. بلئی. FO-023 بلاو بکهوه. (مهگس تانکیهکان داواکراون بو نهوهی دابخترین بههوی کرداری جیبهجیکردنی یاسا. ئینجا دوا وادهیهک بده کهوا له فرمانی بهریومهبر نامازهی پیکراوه.)
2. نهخیز. (نهگس داخستنی تانکیهکه لهلایمن فرمانی بهریومهبرموه داواکراو بوو، نهو کات له ریگهی تلهفون یان بوستهی ئلیکترونی ناگاداری جیبهجیکردنی یاسا بکهوه.)
3. نهخیز. (نهگس به فرمانی بهریومهبر داواکراو نیه - نووسراوی FO-022a له دوا وادهی نویی 15 رۆژی بلاو بکهوه.)

(2) راپورتی داخستنی همیشیهی (PCR)

(a) نایا PCR دواي نجامدانی داخستن پیشکمشکرا؟

1. بلئی. راپورتکه پسهندکرا. FO-0009 یان FO-0020 بلاو بکهوه.
2. بلئی. راپورتکه کهموکوری ههیه. بپردوام به بو ههنگای (3).
3. نهخیز. نایا دریزکردنوه داواکرا؟

(i) بلئی. نووسراوی کیشهی FO-055 لهگمل دوا وادهی 30 رۆژ نهگس گونجاو بیت دهربکه. (رمنگه تۆمهتبار داوای دوو دریزکردنوه بکات، دوومیان له 15 رۆژ زیاتر نهیت.) نهگس دواي تهواو بوونی داواکاری دریزکردنوه پیشکمش نهکرا، نهو کات ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-093EAN دهربکه و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(ii) نهخیز. نووسراوی FO-084c له دوا وادهی نویی 15 رۆژی دهربکه. (نهگس دواي نهوه پیشکمش نهکرا، نهو کات ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-093EAN دهربکه و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.)

(3) نایا راپورته کهموکورمهکان به دروستی دهسنیشانکراون بو قناعهتی EFOM دواي بلاوکردنوهی نووسراوی جزری جیبهجیکراو؟

- (a) بلئی. بپردوام به بو ههنگای IV.
- (b) نهخیز. ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-085EAN دهربکه و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

(4) جیبهجیکردنی داخستن

(a) نایا داخستنکه له ریگهی فرمانی بهریومهبرموه داواکراو بوو؟

1. بلئی، بپردوام به بو ههنگای (b).
2. نهخیز و PCA تنها بو 12 مانگ کارپیکراوه له دواي ریکهوتی پسهندکردنیهوه. برۆ بو ههنگای (c).

(b) نایا داخستن ئنجامدرا؟

1. بملئی، برؤ بؤ ههنگاوی (d).

2. نهخیز. له ریگهی تلهفون بیان پۆستهی ئهلیکترۆنی ناگاداری بهشی جیبهجیکردنی یاسا بکهوه.

(c) نایا داخستن له ماوه 12 مانگ ئنجامدرا له دواى ریکهوتی پهسهندکردنیوه؟

1. بملئی، بهردهوام به بؤ ههنگاوی (d).

2. نهخیز. (ههگهر له ریگهی فرمانی بهرئوبهر داواکراو نیه، داخستنهکه چی تر کارپنکراو نیه.)

3. نهخیز. (ههگهر داخستنی تانکیهکه له دهرهوهی 12 مانگی پهسهندکردن ئنجامدرا، ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-023EAN دهریکه و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.)

(d) نایا داخستنهکه بهگویرهی پلانی پهسهندکراوی داخستن (PCA) و پاشکۆی ریساکانی A-07-01-18-0400 ئنجامدرا؟

1. بملئی. FO-020 بیان FO-009 دهریکه.

2. نهخیز. نایا دهکریت راست بکریتتهوه؟

(i) بملئی. FO-093CV بلاو بکهوه لهگهڵ دوا وادیهکی 30 رۆژ بؤ راستکردنهوه لهگهڵ بهلگهتۆمارکردنی پنیویست.

(ii) نهخیز. EFOM ئهوه دیاری بکه ههگهر لادانی سهههکی له PCA ی سهههکی ههيوو.

(I) ههگهر به سهههکی دیاری کرا، ناگاداری کرداری جیبهجیکردنی یاسای ژماره FO-093NCV دهریکه و نامازه به جیبهجیکردنی یاسا بکه (بؤ رهشنووس سهیری FO-036a بکه).

(II) ههگهر به لاههکی دیاریکراو، FO-020 - بیان FO-009 دهریکه.

## پروپۆرسه ی ئاراستهکردنی جیبهجیکردنی یاسای پشکنینهکانی پابه‌ندبوونی کرداریی

### تئ‌بینهکان:

\* ههر پشکنینهک که تیایدا پابه‌ندبوونی ته‌واو نه‌کراوه پنیوسته ناراسته‌ی جئ‌بهجیکردنی یاسا بکرنیت.

ههر پشکنینهکی پنیوست بق ته‌واوکردنی دووباره راهینانی به‌کارخه‌ر که‌وا دوا واده 90 رۆژه‌که‌ی له‌دهست چوو پنیوسته ناراسته‌ی جیبهجیکردنی یاسا بکرنیت. نه‌گه‌ر خاوه‌نه‌کان و به‌کارخه‌رکان بیانه‌ویت بچنه قوتابخانه‌ی تانکی بق به‌دییه‌نانی داواکاری دووباره راهینانه‌وه، پنیوسته به نمره‌ی 70 یان زیاتر ده‌ربچن. خاوه‌نه‌کان و به‌کارخه‌رکان که‌وا له دووباره راهینانی سه‌ره‌تایی شکست دیتن به‌لام دووباره کۆرسه‌که ته‌واو ده‌کهن به نه‌نجامی ده‌رچوون یان دووباره راهینان له سه‌ر یارمه‌تیدهری تانک له ماوه‌ی 90 رۆژ ته‌واو، نه‌وه داواکاریه‌که به‌دی ده‌هینن.

\*\* نه‌گه‌ر پشکنینه‌که بق بلاوکردنه‌وه‌یه‌ک بیت، سه‌یری به‌لگه‌نامه‌ی (6) 09 بکه. له‌م دۆخه‌ پرۆسه‌که به شیوه‌یه‌کی جیاواز نه‌نجام ده‌دریت.

(1) خشته بق پشکنین دیاری بکه<sup>1</sup> به‌گۆیره‌ی پرۆسه‌ی پشکنینی ناسایی.

(2) پینداچوونه‌وه به تومارکان بکه نه‌گه‌ر له چوارچێوه‌یه‌کی کاتی گونجاودا وه‌رگیرا.

(3) پشکنین نه‌جم بده (پینداچوونه‌وه به هه‌موو توماریک بکه که‌وا پینش پشکنینه‌که پینشکمه‌ش نه‌کراوه).

(4) پینشیلکاری هه‌یه؟

(a) نه‌خیز - نه‌جمه‌کانی FO-037 بلاو بکه‌وه بق پابه‌ندبوونی پشکنین.

(b) به‌ئێ -

1. پینشیلکاری دووباره راهینانی به‌کارخه‌ر دۆزرایه‌وه؟

(i) نه‌خیز - ئه‌و پینشیلکاریانه‌ی پنیوستیان به به‌لگه‌نامه‌وه‌رگرتن هه‌یه دۆزرانه‌وه؟

I نه‌خیز - نه‌جمه‌کانی FO-036VC-ی نووسراوی پشکنینی پابه‌ندبوون له ماوه‌ی 1 هه‌فته‌ دهر بکه (مه‌گه‌ر لیکدانه‌وه‌ی بابه‌تیک‌ی دیاریکراو پنیوست بیت).

II به‌ئێ

A. پشکنینی نا (6) 9. نه‌جمه‌کانی FO-036 نووسراوی گونجاوی پشکنینی پابه‌ندبوون له ماوه‌ی 1 هه‌فته‌ دهر بکه (مه‌گه‌ر لیکدانه‌وه‌ی بابه‌تیک‌ی دیاریکراو پنیوست بیت) له‌گه‌ل دوا واده‌ی 30 رۆژ. له‌م خاله‌وه‌ په‌یره‌ی پرۆسه‌ی پشکنینی ناسایی بکه.

B. پشکنینی (6) 9: نه‌جمه‌کانی FO-036FED نووسراوی پشکنینی پابه‌ندبوون له ماوه‌ی 1 هه‌فته‌ دهر بکه (مه‌گه‌ر لیکدانه‌وه‌ی بابه‌تیک‌ی دیاریکراو پنیوست بیت) له‌گه‌ل دوا واده‌ی 30 رۆژ. سه‌یری به‌ئێ جیبهجیکردنی یاسا بکه نه‌گه‌ر پابه‌ندبوون له ماوه‌ی 30 رۆژ راست نه‌کراوه‌وه.

(ii) به‌ئێ - ئه‌و پینشیلکاریانه‌ی پنیوستیان به به‌لگه‌نامه‌وه‌رگرتن هه‌یه دۆزرانه‌وه؟

I. نه‌خیز

A. پشکنینی نا (6) 9. نووسراوی FO-036OR له ماوه‌ی 1 هه‌فته‌ دهر بکه (مه‌گه‌ر لیکدانه‌وه‌ی بابه‌تیک‌ی دیاریکراو پنیوست بیت) له‌گه‌ل دوا واده‌ی 90 رۆژ بق دووباره راهینانی به‌کارخه‌ر (ده‌رچوون له قوتابخانه‌ی تانک یان ته‌واوکردنی یارمه‌تیدهری تانک). ئایا دووباره راهینانی به‌کارخه‌ر سه‌رکه‌وتوانه‌ ته‌واو کرا (بروانامه‌ پینشکمه‌شکرا یان هه‌یچ توماریکی ته‌واوکردن نیه له یارمه‌تیدهری تانک یان SharePoint بق قوتابخانه‌ی تانک)؟

i. نه‌خیز - EAN بلاو بکه‌وه و ناماژه به جیبهجیکردنی یاسا بکه.

ii. به‌ئێ - داخستنی پشکنین.

<sup>1</sup> په‌یره‌وه‌ی کاتی خشته‌ی گونجاو بکه بق پشکنینی پابه‌ندبوونی کرداریی (9 & 14a).



B. **پشکنینی (6)9:** نووسراوی FO-036FED له ماوهی 1 ههفته دهر بکه (مه‌گەر لیکدان‌هوهی باب‌هتیک‌ی دیاری‌کراو پنیویست بئیت) له‌گه‌ل دوا وادهی 30 رۆژ بۆ گه‌ران‌هوه بۆ پابه‌ندبوون و دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر. نایا دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر سه‌رکه‌وتوانه ته‌واو کرا (بروانامه پشکه‌شکرا یا هیج تو‌ماریک‌ی ته‌واوکردن نیه له یارمه‌تیدهری تانک یا SharePoint بۆ قوتابخانه‌ی تانک)؟

i. **نه‌خیز** - EAN ب‌لاو بکه‌وه و نامازه به جیبه‌جیکردنی یاسا بکه.

ii. **به‌ئنی** - پشکنین داخه و پرۆسه‌ی (6)9 ته‌واو بکه، سه‌یری رینمای‌ی پرۆسه‌ی پشکنینی (6)9 بکه.

ii. **به‌ئنی** -

A. **پشکنینی نا (6)9.** نه‌جامه‌کانی FO-036OR نووسراوی پشکنینی پابه‌ندبوون له ماوهی 1 ههفته دهر بکه (مه‌گەر لیکدان‌هوهی باب‌هتیک‌ی دیاری‌کراو پنیویست بئیت) له‌گه‌ل دوا وادهی 30 رۆژ بۆ گه‌ران‌هوه بۆ پابه‌ندبوون و دوا وادهی 90 رۆژ بۆ دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر. نایا دامه‌زراوه‌که دوا وادهی پابه‌ندبوونی 30-رۆژه‌ی تیدا بوو:

i. **نه‌خیز** - FO-036f ب‌لاو بکه‌وه که‌وا دوا وادهی 90 رۆژی دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر له نووسراوه ر‌سه‌نه‌که له‌خۆ بگرت. نایا دامه‌زراوه‌که بۆ پابه‌ندبوون گه‌رايمه‌ه؟

A. **به‌ئنی** - به‌واداچوون بۆ داواکاری دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر بکه، که‌وا دوا وادهی 90 رۆژی دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر له نووسراوه ر‌سه‌نه‌که له‌خۆ بگرت. دوا A یا B دا‌یخه، بروانامه‌ی به‌کار‌خه‌ر پشکه‌ش بکه. نه‌گه‌ر بروانامه‌که پش دوا وادهی پابه‌ندبوون پشکه‌ش نه‌کرا، دلنای ته‌واوکردنی ناسه‌رکه‌وتوی دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر بکه له ریگه‌ی Tank د‌لنای یا SharePoint بۆ قوتابخانه‌ی تانک و نامازه به به‌ئنی جیبه‌جیکردنی یاسا بکه.

ii. **نه‌خیز** - نامازه به جیبه‌جیکردنی یاسا بکه له ریگه‌ی EAN.

ii. **به‌ئنی**، به‌واداچوون بۆ داواکاری دووباره راهینان بکه بۆ نه‌و 90 رۆژه‌ی ماوه. دوا‌ی وهرگرتنی بروانامه‌ی A و B به‌کار‌خه‌ر دا‌یخه (یا Tank Helper یا Tank School). نه‌گه‌ر بروانامه‌که پش دوا وادهی پابه‌ندبوون پشکه‌ش نه‌کرا، دلنای ته‌واوکردنی ناسه‌رکه‌وتوی دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر بکه له ریگه‌ی Tank Helper یا SharePoint بۆ Tank School و نامازه به به‌ئنی جیبه‌جیکردنی یاسا بکه.

B. **پشکنینی (6)9:** نووسراوی FO-036FED له ماوهی 1 ههفته دهر بکه (مه‌گەر لیکدان‌هوهی باب‌هتیک‌ی دیاری‌کراو پنیویست بئیت) له‌گه‌ل دوا وادهی 30 رۆژ بۆ گه‌ران‌هوه بۆ پابه‌ندبوون و دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر. (بروانامه‌ی Tank School یا Tank Helper) نایا دووباره راهینانی به‌کار‌خه‌ر سه‌رکه‌وتوانه ته‌واو کرا (بروانامه پشکه‌شکرا یا هیج تو‌ماریک‌ی ته‌واوکردن نیه له یارمه‌تیدهری تانک یا SharePoint بۆ قوتابخانه‌ی تانک)؟

i. **نه‌خیز** - سه‌یری به‌ئنی جیبه‌جیکردنی یاسا بکه نه‌گه‌ر پابه‌ند‌نبوون له ماوهی 30 رۆژ راست نه‌کرا و ته‌وه.

ii. **به‌ئنی** - پشکنین داخه و پرۆسه‌ی (6)9 ته‌واو بکه، سه‌یری رینمای‌ی پرۆسه‌ی پشکنینی (6)9 بکه.

**زانباری زیاتر:**

\* نه‌گه‌ر به‌لگه وهرگرتنه‌که پشکه‌شکرا که‌وا پابه‌ندبوون له کاتی پشکنین نیشان ده‌دات، نه‌و کات نه‌و پشکه‌شکاریه پنیویستی به دووباره راهینان نیه. نه‌گه‌ر هم‌وو پشکه‌شکاریه‌کان به‌م جۆره چاره‌سه‌رکرا، ده‌کریت FO-39a یه‌ک بنێردریت.

\*\* در‌یژکردنه‌کانی پابه‌ندبوونی Tank School ناکریت به‌خه‌ش‌رین. نه‌گه‌ر خاوه‌ن/به‌کار‌خه‌ر که سه‌رکه‌وتونه Tank School تا ریگه‌وتی پابه‌ندبوون ته‌واو بکات، ر‌ه‌نگه در‌یژکردنه‌وهی پابه‌ندبوون بدر‌یت به‌گۆیه‌ی ریکاره‌کانی به‌کار‌خه‌ستی ستانده‌ری جیبه‌جیکردنی یاسا.

ناسنامہ ی دامزراوہ #

پشکنین #

**لیستی پشکنین ناراستہ کردنی کرداری جیہ جیکردنی یاسا**

تکایہ نم لیستی پشکنینہ بہکار بیئہ بۆ یارمعتیدانت له ریکخستنی EAR نیکی تہواو و گشتگیر پیش ناردنی بۆ جیہ جیکردنی یاسا. نم لیستہ تہواو کمری زانیاری دمیت کہوا له پروسہی پشکنینی ستاندہر کراو ہمیہ و یارمعتی جیہ جیکردنی یاسا دہدات بہ ہنیزترین کہیسی بۆ OGC نمایش بکہن. لیستی پشکنینہ مکہ و مک سہر چاویہ کی خیرا و ناسان بہکار بیئہ بۆ تہواو دلنیا بیت کہوا ہموو بہلگہ نامہ پیویستہ کان له ناو EAR مکہ ہمیہ کہوا پروسہی جیہ جیکردنی یاسا خیرا دہکات. پشکنینیک بکہ له ریگہی ہر نایتمیک کہوا تیبیدایہ و تیبینیک دابنی نامازہ بۆ تہواو بکات بۆچی نایتمکان لہگہلی دانراون. تکایہ لیستی پشکنینہ مکہ لہگہل پاکچی EAR دابنی.

**زانیاری و بہلگہ نامہ ی پشکنینی پابہ ندبوون. (تکایہ بہ بیجہ وانہ ی ریز بہندی میژووی.)**

**بہلگہ نامہ کانی پشکنین**

- یاداشتی تہلفون/نیمیل و نووسراوی خشتہ کردنی پشکنین.
- راپورتی پشکنینی پابہ ندبوونی کرداری بہ ناوی تہواو و نازناو تہگہر جیہ جیکراو بیت، بۆ تہواو نامادہ ی پشکنینہ مکہ بووہ و چۆن پیہو مندیارہ بہ دامزراوہ مکہ.
- ہموو نووسراو مکان (نہجام مکانی پشکنین اور نہگرتنی و ہلام/ناگاداری کرداری جیہ جیکردنی یاسا). ہموو کار تہ سہوز مکان یان لاپہرہ ی بہواداچون له USPS، تہگہر کارتی سہوز بہر دہست نیہ.
  - داوانہ کراو - ناگاداری پوسٹہ یی بار بکہ. رنہگہ ناراستہ کردنہ مکہ بہر دہوام بیت.
  - رنہکراوہ - ناگاداری پوسٹہ یی بار بکہ. رنہگہ ناراستہ کردنہ مکہ بہر دہوام بیت.
  - بہ دہست گہیہ نراو - بہلگہ نامہ ی واژو کراو و ریگہو تہکہ ی بار بکہ. رنہگہ ناراستہ کردنہ مکہ بہر دہوام بیت.
  - ناکریت بگہیہ نریت - تیبینی پوسٹہ یی بار بکہ و پیہو ہندی بہ کارمندیکی جیہ جیکردنی یاسا بکہ بۆ یارمعتی. رنہگہ ناراستہ کردنہ مکہ بہر دہوام نہ بیت تا ناو نیشانیکی دروست دیاری نہ کرت.
- ہموو نووسراوہ ناراستہ کراو مکان بۆ یان و مرگراو له خاوان/بہکار خہر مکہ.
- ہر یاداشتیکی نیمیل/گفتوگوی تہلفون لہگہل خاوان/بہکار خہر و یان دابینہ کمری خزمہنگو زاری.
- ہموو بہلگہ نامہ و مرگراو مکانی بہلگہ و مرگرتنی پابہ ندبوون و شیوازی و مرگرتنی (بہو و اتاہی کوی نیمیل یان نووسراوی روومال کردن)

\*\*تکایہ سہرنج بدہ کہوا ہموو بہلگہ نامہ کان پیویستہ ریگہوتیان تیدا بیت. کاتیک بہلگہ نامہ مکہ له ریگہی فاکس دہنیزدیت، زانیاری دوویات کردنہ ی لہگہل دابنی. کاتیک بہلگہ نامہ مکہ بہ دہست دہگہیہ نریت له ریگہی کارمندی UST، دیریک بۆ ریگہوتی گہیاندن و دیریک بۆ واژوی تہو کسہ دابنی کہوا بۆی دہگہیہ نریت.

**زانیاری ہمہ جۆر (کوی گشتی بری ہر یہک لہمانہ ی خواروہ پیشکہش بکہ بن گویدانہ ژمارہ مکہ ی ناو پیشنیلکاریہ مکہ)**

- ژمارہ ی بۆری بہر ہم/پیکہاتہ ی تانک له دامزراوہ مکہ و دۆخی نیستایان. نم زانیاریہ دابنی تہگہر جیاوازہ لہو ی له داتاہیسی ناگادار کردنہ مکہ ہبووہ:
- سہرنج بدہ تہگہر زیاتر له یہک بہر ہمی بۆری له تانکیک ہمیہ.
- ژمارہ ی سہٹلی رژان له دامزراوہ مکہ (تکایہ سہرنجی پیکردنہ مکانی دوور دہست بکہ):
- ژمارہ ی دابہشکہر مکان له دامزراوہ مکہ:
- نایا لہخوگرتنی لاومکی لہکاتی نیستادا له شوینہ کدا ہمیہ تنانہت تہگہر پیش سالی 2007 بیش دانرا بیت؟
  - حموز مکانی دابہشکہر
  - حموز مکانی STP
  - بۆری

ناوی تہواوی یاسایی گشت تہوانہ ی قسہت لہگہل کردوون، نازناوی جیہ جیکراو له ناو کہوانہ و ہر یہک یان چۆن پیہو مندیارہ بہ دامزراوہ مکہ.

1.) -

2.) -

3.) -

ناوی تہواوی یاسایی ہر کارمندیکی دیکہی بہش یان فہرمانگہیہ کی تر کہوا ہاوملی پشکنہر مکہ ی کرد.

1.) -

2.) -

3.) -

ہر وینہیہک لہگہل ریگہوتی گرتنی و پیتی سہر تہا ی پشکنہری نامادہ بوو. پیویستہ ہموو وینہ رنہگاور رنہگہکان بہ رنہگاور رنہگی سکان بکرین و له قہبارہ ی نہر متی خویان بہیلنر تہوہ. تکایہ و سفیکی ناوہر وکی وینہ مکہ بنوسہ تہگہر دہشیت.

ریگہ بدہ بہر تہوہ ہری حالہتی جیہ جیکردنی یاسای تہر خانکراو بزانت تہگہر ہر بہلگہ نامہ ی پابہ ندبوون دوا ی ناراستہ کردنی کہیسیہ مکہ بۆ جیہ جیکردنی یاسا و مرگراوہ (ہموو بہلگہ نامہ کان بہ نیمیل بۆ بہر تہوہ ہری حالہتی جیہ جیکردنی یاسای تہر خانکراو بنیرہ).

پشکنہر مکان له نیمیلہکان کوی دہکرتن کہوا کارمندانی جیہ جیکردنی یاسا بۆ کہیسیہکان دیاری دہکمن بۆ یارمعتیدان له نہجامدانی نم پیہو مندیارہ.

واژو \_\_\_\_\_ ریگہوت

پروەسە ی پێداچوونەوهی ناراستەکردنی کرداری جییهجیکردنی یاسا

- (1) داواکاری کرداری جییهجیکردنی یاسا (EAR) ی وەرگیراو.
- (a) کەیسێ پێسوون. ئایا EAR هکە لە لایەن بەرێوەبەری نووسینگە ی مەیدانی واژۆکراوه؟
1. بەلێ - کەیسەکه دەست پێیکە.
  2. نەخێر - نامازە بە FO بکە بۆ واژۆی بەرێوەبەری نووسینگە ی مەیدانی.
- (b) کەیسێ داخستنی تانکی. ئایا EAR هکە لە لایەن بەرێوەبەری نووسینگە ی مەیدانی واژۆکراوه؟
1. بەلێ - کەیسەکه دەست پێیکە.
  2. نەخێر - نامازە بە FO بکە بۆ واژۆی بەرێوەبەری نووسینگە ی مەیدانی.
- (c) کەیسێ پابەندبوون - پێشیلکاری کراوه؟
1. نەخێر - پشتراستی بکەرە کەوا یهکێک لە پێشیلکاریهکانی جییهجیکردنی یاسای ئۆتوماتیکی (AEV) دۆزرایهوه (سەیری دەرخستە ی A سی هاوپیچ بکە).
- (i) پێشیلکاری AEV دۆزرایهوه - ئایا تۆمەتیارهکە لە 6 سالی رابردوو بۆ قوتابخانە ی تانک چوووه؟
- (I) نەخێر - دەرکردنی ئاگاداری بۆ پێشیلکاری - تەنها نووسراوی Tank School.
- I | خاوەنی تانکیهکە دەچێتە قوتابخانە ی تانکی - کەیسەکه داخه وەک "داخراو (NOV)".
- II | خاوەنی تانکیهکە پەيوەندی بە فەرمانگهکە ناکات بۆ دیار بکەردنەوه ی خشته و ناچێتە قوتابخانە ی تانکی - فەرمانی 80/20 سی خێراکراو دەر بکە.
- (II) بەلێ - فەرمانی 80/20 سی خێراکراو.
- (ii) هیچ پێشیلکاریهکە ی AEV نەدۆزرایهوه - کەیسەکه وەک "ناچالاک" داخه.
2. بەلێ - بلاوکردنەوه ی ئاگادار بۆ نووسراوی پێشیلکاری (کلێشه - سەیری پاشکۆ ی B سی هاوپیچ بکە) لە ماوه ی دوا واده ی 30 رۆژ.
- (i) بەلگەنامەکانی پابەندبوون وەرگیران
- (I) لە پابەندبوون
- I | پێشیلکاری AEV - برۆ بۆ 1(c)(1) سی سەر هوه
- II | هیچ پێشیلکاریهکە ی AEV نیه - لە داتا بایسەکه کەیسەکه بکە بە "داخراو (هیچ AEV نیه)".
- (II) لە پابەندبوون نیه - فەرمانی ستاندرە ی بەرێوەبەر دەر بکە.
- (ii) هیچ بەلگەنامەیهکی پابەندبوون وەر نەگیراو - فەرمانی ستاندرە ی بەرێوەبەر دەر بکە. سزای مەدەنی تەنها بۆ ئەو پێشیلکاریانە هەلسەنگاندنی بۆ دەرکرت کەوا راست نەکراو نەتەوه و بۆ هەر پێشیلکاریهکی AER لیستکراوی ناو دەر خستە ی A. (تێبینی: هەموو فەرمانەکان پێویستە لە رێگە ی نووسینگە ی راویژی گشتی چارەسەر بکەرن).

تهنھا پرۆسهی کهیسی تیچووی خاوهنی پیشووتر

(1) دامەزراوەکە خاومنیکی نویی ههیه، بهلام خاومنی پیشووتر کری قەرزاره.

(2) ئایا خاومنی پیشووتر پسوولهی بۆ نێردراوه بۆ تیچوووهکان؟

(a) بهائی - ئاراستهکردنی کهیسی تهنھا تیچووی خاومنی پیشووتر بنیره (دهرخستهی D) بۆ [UST.EAR@tn.gov](mailto:UST.EAR@tn.gov).

1. پیویسته فورمهکهی ئاراستهکردن ئەم شتانهی تێدا بیت:

(i) تیچوووهکانی پیشووی تانکیهکه، سزاکان، و پهڕه ی پوختهی سوود؛

(ii) ئاگادارکردنوه له نیشاندانی ئهوهی تانکیهکان له سهڕ ناوی خاومنی پیشووتر گۆیزراونهتهوه؛ و

(iii) کۆپی پسوولهکان و روونکردنوهکان بۆ خاومنی پیشووتر بنیره.

2. کارمەندانی جیبهجیکردنی یاسا پشتر استی ئهوه دهکهنهوه کهوا هیچ کرداریکی جیبهجیکردنی یاسای پیشووتر بهرامبهڕ به خاومنهکه نهچۆته دادگا.

(b) نهخێر - لهگهڵ جیگری بهڕیوهبهری نووسینگهی ناوهندی دانیای بکهوه چون بهردهوام بیت.

جیبهجیکردنی یاسای پیداجوونوهه بۆ کراوه بۆ پرۆسهی گهیانندی پیتروولی نایاسایی

نهم سیاسهته ههموو سیاسهتهکانی پیترووتر پوچهل دهکاتهوه و شونینیان دهگرئتهوه پهیوست به گهیانندی نایاسایی پیتروول. ههموو ههژمارکردنهکانی سزای ناو نهم یاداشته بهگویرهی پرۆسهی ههژمارکردنی سزای ستاندری TDEC ه.

1. له کاتی ئهجامدانی پشکینیی دامهزراوه، نهگهر گهیانندی نایاسایی گومانلێکراو بێت، کارمندی مهیدانی پێویسته ههملی دهست خستنی پلێتی پێشکەشکردن بدات.
2. پێویسته ههموو تۆمارهکان بۆ بهرئومهی جیبهجیکردنی یاسا بنێردنیت له دواى پرۆسهی ئاراستهکردنی کرداری جیبهجیکردنی یاسا.
3. پێویسته داواکاری کرداری جیبهجیکردنی یاسا زانیاری دهبراهێ ههموو کاریگهریه ژینگهیهکان لهخۆ بگریت کهوا له ماوهی کارکردنی سیستهمهکه به نایاسایی رووبداهه و گهیانندی نایاسایی پیتروولی وهگرتهوه. پێویسته داواکاری کرداری جیبهجیکردنی یاسا زانیاری دهبراهێ وهگره ههستیارهکان له ناوچهکه لهخۆ بگریت و هک بیری ناوی خواردنهوهی حکومی یان تابهت، ناوچهکانی پاراستنی سهری بیر، یان کاریگهری ههملی پیتروول بۆ بالهخانهکان بهو شێوهیهی له لایهن دۆزهرهوهی فووتنایۆنکردنی پێوانهکراوی دروست یان دۆزهرهوهی نایۆنکردنی گر پێوانهکراوه و جیاکراوه له باکگراوه و کهسهستهکانی روپۆش کهوا بههۆی بلاو بوونهوهکه زانیان بهرکهوتوه. گهیانندی نایاسایی نینجا و هک پهکیک له پۆلینکردنه زيانبخشه پێشبینیکراوهکان خوارمه پۆلین دهکرنیت.
  - a. لاوهکی - هیچ کاریگهریهکی ژینگهیهی نهیه.
  - b. ناوهند - کاریگهری سهه خاک، تهنها وهلامدانهوهی فههمانگهکه بۆ "ناوی ژیر زهوی کهوا ناخوڕئتهوه"، و "ناوی خواردنهوه" و "NPDW" - نهم شیکردنهوهیه پهیرموی پێگهیهی فههمانگه دهکات بۆ نهبوونی کاریگهری ژینگهیهی یان کاریگهری ژینگهیهی نهزانراو.
  - c. سههرهکی - بلاو بوونهوهکه ناوی ژیرزهوی پيس دهکات یان دهبێته هۆی نهوهی ههملی پیتروول کار بکاته سهه بالهخانهکان یان روپۆشه لاوهکیهکان بهو شێوهیهی له لایهن دۆزهرهوهی فووتنایۆنکردنی پێوانهکراوی دروست یان دۆزهرهوهی نایۆنکردنی گر پێوانهکراوه و جیاکراوه له باکگراوه.
4. لهگهڵ وهگرتنی، پێویسته ئاراستهکردنهکه به کارمندی جیبهجیکردنی یاسا بدرنیت و گهیاننده نایاساییهکان پۆلین بکرن و هک پهکیک له لادان له ریسای پۆلینکردنی دیاریکراوی خوارمه.
  - a. لاوهکی - ماددهکان گهیهنراون به سیستهمی تانکی بێ-ناگادارکردنهوه کهوا ستاندرمهکانی بنیاتنانی تێدایه. تانکی بێ-ناگادارکردنهوه بریتین لهو تانکیانهی کهوا به دروستی له فههمانگهکه تۆمار نهکراون.
  - b. ناوهند - ماددهکان گهیهنراون به سیستهمی تانکی بێ-ناگادارکردنهوهی ناستاندر گهیهنراون.
  - c. سههرهکی - مادده گهیهنراوهکان به تانکی نیشانکراوی-سوور گهیهنراون که تیایدا نیشانهکان بهی رێپێدان لابران "له لایهن دابهشکهری سووتهمهنی/ههملگری گشتی".
5. پێویسته کارمندی جیبهجیکردنی یاسا سزای مهدهنی بژمیرنیت به فههمانیک له دژی خاوهن/بهکارخهری تانکیهکه بهم شێوهیهی خوارمه:
  - a. لاوهکی/لاوهکی (ماددهکان بۆ شوئینیک گهیهنراون کهوا هیچ کاریگهریهکی ژینگهیهی نهیه و هیچ سیستهمیکی نا-ناگادارکردنهوهی تانکی نهیه که ستاندرمهکانی بنیاتنانی تێدایه) = \$100.00
  - b. ناوهند/لاوهکی (ماددهکان بۆ شوئینیک گهیهنراون به بوونی تهنها کاریگهریهکی خاک و هیچ سیستهمیکی نا-ناگادارکردنهوهی تانکی نهیه که ستاندرمهکانی بنیاتنانی تێدایه) = \$1200.00
  - c. سههرهکی/لاوهکی (ماددهکان بۆ شوئینیک که تیایدا بلاو بوونهوهکه ناوی ژیرزهوی پيس کردوه یان بۆته هۆی کاریگهری ههملی بۆ بالهخانهکان و پیکهاتهی روپۆشی لاوهکی و سیستهمی نا-ناگادارکردنهوهی تانکی کهوا ستاندرمهکانی بنیاتنانی تێدایه) = \$4400.00
  - d. لاوهکی/ناوهند (ماددهکان بۆ شوئینیک گهیهنراون کهوا هیچ کاریگهریهکی ژینگهیهی نهیه و هیچ سیستهمیکی ناستاندری نا-ناگادارکردنهوهی تانکی نهیه) = \$200.00
  - e. ناوهند/ناوهند (ماددهکان بۆ شوئینیک گهیهنراون به بوونی تهنها کاریگهری خاک و لهگهڵ سیستهمیکی ناستاندری نا-ناگادارکردنهوهی تانکی) = \$2000.00
  - f. سههرهکی/ناوهند (ماددهکان بۆ شوئینیک گهیهنراوه که تیایدا بلاو بوونهوهکه ناوی ژیرزهوی پيس کردوه یان بۆته هۆی کاریگهری ههملی بۆ بالهخانهکان و پیکهاتهی روپۆشی لاوهکی و سیستهمی نا-ناگادارکردنهوهی تانکی کهوا ستاندرمهکانی بنیاتنانی تێدایه) = \$6000.00
  - g. لاوهکی/سههرهکی (ماددهکان بۆ شوئینیک گهیهنراون کهوا هیچ کاریگهریهکی ژینگهیهی نهیه و لهگهڵ تانکی نیشانکراوی سوور که تیایدا

نیشانهکان بهی رینیدان لابران) = \$600.00

h. ناوهند/سەر مکی (ماددهکان بۆ شوینیک گهینراون به بوونی کاریگهری سەر خاک و لهگهڵ تانکی نیشانهکراوی سوور که تیايدا نیشانهکان بهی رینیدان لابران) = \$3200.00

i. سەر مکی/سەر مکی (ماددهکان بۆ شوینیک گهینراون که تیايدا بلاو بوونهکه ئاوی ژیرزهوی پيس کردوه یان بۆته هۆی کاریگهری ههلمی بۆ بالهخانهکان و پیکهاتهی روو پۆشی لاوهکی و تانکی نیشانهکراوی سوور که تیايدا نیشانهکان بهی رینیدان لابران) = \$8,000.00

6. دواتر، سزای ههموو رۆژمهکان ههژمار بکه. (رۆژه سهديهکانی ناو خستهکه بریتین له رۆژهی سهدی % زۆرتیرنی رۆژهی یاسایی \$10,000.00).

a. لاوهکی/لاوهکی = 0.4% × کۆی گشتی رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه = \$40.00 × کۆی گشت رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه

b. ناوهند/لاوهکی = 0.6% × کۆی گشتی رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه = \$60 × کۆی گشت رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه

c. سەر مکی/لاوهکی = 2% × کۆی گشتی رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه = \$200 × کۆی گشت رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه

d. لاوهکی/ناوهند = 0.4% × کۆی گشتی رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه = \$40 × کۆی گشت رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه

e. ناوهند/ناوهند = 1% × کۆی گشتی رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه = \$100 × کۆی گشت رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه

f. سەر مکی/ناوهند = 3% × کۆی گشتی رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه = \$300 × کۆی گشت رۆژمهکان بهی ناگادار کردنهوه

g. لاوهکی/سەر مکی = 0.4% × کۆی گشتی رۆژمهکان لهگهڵ گهیناندنی نایاسایی = \$40 × کۆی گشت رۆژمهکان لهگهڵ گهیناندنی نایاسایی

h. ناوهند/سەر مکی = 1.6% × کۆی گشتی رۆژمهکان لهگهڵ گهیناندنی نایاسایی = \$160 × کۆی گشت رۆژمهکان لهگهڵ گهیناندنی نایاسایی

i. سەر مکی/سەر مکی = 4% × کۆی گشتی رۆژمهکان لهگهڵ گهیناندنی نایاسایی = \$400 × کۆی گشت رۆژمهکان لهگهڵ گهیناندنی نایاسایی

7. نهگهڕ خاوهن/بهکارخهری تانکيهکه گهرايمه سەر پابهندیبون، فهرمانهکه داوای نهوه دهکات کهوا تۆمهتبارمه که رۆژهی 25% سهرمهتا بدات کهوا رۆژهی ماوهی 75% له ماوهی 12 مانگی داوی دهرکردنی فهرمانهکه بدات به مهرجی نهبوونی گهیناندنی نایاسایی. ههروهها پيشنيلکاري دیکهه پابهندیبون دۆزرانهوه، ماوهی تاقیکاریهکه بۆ نهبوونی گهیناندنی نایاساییه لهگهڵ نهبوونی پيشنيلکاري ناراستهکردنی جیبهجێکردنی یاسای خودکار له 12 مانگی داوی دهرکردنی فهرمانهکه.

ههروهها، فهرمانهکه نهوه دیاری دهکات کهوا فهرمانهکه پيوسته داوای سزای مهدهنی زیاتر بکات بۆ هه گهیناندنیکی تازه دۆزرارهوی نایاسایی. سزا مهدهنيهکان له فهرمانهکانی بهداو داچوون پيوسته به بهکارهینانی ههمان شیوازی باسکراوی سهرمهوه ههژمار بکری، و فهرمانهکه داوای نهوه دهکات کهوا خاوهن، بهکارخهری تانکيهکه بههای راستهقیهه تهواوی سزای مهدهنی دهکات.

نهگهڕ گهیناندنه نایاساییهکه له دامهزرارهیهکه روویدا که تیايدا نیشانهیهکی سوور لابران بو، نه کات کهیهسهکه ناراستهی بهشی تاوانی دهرکریت بۆ کرداری تاوانکاری پيشنيلکراو بهگۆیرهی T.C.A. § 68-215-106(d).

8. کارمهاندانی جیبهجێکردنی یاسا پيوسته فهرمانیک ناماده بکهن له دژی دابهشکار/ههنگری نایاسایی سووتهمهنی کهوا ههلسهنگاندن بۆ سزایهکی مهدهنی دهکات به بهکارهینانی ههمان شیوازی خالی 5 سهرمهوه، بهلام سزای ههموو رۆژهکان به بهکارهینانی ژمارهوی رۆژهکانی گهیناندنی نایاسایی ههلسهنگاندنی بۆ دهرکریت. (تیبینی: ناکریت سزاکه ههلسهنگاندنی بۆ بکریت نهگهڕ دامهزرارهکه تۆمار نهکرا بیت.)

9. سهرپنجیکاری دووباره - رهنهگه سزاکه به رۆژهی تا 50% بهرز بکریتهوه به نیشاندانی نهوهی کهوا خاوهن/دامهزرارهکه میژوویهکی پابهند نهبوونی ههیه، بهومهرجی سزاکه له \$10,000.00 زیاتر نهبیت بۆ هه رۆژیکي پيشنيلکاري.

**پروسهی ههژمارکردنی سزای مهدهنی**

فهرمانگهکه دهست به بهکار هینانی ههژمارکردنی ستاندهری سزا دهکات. سزاکان له سهر بنهمای شوینهکه ههلسهنگاندنیان بۆ دهکریت. رهنگه سهر پینچیکاره بچووک و/یان نهوانه بناسینهوه کهوا بۆ پابهنبوون گهراونهتهوه له ریگهی دهکردنی فهرمانی خیراکردن لهگهڵ سزای کهسکراوه، وهک فهرمانهکانی خیراکردنی 80/20.

ههموو سزا مهردارمهکان له سهر بنهمای پینشیلکاریهکانی ئاراستهکردنی جیبهجیکردنی یاسایی خودکاری زیاتر نیه بۆ ماوهی بهک سأل له ریگهتی واژوکردنی فهرمانهکه له لایهن بهرپوهبهرکه.

بهلام، بۆ بهردوام بوون له سنووردارکردنی ههر ناریکیهکه له نیوان فهرمانهکان، ماتریکسی سزا دووباره دهنوسریتیهوه بۆ نیشاندانی نهوهی ههر سزایهک دهکهوتیه ناو کامه ماتریکسی دابینکراو (سهیری دهخستهی K بهکه)

**رینمایی گشتی بۆ ههژمارکردنی سزا مهدهنیهکان.** ریگای ههژمارکردنی سزاکان لهم ههنگاوانهی خوارمه پیک دیت، بۆ ههر پینشیلکاریهک یان جزری پینشیلکاریهکهی یاسایان رینماییهکان ههژمارکراوه:

1. بری سزاکه دیاری بهکه بۆ پینشیلکاریهک له ماتریکسی سزا له سهر بنهمای کیشکردن؛
2. پیکهاتهیهکی "فره-رۆژ" زیاد بهکه، کهی گونجاو بوو، له رهچاوکردنی ماوهی پینشیلکاریهکان؛
3. بری کیشکردن و پیکهاتهی فره-رۆژ ریک بهه بۆ رهنگدانیهوی بارودوخه تابهتهکان، نهگه بهخشرا (کریدیتی نیازپاکی، نهزانین، میژووی پابهنبوون، و هند.)؛ و
4. ههر سوودیکي نابوری ههست پیکراو له لایهن دامهزراوهکه له ریگهی پابهنبهبوون.

**"زیادکردنی سوودی نابوری دهسخراو له ریگهی پابهنبهبوون" له خوارمه له لاپهه 18.**

هاوکیشهی ههژمارکردنی سزا بهم شیوازی خوارمهیه:

بری سزا = پیکهاتهی بنیاتنراو له سهر کیشکردن + پیکهاتهی فره-رۆژ +/-  
ریکخستهکان + سوودی نابوری

**A. دیاریکردنی سزای بنیاتنراو له سهر کیشکردن**

ههر پینشیلکاریهک به جیا تومار بهکه (سیستمی بنهرتی و/یان ژمارهی ریکخستن و دهقی ههمان شت پینشکesh بهکه)، و بۆ ههر پینشیلکاریهک، نهمه ههنگاوانهی خوارمه نهجام ده:

1. نهوه دیاری بهکه رهچاوی کامه هوکار بههیت له سیستمی بنهرتی ژینگهیی کرۆک.
2. نهوه دیاری بهکه نایا زبانی بۆ سهر تهنروستی گشتی و/یان ژینگه سهرمکی، ناومند یان لاوهکیه. له دیاریکردنی زیانهکه، ههندیک هوکار کهوا پیویسته رهچاو بکرین، بهلام سنووردار نین بۆ:
  - a. بهلگهی بلاو بوونهکه.
  - b. بهلگهی خراب بهرپوهبردن.
  - c. بری پیویستی کههستهی چاودنریکردن، ریکارمهکانی پشکنین.
  - d. توانای ریگری کردن یان دوزینهوی بلاو بوونهکان.
  - e. بری بلاو بوونهکه
  - f. ریژهی ژههراوی بوونی بلاو بوونهکه
  - g. گواستهوهی پینشینیکراو/اراستهقیههی بلاو بوونهکه بههوی ههوا، ناوی رووپوش، ناوی ژیرزهوی.
  - h. بوون، قهباره و نزیکهیی وهرگرمکان (کارمهندهکان، دانیشتوان، ماسی، ناژملی کپوی، هوکاری ژینگهیی ههستیاری وهک ناوچه ناوییهکان، تاکه سهرحاوهی ناوی سهرزوهی، ناوی سهرزوهی).

i. پێشئیلکار یەکانی داواکاریەکی مۆلەت.

ج. بەسەر چوونی تۆمارکردن و/یان بر وانا مەپێدان.

3. ئەو دیاری بکە نایا بر و لادانی داواکاریە یاساییەکان یان رێنماییەکان سەرەکی، ناوێک یان لاوەکیە.

4. بە بەکار هێنانی ھۆکار مەکانی سەرەو، برۆ بۆ ماتریکسی سزا و رێژە سزای بنیاتنراو لە سەر کێشکردن بۆزۆو.

وایاشە کەوا بەر ئۆمبەری کەسەیکە رێژە نزم لە خشتە سزای بنیاتنراو لە سەر کێشکردن بەکار بێنیت لە دیاریکردنی سەرەتایی سزا بۆ ھەر پێشئیلکاریەکی پێش نەجامدانی ھەر رێکخستنیەک.

مەگەر رێژە نزمی سزای بنیاتنراو لە سەر کێشکردنی خشتەیکە بەکار دێت، پێویستە بەر ئۆمبەری کەسەیکە ھۆکاری لۆجیکی سزایەکی مەدەنی بەرزتر تۆمار بکات کەوا دوو ھیندە نەکراو لە رێگە ھیچ ھەموارکردنیکی دواتر.

لە نەجامدا، دەسپێشانکردنی بری دروستی سزا لە چوارچۆی ھەر رێژە خانەیکە لە سەر بنەمای رەزامەندی و حوکمی بەر ئۆمبەری کەسەیکە و بەر ئۆمبەری فەرمانگەیکە لە ھەر حالەتیکدا. لە دەسپێشانکردنی بریکی دۆلار لە مەوداکە، شتێکی گونجاو رەچاوی ئەو ھۆکارانە بکەیت: (a) توندی پێشئیلکاری پەموەندیدار بە پێشئیلکاری تری ناو ھەمان ماتریکس، (b) قەبارە و ئالۆزی پێشئیلکارە، و (c) ھۆکارە پەموەندیدار مەکانی تر. "نایا ئەمە GBC بەرز بوو یان کەم بوو؟" و "ئەمە فەرمانگە - لەم حالەتدا بەرز بوو مە دەبیت چونکە بر مەکانی ماتریکسی سزای فەرمانگەیکە لە مەودای کەمتری بر دانراون لە چوارچۆی ماتریکسی سزای فەرمانگەیکە.

سەرئێوە ئەو بەدە کەوا چەندین سیستەمی بەرەتی ژینگەیی دەقیکی "کەمتر نەبیت لە" دەگەین. ھەر بریکی سزای ھەژمارکراو پێویستە بەگۆزێوە ئەم برە کەمتر بمانە بێت.

ماتریکسی سزا بۆ پیکھاتە بنیاتنراو لە سەر کێشکردن

**مەودای لادان لە داواکاری**

لاوەکی	ناوێک	سەرەکی	لایەنی پێشئیلکاری زیان
44% بۆ 60%	60% بۆ 80%	80% بۆ 100%	سەرەکی
12% بۆ 20%	20% بۆ 32%	32% بۆ 44%	ناوێک
1% بۆ 2%	2% بۆ 6%	6% بۆ 12%	لاوەکی

\* رێژە سەدیەکانی ناو خشتەیکە بریتین لە رێژە سەدی % زۆرتەری رێژە یاسایی ھەر بواریکی پرۆگرامەیکە

**B. زیادکردنی پیکھاتەیکە فرە-رۆژ**

بۆ ھەر پێشئیلکاریەیک کەوا بۆ زیاتر لە رۆژیک بەردەوام بوو، پێویستە بریارەیکە بەرئێوە نایا پێویستە سزای فرە رۆژ بەرئێوە پێشئیلکاریە بەردەوامەکان لە لایەن چاودیزیکردن و تاقیکردنەوە لە شوێنەیکە تۆمار بکەین، لە رێگە تۆمەتباری خود-راپۆرتکردن، یان لە رێگە نیشانەکانی ئەو کەوا تۆمەتبارەیکە شکستی ھیناوە لە گرتنە بەر کرداری پێویست لە رێگە رێنمایی یاسایی یان رێکخستن، یان میکانیزمی دیکە کەوا رێکەوتی پابەندبوونی تێدا.

بۆ ھەژمارکردنی پیکھاتەیکە فرە-رۆژی سزا، خانەیکە دروست لە ماتریکسی سزای فرە-رۆژ دیاری بکە. ئێنجا بری دۆلاری دەسپێشانکراو لە خانەیکە جارێک بە لێکدانەوە رۆژەکان کە پێشئیلکاریەیکە تێیدا بەردەوام بوو، کەم یەک رۆژ (یەک رۆژ کەم دەکرێتەو چونکە سزای رۆژی یەکەم بەرزترە و لە ماتریکسی سزای بنیاتنراو لە سەر کێشکردن دەسپێشان دەکرێت). ئێنجا ئەم برە بۆ بری دەسپێشانکراو زیاد دەکرێت بۆ رۆژی یەکەمی پێشئیلکاریەیکە لە ماتریکسی سزای بنیاتنراو لە سەر کێشکردن. لە کاتیگدا ئەم سیستەم رێنمایی گشتی دەربارە بەکار ھێنانی سزای فرە رۆژ پێشکەش دەکات، ھیچ شتێک لەم سیستەم رێگری لە ھەلسەنگاندنی سزاکان ناکات بۆ ھەر زۆرتەری بریکی یاسایی پرۆگرامەیکە بۆ ھەر رۆژیک لەدوای رۆژی یەکەم بۆ ھەر پێشئیلکاریەیک.



ماتریکسی ھەژمارکردنی سزای فرە روژ

مەودای لادان لە داواکاری

لاوەکی	ناوەند	سەرەکی	لایەنی پیشبینیکراوی زیان
2% بۆ 12%	3% بۆ 16%	4% بۆ 20%	سەرەکی
0.6% بۆ 4%	1% بۆ 6.4%	1.6% بۆ 8%	ناوەند
0.4%	0.4% بۆ 1.2%	0.4% بۆ 2.4%	لاوەکی

\* ڕێژە سەدیەکانی ناو خشتەکە بریتین لە ڕێژە ی سەدی % زۆرتربنی ڕێژە یاسایی ھەر بوارێکی پرۆگرامەکە

بەبەشەکانی کۆکردنەوەی پیشنیلکاریەکان

لە سەر ڕەزامەندی بەرێوەبەری فەرمانگە، ڕەنگە پیشنیلکاریەکان پەستاندنیان بۆ بکریت، ئەمە بریتییە لەمۆی، کەوا پیشنیلکاریەکان لە یەک پیشنیلکاری بەنەرەتی سەرچاوە دەگرن، یان پیشنیلکاریەکان ھاوشیوەن، ڕەنگە ئەم پیشنیلکاریانە بەبەشەکانی گروپ بکریت و ھەک یەک پیشنیلکاری مامەڵەیان لەگەڵ بکریت. نموونەکان ئەمانە دەگرێتەو:

1. دامەزرێدەرێک شەکتە دەھێنێت لە دامەزراندنی سیستەمی چاودێریکردنی ئاوی ژێرزووی، وەرگرتنی نمونە وەرزایی پیشنیلکاریە، بەلام دامەزرێدەرێک نەتوانیوە پابەند بێت بەبەشەکانی ھەبێت کەوا دانانی سیستەمی چاودێریکردنی ئاوی ژێرزوویە. بۆیە، ھەر پیشنیلکاریەکی پەيووست بە سیستەمی چاودێریکردنی ئاوی ژێرزووی کەوا دانانی پێویستە، ڕەنگە بە یەک پیشنیلکاری گروپ بکریت - شەکتەیان لە دانانی سیستەمی چاودێریکردنی ئاوی ژێرزووی.

2. ئەگەر دامەزرێدەرێک شەکتە بێنێت لە بەدەست ھێنانی روومالکردنیک لە ژێر مۆلەتیکی گشتی یان رێبەندیان لە رێگە-شین، ھەر وەھا ڕەنگە پیشنیلکاری ھەندیک یان تەواوی داواکاریەکانی مۆلەتدان بکات. ھەر پیشنیلکاریەکی تر جیا لە شەکتەیان لە ناگادارکردنەوە و بەدەست ھێنانی روومالی مۆلەت ڕەنگە پەستانی بۆ بکریت و بەبەشەکانی گروپ بکریت بۆ دیاریکردنی ھەژمارکردنی سزا.

بەبەشەکانی کۆکردنەوەی پیشنیلکاریەکان ئارەزوومەندانە. تا ئەوکاتەی کۆی سزای گشت پیشنیلکاریە پەيوەندیدارەکان گونجاوە بە ڕەچاودێری کێشکردنی سەرپنجیەکە، شیواوە بۆ خراپکردنی ڕەفتارەکانی داھاتوو، و سوودی ئابوری چاکراوەتەو، ئەو بەبەشەکانی کۆکردنەوەی پیشنیلکاریەکان پەسەندکراو.

C. رێکخستەکانی سزای سەرەتایی

ھۆکارەکانی رێکخستن دەکرێت بڕی سزای ھەژمارکراو زیاد بکات یان کەم بکاتەو، دەوستنێتە سەر راستیەکانی ھەر یەک لە کەیسەکان. رێکخستەکان (زیادکردن یان کەم کردنەوە) بۆ نیازپاکی ھەولەکان بۆ پابەندبوون، بۆ نەزانین/بەئەنقەست، یان بۆ میژووی پابەند نەبوون پێویستە بە سەر بڕەکی بنیاتنراو لە سەر کێشکردن و پێکھاتەکانی فرە روژ جیبەجێ بکریت، پێش زیادکردنی ھەر بڕیکی سوودی ئابوری. ڕەنگە فەرمانگەکان ڕەچاوی ھۆکاری یاسایی تایبەت بکەن 2 لەکاتی رێکخستنی سزای بەنەرەتی. ڕەنگە زیاتر لە ھۆکاری رێکخستن لە کەیسێک جیبەجێ بکریت؛ بەلام، لە دواي جیبەجێکردنی ھەموو ھۆکارەکانی رێکخستەکان، نابێت سزای کۆتایی لە زۆرتربنی بڕی یاسایی بۆ ھەر روژێکی پیشنیلکاری زیاتر بێت.

دامەزرێدەرێک دەتوانێت نیازپاکی نیشان بەدات لە رێگە دەستبەجێ دەسبێشانکردن و راپۆرتکردنی پابەند نەبوون یان لە رێگە دانانی رێکار بۆ چارەسەرکردنی پیشنیلکاریەکان پێش ئەوەی فەرمانگەکە پیشنیلکاریەکان بەدۆزێتەو. بە شێوازیکی تر، ڕەنگە نیازپاکی لە رێگە کردار و کردارەکانی دامەزرێدەرێک نیشان بەدات بۆ پابەندبوون، ئەو کە دەستبەستانی خۆی. نموونەکانی نیازپاکی زۆرجار تایبەت بە ھالەتەکان. ڕەنگە ئەم جۆرە نیازپاکیە رێگە بەو بەدات سزای بنیاتنراو لە سەر کێشکردن بۆ ڕێژە 50% کەم بکریتەو.

<sup>2</sup> بۆ نمونە، بەھای کۆمەڵایەتی و ئابوری سەرچاوەی بەتاککردن، گونجایی سەرچاوەی پێسکردن بۆ ناوچەکان کە تیاپاکی، گونجایی تەکنیکی و ئابوری کەسکەردنەو/بەبەرکردنی فریدان، ھۆکاری فریدان یان پیشنیلکاری، بڕی سزای دیاریکراو لە لایەن بۆردەکان بۆ جۆرە دیاریکراوەکانی پیشنیلکاریەکان، و نایا سزا کە رێگریکەری ئابوری دەبێت بۆ پیشنیلکاریەکانی ئابند.

به پنجهوانوه، رنگه سزای بنیاتراو له سر کیشکردن تا ریژهی 50% زیاد بکرنیت له کاتی نیشاندانی کلههرقی و/یا نیشتگونیخستن. نه هؤکارانهی رمچاو بکرنین له دسنیشانکردنی کلههرقی یا نیشتگونیخستن، نهمانه دهگریتهوه، گهرچی تمنها بؤ نهم خالانه سنوردار نیه:

1. پیشیلکار مه چنده کونترولی به سر رووداو مه هیهه کهوا بؤته هؤی پیشیلکاریهکه.
2. نایا پیشیلکار مه دهی توانی پیشینی رووداو مکان بکات کهوا بوونهته هؤی پیشیلکاریهکه.
3. نایا پیشیلکار مه ناگادار بونی پیشومختهی گرتوته بهر بؤ ریگری کردن له پیشیلکاریهکه.
4. نایا پیشیلکار مه زانیویتهی یا بیویست ناگاداری مهترسیه پیومندیدار هکانی کردار مه بیت.
5. نایا پیشیلکار مه زانیویتهی یا بیویست ناگاداری داواکاریه یاساییهکان بووه کهوا پیشیلی کردوه.
6. بری ههولی دراو له لایهن پیشیلکار مه بؤ بهدست هینانی پابهندیون.

رنگه سزاکه به ریژهی تا 50% بهرز بگریتهوه به نیشاندانی نهوهی که دامهزراوه که میژووی پابهند نهیونی هیهه. که تومتهباریک پیشوتر ریتماییهکانی پرؤگرامیکی پیشیل کردوه، نهمه بهلگهیهکی روونه کهوا تومتهباریک بههؤی کرداری جیبهجیکردنی یاسای پیشوتر ریگری لی نهکاروه. نه هؤکارانهی رمچاو بکرنین له دسنیشانکردنی میژووی پابهند نهیون، گهرچی تمنها بؤ نهم خالانه سنوردار نیه:

1. پیشیلکار مه چنده کونترولی به سر رووداو مکان هیهه کهوا بوونهته هؤی پیشیلکاریهکه.
2. هاوشیوبیون لهگهل پیشیلکاریهکانی پیشوتر.
3. کهی پیشیلکاریهکانی پیشوتر روویاندا. [چنده بهم دواییانهیه؟]
4. ژمارهی پیشیلکاریهکانی پیشوتر.
5. وهلامی تومتهباریک بؤ پیشیلکاریهکانی پیشوتر.

پیویسته تمنها پیشیلکاریه تومارکراوهکان رمچاو بکرنین له کاتی ههلسهنگاندنی میژووی پابهند نهیون. رنگه تومارکردن راپورتهکانی پشکنین، راپورتهکانی خود-چاودیریکردن، وینه فوتوگرافیهکان، ناگاداریهکانی پیشیلکاری، و کرداره فسمیهکانی جیبهجیکردنی یاسا بگریتهوه.

#### D. زیادکردنی سوودی نابوری دهسخراو له ریگهه پابهند نهیون

سوودی نابوری له ریگههتیکی دواتر پیناسه دمکرنیت له لایهن گروپتیکی کارکردن کهوا له کارمعدانی TDEC و هاوبهسه دهرهکیهکان پیک دیت و پیشکشی بوردی UST-SWM دمکرنیت له کزبونوهی خشتهکراوی ناسایی بؤ پیداجوونهوه.

#### E. زیادکردنی تیچووی ناسایی خهرجکراو له لایهن فهرمانگهکه

کوکردنهوهی "زیانهکان" رنگدانهوهی کات و ههولی زیاتره کهوا پیویسته کارمعدانی فهرمانگهکه بهکاری بیزن کاتیک جیبهجیکردنی فهرمی پیویسته بهدوادچوونی بؤ بکرنیت. له 21ی نابی 2006، TDEC بهلگهنامهیهکی نامدهکرد به ناویشانی "ریتمایی گشتگیر بؤ ههلسهنگاندنی زیانهکان". ریتماییهکه نهوه دیاری دهکات کهوا ههر فهرمانگهیهکی ناو نووسینگهه ریگهه دمتوانیت سیاسی خوی دیاری بکات لهبارهی ههلسهنگاندنی زیانهکان، بهی مهرجهی هاوریک بیت لهگهل ریتمایی کهوا کاترمیزمکانی کارمعدنی دهولته، میلزیزی ئوتومبیل، و تیچووی تاقیگه دیاری دهکات و مک نمونهی تیچووی کوکراوه.

#### F. زیانهکانی سهراچاوه سروشتیهکان

ههندیک له یاساکانی ژینگههیی ریگه به فهرمانگهکه ددهن نهمانهی خواروه له ههلسهنگاندنی سزاکاندا لهخوبگرن: فهرمیوکردنهوهی لهدهستدان یا نلناوچوونی ئازمله کیوییهکان، ماسی و ژبانی ناوی؛ تیچووی پیومست به گهراندنهوهی ههوا، ناو، زهوی و مولک و مالی دیکه بؤ دؤخی پیشوویان؛ و زیانه راستهقیهکانی دیکه که بههؤی پیشیلکاریهکهه دروست بوونه. پیویسته له گشت کهپسهکان پیداجوونهوه به زیانهکانی سهراچاوه سروشتیهکان بکرنیت کهوا دهبیته هؤی لهدهستدانی کاتی یا نهمیشیهی سهراچاوهکان.

**کەیسەکه داخرا بەبێ پرۆسەیکە فەرمان**

لە پێناو هەلگیرینی مەودای فایلهکان، بەشی جێبەجێکردن چیتەر پارێزگاری لە فایلهکان ناکات بۆ ئەو کەیسەکان کاتیک وادیاری دەکریت کەوا هیچ پێویستیک بۆ کرداری جێبەجێکردنی یاسا نیە.

ریکاری ستاندر پێویستە بەم شێوێهە بێت:

1. پێویستە کارمەندی جێبەجێکردن ئیمیل بۆ کارمەندی نووسینگە مەیدانی بنزیریت کەوا بەرئوبەری نووسینگە مەیدانی لەخۆبگریت، بۆ گەیانندی نیگەرانیەکانی بەشەکه سەبارەت بە کەیسەکه و هۆکارەکانی بۆچی پێویستە داخزیت. ئەگەر چەق بەستووی هەبیت لە نێوان کارمەندی جێبەجێکردن و کارمەندی نووسینگە مەیدانی، پێویستە کارمەندی جێبەجێکردن چاوی بە جێگری بەرئوبەری نووسینگە مەیدانی بکەوێت بۆ هەمۆلدان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکه. ئەگەر پێویست بوو، بەرئوبەر و سەرۆکی جێبەجێکردنیش دەکریت ڕاویژیان پێ بکریت بۆ ئاسانکردنی چارەسەرکردنی بابەتەکه.
2. کاتیک هەموو لایەک هاوران، کارمەندی جێبەجێکردن یاداشتتیک نامادە دەکات بۆ واژۆی بەرئوبەری جێبەجێکردن کەوا هۆکارەکان ڕوون دەکاتەوه بۆ ئەنجام نەدانی بەدواداچوونی زیاتر.
3. یاداشتەکه لەگەڵ هەر بەلگەنامەیکە پشنگیری دیکە بۆ کارمەندی نووسینگە مەیدانی دەنێدرت کە داواکاریەکیان پشکەش کردووه بۆ جێبەجێکردن. ئەم زانیاریانە دەبێت بخریتە ناو فایلهکە نووسینگە مەیدانی.
4. بەرپرسی جێبەجێکردن داواکاری جێبەجێکردن پشنگۆن دەخەن.
5. لەم حالەتەدا هیچ فایلیک هەلناگیریت.

پروسهی سازش و یهکلاردنهوه

گهرچی پئویسته ههس کهیسینک بهگوزیره ی بنهماکانی خوی شی بکریتهوه، بهلام نهم سیاسهته ههندیک بارودوخی گشتی دهخاته روو که تئیدا گونجاوه بیر له بهکار هینانی گونجایی جیبهجیکردن بکریتهوه که پیشکشی فرمانگهکه کراوه<sup>3</sup> له ریگهی دانوسنان کردن لهگهل تومتهبارمهکه.

1. بو رهچاگردنی کهمکردنهوهی تهواوی (100%) له سزا مهدهنییه ههلسهنگیندر او مکان، فرمانگهکه رهچاوی نهم خالانهی خوارهوه دهکات:

a. هۆکارهکان

- i. تومتهبار رازی دهییت به داخستنی ههمیشهی دامهزراوهی UST به شیویهکه که له لایهن فرمانگهکه<sup>4</sup> پهسند کراوه؛ یان
- ii. تومتهبار تانکیهکانی فرۆشتوه و خاوهنی هیچ تانکی/داههزراوهیهکی تر نییه له تینسی<sup>5</sup>.

b. لوزیک

- i. داخستنی دروستی تانکیهکانی چالاکیهکی گرانبههایه.
- ii. جار مکانی پابهند نهبوون له لایهن نهم تومتهبار بهگوزیره ی مادهی UST بو سفر دابهزی چونکه تومتهبار چیتر خاوهنی تانکی یان دامهزراوهی UST نهبووه له تینسی (مهگهر تومتهبار دامهزراوهیهکی نوئ بکاتهوه).

2. بو رهچاگردنی کهمکردنهوهی سزای مهدهنی به ریژهی >100% بهلام <25%، فرمانگهکه رهچاوی نهم خالانهی خوارهوه دهکات:

a. هۆکارهکان

- i. تومتهبار ههندیک تانکی داخستوه یان رازی بووه به خیرایی دایانخت و هیشتا خاوهنی تانکییه له ویلایهتی تینسی، بهلام رازییه به سزای پیشوخته و پیژاردنی دهستهجی<sup>6</sup>، یان
- ii. تومتهبار دهگهریتهوه بو پابهندبوون و هیچ پیشکاریهکی کرداری دیکهی نییه<sup>7</sup>.

b. لوزیک

- i. هیچ سهه پئچییهکی دیکه له دامهزراوهکهدا نییه.
- ii. داخستنی دروستی تانکیهکانی چالاکیهکی گرانبههایه.
- iii. هیشتا نهگهری پابهندبوون بهگوزیره ی مادهی UST له لایهن تومتهبار ههیه چونکه خاوهنی دامهزراوهی دیکهیه. بویه هیشتا سزای مهدهنی پئویسته بو نهوهی و مک ریگریههک بیت له پابهندبوون له ناپندهدا.

3. بو رهچاگردنی کهمکردنهوهی 25% له سزا مهدهنییه ههلسهنگیندر او مکان، فرمانگهکه رهچاوی نهم خالانهی خوارهوه دهکات:

a. هۆکارهکان

- i. تومتهبار فرمانی کوتایی ههیه و بهردهوام بووه له کارکردن به پیشلکردنی فرمانهکه بهلام پیش یهکلاردنهوه بو پابهندبوون گهراوتهوه<sup>8</sup>؛
- ii. رنگه تومتهبار دامهزراوی دیکهی ههییت، دابهشکهر بیت، یان لقی کومپانیایهکی ههییت له بزنی دابهشکردنی پیتر ودا؛
- iii. تومتهبارمهکه چندین پیشلکاری له چندین دامهزراوه نهجامداوه؛
- iv. تومتهبار خاوهنی چندین شوینه و/یان بو چندین شوین له ویلایهتی تینسی دابهشی دهکات؛

<sup>3</sup> T.C.A. برگهی (a) 68-215-121، مادهکانی 2005، بهشی. 350.

<sup>4</sup> Stacey Miller و Jennifer Miller، UST UST18-0014، کهیس T & J Market،

<sup>5</sup> South Young Market، کهیسی USTUST19-0079، R و J Management, Inc.

<sup>6</sup> Big A Market و Deli # 1، کهیسی UST 501-05، کهیسی OGC 06-0254.

<sup>7</sup> Nikinsaa Inc، کهیسی UST UST21-0127؛ Friends Market & Deli، کهیسی UST 20-0141؛ AM Express No. 4، کهیس

UST 17- 0194.

<sup>8</sup> Mellon's Exxon، کهیسی UST 322-05، کهیسی OGC 05-0614 و POC Real Estate Company, LLC، کهیسی

OGCUST11- 0059.

v. تۆمەتبار لە ویلايەتی تێنسی هیچ تانکیەک داناخت؛ و

vi. تۆمەتبار ڕازیه پیشوختە هەموو سزا کەسکراوەکان بدات و بەگۆڕەهێ هەموو یاسا و ڕێساکانی UST کار بکات.

b. لۆژیک

i. ڕیوشوونی دادگا و تێچووی پەيوەندیدار لە ئارادایە و ئۆفەرەکە باشتر نییە لەوەی کە تۆمەتبار بە شێوێهێکی ڕۆتینی لەلایەن OGC پیشکەشی دەکەیت بۆ ئەوەی بگاتە فەرمانیکی ڕیککەوتن.

ii. هێشتا ئەگەری پابەندەبوون بەگۆڕەهێ ماددە UST لەلایەن تۆمەتبار هەبێ چونکە خاوەنی دامەزراوەی دیکەبە. بۆیە هێشتا سزای مەدەنی پێویستە بۆ ئەوەی وەک ڕێگربێهێک بێت لە پابەندەبوون لە ناپەندەدا. ڕەنگە ڕەچاوکردنی زیاتر بەرەو بەکلاکردنەوه ئەمانەهێ خوارەو بەگۆڕەهێ:

1. زانیاری لەلایەن پشکنەری نووسینگی مەیدانی، بەرپۆهەری کەیسێ جیبەجێکردن، و پارێزەری OGC سەبارەت بە بابەتەکانی وەک هەلسەنگاندنی پێشیلکاریبەکانی ئیستای تۆمەتبار، دۆخی بلابوونەوه، و میژووی درێژخایەنی هەماهەنگی و پابەندبوون؛

2. زانیاریبە پیشکەشکراوەکان لەلایەن تۆمەتبارەکە 9؛ یان

3. هەر بابەتیکی تر کە بەرەو دادەنرێت بۆ دانی بریاریکی دروست<sup>10</sup>.

بەلام بەرپۆهەری فەرمانگە پارێزگاری لە تاکە دەسەلاتی خۆی دەکات بۆ دانوستانەکانی بەکلاکردنەوه یان دەرچوون لە دانوستانەکان، و لە هەموو دۆخەکان هێچ شتیکی لەم سیاسەتەدا یان مەرجەکانی سەرەویدا بە مەبەستی پابەندکردنی بەکلابێکردنەوه نییە.

<sup>9</sup> بۆ نمونە، تۆمەتباریک زانیاری و بەلگە دەخاتە روو بۆ پشنگیریکردنی ئەو بانگەشەبە کە کەسێکی دیکە لە کۆمپانیاکە فەرمانەکە وەرگر تۆوه بەلام کەسانی گونجایی ناگادار نەکردۆتەوه لە وەرگرتنەوه و تۆمەتبار لە کاتیکی گونجاودا تۆمەتبارەکە بۆ پابەندبوون دەگۆڕیتەوه.

<sup>10</sup> T.C.A. برگی 68-215-121(a)، ماددەکانی 2005، بەشی 350.

**دهر خستهی A - نهو پیشنکار یانهی که پیوستی به Tank School ههیه بۆ دووباره راهینانی بهکار خه**

پیشنکار یهکان بۆ دووباره راهینانی بهکار خه		
پیشنکاری	شونیی ویلایهت	برگه ی رنسا
شکستی نهو تانکیانهی که له 24ی تهمموزی 2007 یان دوا ی نهو دانراون، بهشوی مهکی لاهمکی کونترۆل دهکرتن.	0400-18-01-02(2)(a)1	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار هینان (لهخوگرنتی لاهمکی)
پیشکش نهکردنی چاودیری نیوانیی نهو تانکیانهی که له 24ی تهمموزی 2007 یان دوا ی نهو دانراون.	0400-18-01-02(2)(a)5	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار هینان (لهخوگرنتی لاهمکی)
شکستی نهو بۆریانه که له 24ی تهمموزی 2007 یان دوا ی نهو دانراون، بهشوی مهکی لاهمکی کونترۆل دهکرتن.	0400-18-01-02(2)(b)1	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار هینان (لهخوگرنتی لاهمکی)
شکستی نهو بۆریانه که له یان دوا ی 24ی تهمموزی 2007 دانراون، پیوسته ههموو سی (30) رۆژ جاریک چاودیری بکرتن بۆ بلاو بوونهوه.	0400-18-01-02(2)(b)5	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار هینان (لهخوگرنتی لاهمکی)
شکستهینان له دانانی سیستمهکی ریگریکردن له رزان.	0400-18-01-02(3)(a)1(i)	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار خستن
شکستهینان له دانانی سیستمهکی ریگریکردن له زیده-پیریون.	0400-18-01-02(3)(a)1(ii)	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار خستن
شکستهینان له دابینکردنی پاراستنی کاتودی بۆ تانکیه کانزاییهکان.	0400-18-01-02(4)(a)	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار خستن
شکستهینان له داخستنی ههمیشهیی تانکی هیلکراو که تیابدا CP تا دواوادهی 22ی کانوونی یهکمی 2012 زیاد نهکراوه.	0400-18-01-02(4)(a)3(v)	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار خستن
شکستهینان له دابینکردنی پاراستنی کاتودی بۆ بۆریه کانزاییهکان.	0400-18-01-02(4)(b)	سیستمهکانی UST: دانان و بهکار خستن
شکستهینان له دابینکردنی شیوازیکی دۆزینهوی بلاو بوونهوه که توانای دباریکردنی بلاو بوونهوی رۆتینی ههیهت له تانکی یان بۆریهکانی که بهر ههمهکی تیابیه.	0400-18-01-04(1)(a)1	دۆزینهوی بلاو بوونهوه (گشتی)
شکستهینان له دانان، پیوانمکردن، بهکار خستن یان پاریزگار یکردن له شیوازی دۆزینهوی بلاو بوونهوه بهگۆیره ی رنماییهکانی کۆمپانیای بهر ههمینههر.	0400-18-01-04(1)(a)2	دۆزینهوی بلاو بوونهوه (گشتی)
شکستهینان له دابینکردنی شیوازیکی دۆزینهوی بلاو بوونهوه که پنداویستیهکانی نهدا بۆ تانکی یان بۆریهکان بهدی بهینیت.	0400-18-01-04(1)(a)3	دۆزینهوی بلاو بوونهوه (گشتی)
شکستهینان له چاودیری کردنی تانکیهکان لانیکهم 30 رۆژ جاریک، نهگه گونجاو بێت.	0400-18-01-04(2)(a)	دۆزینهوی بلاو بوونهوه (گشتی)
شکستهینان له دابینکردنی دۆزینهوی بلاو بوونهوه بۆ بۆری ژیرزوهی.	0400-18-01-04(2)(b)	دۆزینهوی بلاو بوونهوه (بۆری)
شکستهینان له دانانی نامیزی دۆزهرهوی دزمکردنی بۆری پهستینراو له ژیر زوهی.	0400-18-01-04(2)(b)1(i)	دۆزینهوی بلاو بوونهوه (بۆری پهستینراو)
شکستهینان له نهجامدانی تاقیکردنهوی سالانهی توندی هیلهکان یان چاودیریکردنی مانگانه لهسهه بۆری پهستینراوی ژیرزوهی	0400-18-01-04(2)(b)1(ii)	دۆزینهوی بلاو بوونهوه (بۆری پهستینراو)
شکستهینان له پابهخدیبون به مهجه گشتیهکانی چار سههکردن.	0400-18-01-06	وه لامدانوهی بلاو بوونهوی پیترۆل، چار سههکردن و بهر یوهبردنی معتر سیهکان
فسه مانگهکه له داخستنی تانکیهکه ناگادار نهکراو تهوه.	0400-18-01-07(4)(a)1-2	سیستمهکی UST له کار کهوتوو و داخراو
شکستهینان له نهجامدانی نمونه وهگرنتی داخستنی سیستمه.	0400-18-01-07(5)(a)-(b)	سیستمهکی UST له کار کهوتوو و داخراو
شکستهینان له تومار کردنی تانکی ههلگرنتی ژیرزوهی بهگۆیره ی سیستمی بنهر متی.	تنبیسی. کۆدی تنبیینکراوی § 68-215-106(a)	رنسای تنبیینکراوی تنبیسی
دانانی نهوت لهناو سیستمی تانکی ههلگرنتی ژیر زهویدا که فسه مانگهکه نیشانه یان ناگادار بیهکی به دابهشکههکان یان شونیی پرکردنهوه دا بهستوهه یان له لیستی قهدههه ی گهیناندن له مالپهر مهکه دانراوه.	تنبیسی. کۆدی تنبیینکراوی § 68-215-106(c) و 0400-18-01-10(6)(a)(e)	وه گرنتی کری
لابردنی نایاسایی نیشانهی سوور	تنبیسی. کۆدی تنبیینکراوی § 68-215-106(c)-(d)	رنسای تنبیینکراوی تنبیسی

**دهر خستهی B - نووسراوی ناگاداری پیشنیلکاری (بۆ فورماتنگ سهیری کلنشهکه بکه)**

ریکهوت

تۆمهتبار  
ناونیشانی شهقام  
زیبی شار، ویلايەت

دەربارە: ناگاداری پیشنیلکاری  
دامەزراره  
ناونیشانی شهقام  
زیبی شار، ویلايەت  
کەیسە #USTYY-XXXX، ناسنامە دامەزراره #X-XXXXXX

بەریز کاک/خانم:

له ریکهوتی، کارمەندانی فەرمانگەیی تانکی هەلگرنتی ژیرزەوی (فەرمانگە) پشکنینی پابەندبوونیان له شوینی ناماژهپیکراو ئەنجامدا. له کاتی پشکنینهکهدا، نەم پیشنیلکاریه (یان پیشنیلکاریانهی) خوارمۆه دۆزرانمۆه که راست نەکراونەتۆه و له ئەنجامدا رەوانەکردن بۆ بەشی جیبهجیکردنی فەرمانگەکه بۆ مەبەستی پێداچوونەوه ئەنجامدراوه.

پیشنیلکاری #1: شکستەپێنان له داخستنی تانکیهکی کەموکوریدار بەگۆیهری ریسای 02(4)(c)6(ii)-15-1-1200. به تایبەتی سیستمی نیستا لەمۆتهی 10ی ئایاری 2010مۆه بێ کارهبا بووه. بۆیه پێویسته تانکیهکه بۆ هەمیشە داخزێت.  
• راستکردنۆه داواکراوه

پیشنیلکاری #2: شکستەپێنان له ئەنجامدانی دۆزینۆهیی بۆ بوونۆه له سەر تانکیهکه بەگۆیهری ریسای 02(2)(a)-15-1-1200. به تایبەتی، هیچ دۆزینۆهیهکی بۆ بوونۆه بۆ تانکی دیزلەکه ئەنجام نەدراوه سەرەرای ئەوهی بیست و چوار (24) ئینچ بەرهمی تێدابووه.  
• راستکردنۆه داواکراوه

پیشنیلکاری #3: شکستەپێنان له تاقیکردنۆهیی سیستمی پارێزگاری کردن له ژەنگ هینان هەموو سێ (3) سأل جاریک بەگۆیهری ریسای 02(4)(c)2(i)-15-1-1200. به تایبەتی، ئەنجامهکانی دوایین تاقیکردنۆهیی پاراستنی ژەنگ له کاتی پشکنینهکهدا پشکەش نەکرا بوو.  
• راستکردنۆه داواکراوه

پیشنیلکاری #4: شکستەپێنان له هینتەنۆهیی دروستی سیستمی پارێزگاری کردن له ژەنگ هینان بەگۆیهری ریسای 02(4)(c)4-15-1-1200. به تایبەتی ریکخەری پاراستنی کاتۆدی بێ کارهبا بووه و هیچ تۆماریکی پشکنین له سالی رابردوودا تەواو نەکراوه.  
• راستکردنۆه داواکراوه

پیشنیلکاری #5: شکستەپێنان له جیبهجیکردنی پێداویستیهکانی کارکردن بۆ رێگریکردن له رژان بەگۆیهری ریسای 02(3)(b)4-15-1-1200. به تایبەتی، پشکنینی میژووی رژانی مانگانه و یاداشتی دواي رژان ئەنجام نەدراوه.  
• راستکردنۆه داواکراوه

پیشنیلکاری #6: شکستەپێنان له بەدیهینانی داواکاریهکانی دۆزینۆهیی بۆ بوونۆه بەگۆیهری ریسای 04(1)(g)-15-1-1200. به تایبەتی، پشکنینی وەرزی دابهشکەر و یاداشتی دابهشکەری دواتر رژان ئەنجام نەدراون.  
• راستکردنۆه داواکراوه

پیشنیلکاری #7: شکستەپێنان له هاوکاری کردن لەگەڵ فەرمانگە بەگۆیهری ریسای 03(2)-15-1-1200.

نهگهر ئه پئشیلکاریانهی سهرموه راست نهکرینهوه، ئهوا سزا مهدهنییه پئشیلکاریهکان له ئیستادا کۆی گشتی ده ههزار و ههشت سهد و شهست دۆلاره (\$10,860.00)، بهم شئوهیهی خوارمه:

- پئشیلکاری #1: یهک (1) پئشیلکاری ههلسهنگینراو به دوو ههزار و پهنج سهد دۆلار (\$2,500.00) بۆ ههر دامهزراوهیهک بههۆی شکست هینان له دابینهکردنی پاراستنی کاتودی بهردومام.
- پئشیلکاری #2: یهک (1) پئشیلکاری ههلسهنگینراو به دوو ههزار و چوار سهد دۆلار (\$2,400.00) بۆ ههر دامهزراوهیهک بۆ نهجامدانی دۆزینهوهی بلاو بوونهوه.
- پئشیلکاری #3: یهک (1) پئشیلکاری ههلسهنگینراوه به ههزار دۆلار (\$1000.00) بۆ ههر UST یهک بههۆی شکست هینان له پارێزگاریکردن له سیستهمی پاراستنی ژهنگ به شئوهیهکی دروست.
- پئشیلکاری #4: سهی (3) پئشیلکاری جیاواز به دوو سهد و پهنجا دۆلار (\$250.00) ههلسهنگیندرا بۆ ههر پشکنینیک که کۆی گشتی حصوت سهد و پهنجا دۆلار (\$750.00) بوو بههۆی شکست هینان له پارێزگاریکردن سیستهمی پاراستنی ژهنگ به شئوهیهکی دروست.
- پئشیلکاری #5: دوانزه (12) پئشیلکاری جیاواز که به سهد دۆلار (\$100.00) بۆ ههر سهلتیکی رژان/مانگیگ ههلسهنگیندراوه که کۆی گشتی ههزار و دوو سهد (\$1,200.00) دۆلاره بههۆی شکست هینان له تهواوکردن و پاراستنی تومارمکانی پشکنینی رژان.
- پئشیلکاری #6: چوار (4) پئشیلکاری جیاواز به سهی سهد دۆلار (\$300.00) ههلسهنگیندراوه بۆ ههر پشکنینیک/ومرزیگ بۆ کۆی گشتی ههزار و دوو سهد دۆلار (\$1,200.00) بههۆی شکست هینان له پارێزگاریکردن له پشکنینی و مرزی دابهشکهر و تومارمکانی دابهشکهر.
- پئشیلکاری #7: ریزه 20% بۆ ههر پئشیلکارییهکی ماوه زیادکرا بههۆی شکستهینان له هاوکاریکردن که کۆی گشتی ههزار و ههشت سهد و ده دۆلار (\$1810.00) بوو.

تکایه هاوکاری فهرمانگهکه بکه له ریگه پئشکهشکردنی بهلگهنامهیهک که وردهکاری ههموو راستکردنهوه پئویستهکان بخاته روو بۆ ئهم فهرمانگهیه لهسهه پنهمای ریکهوت. نهگهر له کاتی خۆیدا مامهله لهگهڵ پئشیلکاریهکان نهکریت، ئهوا فهرمانی کارگیری دهردهچیت و سزا مهدهنییهکان ههلهدهسهنگیندرا، و نهگهر فهرمانهکه ببهته کۆتایی، ئهوا فهرمانگهکه ئهوا دامهزراوهیه دهخاته لیستی "قهدهغهکردنی گهیاندن" و نیشانهی سوور له تانکیهکانی ههلگرتنی ژیرزموه دهدات. بۆ ریگری کردن له ههر پچرانیک له گهیاندن سووتهمهنی بۆ ئهم بزسه، داوا دهکهن دهستهبهجی کارپیکردنی دروستی ریکارمکانی خۆپاریزی بخرهته کار که UST له دزمکردن دهپاریزیت و به خیرایی ههر دزمکردنیک ههینیت دهمدۆزیتنهوه.

ئیمه پابهندن به کارکردن لهگهڵت بۆ یارمهتیدانت بۆ گهر اندنهوهی دامهزراوهکه بۆ پابهندبوون و گهیشتن به نامانجی هاوبهشمان بۆ نهوهی به سهلامهتی پیتروول له ویلایهتی تینیسی ههلبگرین. ئیمه داوای یارمهتی تۆ دهکهن بۆ پاراستنی سهراوه سروشتیهکانمان چونکه دزمکردنی تانکیهکان دهموانیت ناوی خواردنهوهی تینیسی بیس بکات یان مهترسی سهلامهتی بهراوه دروست بکات، تهانته تپچوو پاککردنهوهی دزمکردنی بچووکیش دهمکریت زۆر بهرز بیت.

نهگهر ههر پرساریکت ههیه دهربارهی ئهم نووسراوه، تکایه دوو دل مهبه له پهیومندیکردن به من له ریگهی ژماره 615532XXXX.

دلسۆزت،

بهریوهبهری کهیس، نازناو  
فهرمانگهی تانکی ههلگرتنی ژیرزموه



**دەر خستهی C - ناراستهکردنی کهیسی پیسبون/داخستن**

پهوهندیهکاتی نووسینگه  
وهزارهتی ژینگه و پاراستن له ویلایهتی تینیسی  
فهرمانگهی تانکی ههنگرتتی ژیرهوی

ریکهوت:

بۆ: بهشی جیبهجیگردن

له: بهرنیوهبری کهیس (ناو و واژۆ)

EFOM (ناو و واژۆ)

دهربارهی: ناراستهکردنی کهیسی پیسبون/داخستن (بازنه به دهوری گونجاوهکه بکیشه)

ناسنامهی دامهزراوه # \_\_\_\_\_

ناوی دامهزراوه: \_\_\_\_\_

**مهترسیه دۆزراوهکان، دهسنیشان نهکراوهکان و ناماژمیان پیکراوه بۆ ریوشوینی جیبهجیگردن.** خاوهن/بهکارخههکه مهترسییهکهی دهسنیشان نهکردوه و کاریگهرییه بهردهمامهکانی تومارکراون. میژووی پهوهندیدار دانراوه.

**پیشیلکاریه دۆزراوهکان و ناماژمیان پیکراوه بۆ ریوشوینی جیبهجیگردن.** خاوهن/بهکارخههکه پیشیلکاریهکهی دهسنیشان نهکردوه و/یان پیشیلکاریهکان راست ناکرینهوه. میژووی پهوهندیدار دانراوه.

**کهموکوریه دۆزراوهکان و ناماژمیان پیکراوه بۆ ریوشوینی جیبهجیگردن.** میژووی پهوهندیدار دانراوه.

نهو پیشیلکاریانه / کهموکوریانهی دهسنیشانکراون:

\_\_\_\_\_ 1.

\_\_\_\_\_ 2.

نهو پیشیلکاریانه / کهموکوریانهی دهسنیشان نهکراون:

\_\_\_\_\_ 1.

\_\_\_\_\_ 2.

سهرنجهکان:

---

---

---

---

---

---

**ددرخستهی D - ناراستهکردنی کهیسی تهنها تیچووی خاوهنی پیشووتر**

پهپوهندپهکاتی نووسینگه  
وهزارهتی ژینگه و پاراستن له ویلايهتی تینیسې  
فهرمانگه ی تانکی هه لگرتتی ژیرزهوی

ریکهوت: 5 ی حوزهیرانی 2020

بؤ: بهشی جیبهجیکردن

له:

دهربارهی: کرئ ماوه نه دراو هکان

خاوهنی پیشووی تانکی بیان  
خاوهنهکه له کاتی داخستنی تانکیهکدا:

ناسنامهی دامهزراوه #:

ناوی دامهزراوه:

نهم به لنگه نامانهی خوارهوه هاوپیچ کراون:

تیچووهکاتی پیشووی تانکیهکه، سزاکان، و په ره ی پوختهی سوود؛

سالانی قهرز:

ناگادار کردنهوه له نیشاندانی نهوهی تانکیهکان له سهر ناوی خاوهنی پیشوو گوئیراوتنهوه؛

کوپی نهو پسوولانهی که به پوست بؤ خاوهنهکهی پیشوو نیردراون؛ و

ئی دیکه: [ههر به لنگه نامهیکه تر که رنگه پهپوهندیدار بیت، هاوپیچ بکه و دهمنیشانیان بکه.]

سهر نجهکان:

[میژووی فروشتنی تانکیهکه بیان ههر زانیار بیهکی تر روون بکهوه که رنگه پهپوهندیدار بیت.]

دهر خسته‌ی E - کهموکوریه ساهره‌کیه‌کان بق ناراسته‌کردنی جیبه‌جیکردنی یاسای کرداری راسته‌ره‌وه

دیاری‌کردنی شوئینی خاک

وه‌رگرتنی نمونه‌ی خاک

دانانی بیر (شوئین، شوئینی پشکنین و هند).

راپرسی‌ی کردن

وه‌رگرتنی نمونه‌ی ناوی ژیر زهوی

فرئدانی خاک/ناو

کارپیکردن و چاک‌کردنه‌وه (O&M) یان ریکارمکانی O&M

**دەر خسته ی F - داواکاریهکانی دریزکردنهوهی گونجاو بۆ ناراستهکردنی کرداری جیبهجیکردنی راستهکهرهوه**

کیشهکانی بهخشینی دهسگهشتن (GOA) - لایهنی بهرپرسیار ههولێ داوه بۆ بهدهستهئینانی GOA له خاوهن مولکهکه (نهگهر دواتر فهرمانگهکه نهیتوانی نهمه بهدهستهئیننیت، پهیوسته ناراستهی نووسینگهی راویژکاری گشتی بکرنیت بۆ یارمهتیدان له بهدهستهئینانی دهسگهشتن له لایهین خاوهنی مولکهکهوه.)

کیشهکانی رینیدان - دهسهلاتی ناوخوی، ویلایهت یان فیدرالیهکان

کیشهی بهسنتهوهی کارهبا یان خزمتگوزاریهکانی تر

لایهنی بهرپرسیاری نینوانا کهتیایتدا رهوانهکردنی LUST TRUST بهردهوام دهییت

چاوهروانکردنی پهسهندکردنی / رهتکردنهوهی ناراستهکردنی ئهرکی ئهولهمیعتی کهیس

**کیشه تابهتهکان:**

پیشنیاڕیک له لایهین لایهنی بهرپرسیار یان راویژکارهوه بۆ تهکنهلوژبایهکی جیاواز یان گۆرانکاری له داواکاریهکانی فهرمانگه، که رهنگه پهیوستی به پیداجوونهوهی هاوتاههیت پیش ئهوهی ناراستهی جیبهجیکردن بکرنیت.

ئهو پرۆژانهی که له ژیر ووردبینی یان ههسهنگاندنی باساییدان

دهرختهی G - شکستهینان له ههماهنگی گردن لهگهل رینماییهکانی هلسهنگاندنی سزا

شکستهینان له هاوکاری گردن لهگهل فرمانگه بهگوزیرهی ریسای (2)03-01-18-0400 کهوا بهم شنیویهی خواروه هلدسهنگینریت:

بو همر فرمانیکی ستاندری بهریوبهر که دهرچووه، سزای مدهنی بو همر پیشیلکاریبیهک که چارهمر نهکراوه وهک زیادبوونی 20% له حالتهی

به کهلهرقی و/یا بیان کهمترخمدا هلدسهنگینریت به پشتبستن به ههمارکردنی سزای مدهنی TDIC (سهیری لاپیره 14-17 بکه).

**دەرخستەى H – کەیسەکه داخرا بەبێ کلێشەیهکی نووسراوی فرمان**

[ناوی تۆمەتبار]

C/O ناوی بریکاری تۆمارکراو یان تۆمەتبار، بریکاری تۆمارکراو ناو نیشان  
زببى شار، ویلايەتى تۆمەتبار

دەربارەى: داواکاری کرداری جیبهجیکردن

ناوی دامەزراوە

زببى شار، ویلايەتى دامەزراوە

ناسنامەى دامەزراوە # 0-000000

کەیسى # EAR-00000

بەریز ناوی تۆمەتبار

لە ریکهوتى پشکنین، فرمانگهکه دامەزراوەى ناماژهى پیکراوی سەرموهى پشکنى. لە یان نزیکهى ریکهوت EAR داواکاری، کردموهى جیبهجیکردنى (EAR) سەیرکرد کەوا بۆ نووسینگهى مهیدانى ناشقیل بۆ پینداچوونەوه نیردرا بوو. لە خوارموه ئەو پینشیلکاریانە دەخهینهروو که لە EAR دا هاتوون لەگەڵ ئەو وەلامهى که بۆ چارەسەرکردنى هەر پینشیلکارییهک پینشکەش کراوه:

پینشیلکاری #0: شکستهینان لە ... بەگوێزەى ریسای 01-18-0400-... بە تاییهتی، لە کاتی پشکنینهکەدا، ...  
لە ریکهوتى فرمانگه ههستا به وهگرتنى ...  
وهلام:

پینشیلکاری #0: شکستهینان لە ... بەگوێزەى ریسای 01-18-0400-... بە تاییهتی، لە کاتی پشکنینهکەدا، ...  
لە ریکهوتى فرمانگه ههستا به وهگرتنى ...  
وهلام:

لە سەر بنهمای وەلامه پینشکەشکراو هکان، فرمانگهکه بریاریدا ئەم ئاراستهکردنه بهیى فرمان داخات. بۆیه ئەم پشکنینه داخرا.

ئەگەر هەر پرسباریکت ههیه دەربارەى ئەم بابەته، تکایه دوو دل مەبه له پهيوهندیکردن به ناوی تو به ژماره (XXX) XXX-XXXX.

دلسۆزت،

رۆندا ئیلى كى

بەریو هبەرى ژینگه 4

کۆپى: فایلێ جیبهجیکردن

ناوچهى دامەزراوە نووسینگهى مهیدانى ژینگهیی

CO-020

دهرختهی ل – هاییهارلینکهکانی ماتریکسی سزا

- 0400-18-01-01 مەودای پروگرام، پیناسهکان، و زانیاری خاونداریهتی
- 0400-18-01-02 سیستمهکانی UST: دانان و بهکارخستن بهشی 02
- 0400-18-01-03 ناگادار کردنهوه و ههنگرتن راپورتکردن و تومارکردن بهشی 03
- 0400-18-01-04 دوزینهوهی بلاو بوونهوه بهشی 04
- 0400-18-01-05 راپورتکردنی بلاو بوونهوه، لیکۆلینهوه و پشتراستکردنهوه بهشی 05
- 0400-18-01-06 وهلامدانهوهی بلاو بوونهوهی پیتروۆل، چارسههرکردن و بهرتوهبردنی مهترسییهکان بهشی 06
- 0400-18-01-07 سیستمی UST له کارکهوتوو و داخستن بهشی 07
- 0400-18-01-08 بهرپرسیاریهتی دارایی
- 0400-18-01-09 فەندی تانکی ههمارگهی پیتروۆلی ژیرزهوی
- 0400-18-01-10 کۆکردنهوهی کرئ بهشی 10
- 0400-18-01-11 تانه
- 0400-18-01-12 نیشاندهری خاونداریتی بهشی 12
- 0400-18-01-13 یهدهگ
- 0400-18-01-14 ههنگرتنی تومار له لایهن فهرمانگهکه
- 0400-18-01-15 گهپاندنی بهر ههمه نهوتیهکان
- 0400-18-01-16 پروگرامی بهرتوهبهری ریگهپندراو بهشی 16
- 0400-18-01-17 سیستمهکانی UST لهگهڵ تانکی دروستکراوی مهیدانی و سیستمی ئاوی فرۆکهخانه

**دەرخستە ی K – ماتریکسی سزا**

لادان لە رێسا	نەگەری زیان	سزای نوێ	چەند ھیندەکەر	وەسفی پیشنیکاری	شایستە	2018	
لاوەکی	لاوەکی	\$100	سیستەمی UST	پیشکەش نەکردنی فۆرمی ئاگاداری پیش دامەزراندن بەر لە دامەزراندن/دروستکردن	تەنھا خاوەنی سەرەتایی	0400-18-01-02(1)(a)1	1
ناوەند	ناوەند	\$2,000	تانکی	شکستھێنان لە دانانی تانکی بەگۆرە ی رێنماییەکانی کۆمپانیای بەر ھەمھێنەر		0400-18-01-02(1)(b)	2
ناوەند	ناوەند	\$2,000	سیستەمی بۆری	شکستھێنان لە دانانی بۆری بەگۆرە ی رێنماییەکانی کۆمپانیای بەر ھەمھێنەر		0400-18-01-02(1)(b)	3
ناوەند	ناوەند	\$2,000	بەشەکانی تری سیستەمەکە	شکستھێنان لە دانانی کەرسەتی یاریدەدەر و سیستەمەکانی لەخۆگرتن بەگۆرە ی رێنماییەکانی کۆمپانیای بەر ھەمھێنەر		0400-18-01-02(1)(b)	4
سەرەکی	ناوەند	\$3,200	تانکی	شکستھێنان لە ھەبوونی لەخۆگرتنی لاوەکی لە سەر ئەو تانکیانەی دوا 25ی تەمموزی 2007 دانراون		0400-18-01-02(1)(c)	5
سەرەکی	ناوەند	\$3,200	سیستەمی بۆری	شکستھێنان لە ھەبوونی راگرتنی لاوەکی بۆ ئەو بۆریانەی دوا 25ی تەمموزی 2007 دانراون		0400-18-01-02(1)(c)	6
لاوەکی	ناوەند	\$1,200	سیستەمی UST	دابین نەکردنی کۆنترۆلی لاوەکی بۆ دابەشکەرەکانی سووتەمەنی ئۆتۆمبیل کە لە دوا 25ی تەمموزی 2007 دانراون		0400-18-01-02(1)(c)	7
بۆ سزا سەیری ریکاری ستاندری کاری جێبەجێکردن بکە				دانانی پیتروۆل لەناو سیستەمەکانی تانکی ھەلگرتنی ژێر زەوی بەبێ پیشکەشکردنی فۆرمی ئاگادارکردنەوە بۆ فەرمانگە		0400-18-01-02(1)(d)1	8
			پیکھاتە ی تانکی	شکستھێنان لە ھەبوونی سیستەمی رژان یان زیدەپربوون لە سەر تانکی ھەلگرتنی ژێر زەوی پیش دانانی بەر ھەسەکە لە ناو پیکھاتە ی تانکیەکە.		0400-18-01-02(1)(d)2	9



سهرمکی	ناومند	\$3,200	پنکهاتهی تانکی	شکستهپننانه له نهجامدانی دوزینهوهی بلاوونوهه لهسهر UST که زیاتر له 1 نینج بهرهمیان تیدایه له ماوهی دانانهکهدا	نهماو < 4 مانگ 4 مانگ یان کهمتره نهماوه	0400-18-01- .02(1)(d)3	10 11
ناومند	لاوهکی	\$200	پنکهاته/چاودیری تانکی	شکستهپننانه له دهستیکردنی دهستبهجینی دوزینهوهی بلاوونوهه بهگویرهی ریسای 0400-18-01-04 نهگهر تانکی یان ژووری تانکی زیاتر له دوو سانتیمتر و نیو (2.5) سانتیمتر (بیک (1) نینج) بهرهمی تیدابیت		0400-18-01- .02(1)(d)4	12
			وکه 02(1)(d)3 وک نامازهی پی بکه سهیری دیرمکانی 11 & 10 بکه	شکستهپننانه له دهستبهجینی پاراستنی سیستهمهکانی UST بهرامبهر داخوران بهگویرهی پههگرافی (4) لهه ریسایه.		0400-18-01- .02(1)(d)4	13
			وکه 02(4)(a) وک نامازهی پی بکه سهیری دیری 46 بکه	شکستهپننانه له نهجامدانی تاقیکردنهوهی توندی تانکی له کاتی تهواوکردنی پروسهی دانان و پیش دابهشکردنی سووتهمهنی	تهنها خاوهنی سهههتایی	0400-18-01- .02(1)(d)5	14
لاوهکی	ناومند	\$1,200	تانکی	شکستهپننانه له نهجامدانی تاقیکردنهوهی توندی هیل له کاتی تهواوکردنی پروسهی دانان و پیش دابهشکردنی سووتهمهنی	تهنها خاوهنی سهههتایی	0400-18-01- .02(1)(d)5	15
لاوهکی	ناومند	\$1,200	سیستهمی بوری	شکستهپننانه له نهجامدانی تاقیکردنهوهی توندی هیل له کاتی تهواوکردنی پروسهی دانان و پیش دابهشکردنی سووتهمهنی	تهنها خاوهنی سهههتایی	0400-18-01- .02(1)(d)5	15
			وکه 02(1)(d)5 وک نامازهی پی بکه، سهیری دیرمکانی 14 & 15 بکه	شکستهپننانه له پاریزگاریکردن له نهجامهکانی تاقیکردنهوهی توندی هیل له کاتی تهواوکردنی پروسهی دانان و پیش دابهشکردنی سووتهمهنی	له دۆخی نهبوونی تومارکندا، وکه شکستهپننانه له نهجامدان نامازهی پی بکه	0400-18-01- .02(1)(d)6	16
لاوهکی	لاوهکی	\$100	بو ههر دامهزراندنیک	شکستهپننانه له بهدهستهپننایی بروانامهی دامهزراندن له ماوهی 15 روردا دواي تهواو بوونی دامهزراندنکه	ههموو سیستهمهکانی UST دهگرنهوه له داههزراندن - تهنها خاوهنی سهههتایی	0400-18-01- .02(1)(e)	17
سهرمکی	ناومند	\$3,200	تانکی	شکستهپننانه له ههبوونی تانکی دوو-دیوار یان تانکی داپوشراو به مهوادیهکی نیوانی سهر نهو تانکیانهی دواي 25 تههموزی 2007 دانراون.		0400-18-01- .02(2)(a)1	18
			وکه 02(2)(a)5 وک نامازهی پی بکه، سهیری دیرمکانی 22 & 23 بکه	شکستی نهو تانکیانهی که له دواي 25 سی تههموزی 2007 دانراون بو ههبوونی داواکاریهکانی چاودیری کردنی نیوانی له ریسای 0400-18-01-04(3)(g)1		0400-18-01- .02(2)(a)2	19

سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	پنکهاته‌ی تانکی	شکستی تانکیه‌کان بو ریگریکردن له لیچوونی نهوت بو ناو ژینگه به درژیایی ته‌مینی کارکردنی تانکی هملگرتتی ژیر زوی	0400-18-01-02(2)(a)3	20	
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سیسته‌می UST	شکسته‌ینانی تانکیه‌کان له کۆنترۆلکردنی لیچوونیک تاو‌مکو ده‌ست‌نیشان ده‌کری و لادهرین	0400-18-01-02(2)(a)4	21	
سهر مکی	ناو‌ه‌ند	\$3,200	پنکهاته‌ی تانکی	شکستی ئه‌ی تانکیه‌ی که له یان دوا‌ی 25 ی ته‌موزی 2007 دانراون، پنیوسته هه‌موو 30 رۆژ جاریک چاودیری بکرین بو بلاو بوونه‌وه.	نه‌ماو < 4 مانگ 4 مانگ یان که‌متره نه‌ماوه	22	
سهر مکی	لاو مکی	\$200	پنکهاته‌ی/چاودیری تانکی			23	
سهر مکی	ناو‌ه‌ند	\$3,200	سیسته‌می بۆری	شکستی ئه‌ی بۆریانه که له‌دوا‌ی 25 ی ته‌موزی 2007 دانراون که %100 دوو دیواری بن یان به شنیوه‌ی لاو مکی کۆنترۆل بکرین به یه‌ک دیوار که به حموز کوتایی دیت	0400-18-01-02(2)(b)1	24	
			وه‌ک 02(2)(b)5 ناماژ‌ه‌ی پی بکه سه‌یری دیری 28 بکه	شکستی ئه‌ی بۆریانه که له دوا‌ی 25 ی ته‌موزی 2007 دانراون بو هه‌بوونی داواکاریه‌کانی چاودیری کردنی نیوانی له ریسای 0400-18-01-04(3)(g)1	0400-18-01-02(2)(b)2	25	
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سیسته‌می بۆری	شکستی بۆریه‌کان بو ریگریکردن له لیچوونی نهوت بو ناو ژینگه به درژیایی ته‌مینی کارکردنی بۆریه‌کان	0400-18-01-02(2)(b)3	26	
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سیسته‌می بۆری	شکسته‌ینانی بۆریه‌کان له کۆنترۆلکردنی لیچوونیک تاو‌مکو ده‌ست‌نیشان ده‌کری و لادهرین	0400-18-01-02(2)(b)4	27	
ناو‌ه‌ند	ناو‌ه‌ند	\$2,000	سیسته‌می بۆری	چاودیری نه‌کردنی ئه‌ی بۆریانه‌ی که له یان دوا‌ی 25 ی ته‌موزی 2007 دانراون و پنیوسته هه‌موو 30 رۆژ جاریک چاودیری بکرین بو بلاو بوونه‌وه.	نه‌مه ته‌نها به سه‌ر تۆماره‌کانی چاودیریکردنی مانگانه جیبه‌جین ده‌بیت	0400-18-01-02(2)(b)5	28
لاو مکی	ناو‌ه‌ند	\$1,200	دابه‌شکهر	له‌کارکه‌وتنی دابه‌شکهری سووته‌مینی ئۆتۆمبیل که له دوا‌ی 25 ی ته‌موزی 2007 دانراوه تاو‌مکو حموزی کۆنترۆلکردنی هه‌بیت که ماده‌ی شل له ته‌نیشته‌کان و خواروه‌ی بیت له هه‌ر چوونه ژوورمه‌یه‌ک	0400-18-01-02(2)(c)1	29	
لاو مکی	ناو‌ه‌ند	\$1,200	دابه‌شکهر	له‌کارکه‌وتنی دابه‌شکهری سووته‌مینی ئۆتۆمبیل که له دوا‌ی 25 ی ته‌موزی 2007 دانراوه تاو‌مکو حموزی کۆنترۆلکردنی هه‌بیت که گونجاون له‌گه‌ل به‌ر هه‌می نه‌وتی هه‌لگیراو له ناو سیسته‌می UST	0400-18-01-02(2)(c)2	30	

31	0400-18-01-02(2)(c)3	شکستهپنانهی حموزی کونترۆلکردن تا به شنیوهیهک دیزاینکرا بیت که ریگه بدات به پشکنینی بینراو و دهسترآگیشتن به پیکهاتهکانی سیستمی کونترۆلکردن، بهلمخوگرنتی نمونهی بۆ بۆری بهکاردههینرین، بهگویرهی ریسهی-0400-18-01-04(1)(f).	حموز	\$2,000	ناومند	ناومند
32	0400-18-01-02(3)(a)1(i)	شکستهپنانهی له ههبوونی نامیری ریگری کردن له رژان که ریگری بکات له لچوونی پیتروۆل بۆ ناو ژینگه کاتیک سوندهی گواستنهوه له بۆری پرکردنهوهکه جیا دهپیتنهوه	تانکی	\$2,000	ناومند	ناومند
33	0400-18-01-02(3)(a)1(ii)	شکستهپنانهی له ههبوونی نامیری ریگری کردن له زیدهپربوون که به شنیوهیهکی ئوتوماتیکی گوزهر بۆ ناو تانکیهکه دهکوژنیتنهوه کاتیک تانکیهکه له سهدا نهومد و پینج (95%) زیاتر پر نهیت؛ ناگاداری بهکارخهری گواستنهوه بکه کاتیک تانکیهکه له سهدا نهومد (90%) زیاتر پر نیه له ریگهی سنووردارکردنی گوزهر بۆ تانکیهکه یان دهستپیکردنی زهنگی ناستی بهرز؛ یان گوزهرکردن سنووردار بکه بۆ ماوهی 30 خولمک پینش زیدهپربوون، یهک خولمک پینش زیدهپیرکردنهوه به زهنگی ناستی بهرزی ناگاداری بهکارخهروهکه بکهوه، یان به شنیوهیهکی ئوتوماتیکی گوزهری تانکیهکان بکوژینهوه بۆ نهوهی ههچ کام له نامیرمکانی سهروهی تانکیهکه بهر بهر ههمهکه نهکمریت بههوی زیدهپیرکردنهوه.	تانکی	\$2,000	ناومند	ناومند
34	0400-18-01-02(3)(a)3	بهکارهینانهی سنووردارکهری گوزهر که لهسه هیلهکانی ههواگۆرکی بهکاردهاتوهوه کاتیک زیدهپیرکردنهوه زۆر دهگۆردریت یان دانراوه له یان دوای 13 تشرینی یهکهمی 2021.	نامیری زیدهپیرکردن	\$2,000	ناومند	ناومند
35	0400-18-01-02(3)(a)4	شکستهپنانهی له تاقیکردنهوهی نامیری رژان و زیدهپیرکردن بهگویرهی ریسهی 0400-18-01-02(3)(c)	وهک (c)02(3) نامازهی پنی بکه سهیری دیری 45 بکه			
36	0400-18-01-02(3)(b)1	شکستهپنانهی له ریگریکردن له بلاوبونهوه بههوی رژانی زیدهپیرکردنهوه کاتیک UST بۆ ههلمگرتتی نهوت بهکاردههینریت.	پیکهاتهی تانکی	\$8,000	سهههکی	سهههکی
37	0400-18-01-02(3)(b)2	شکستهپنانهی له ههبوونی قهپاغی سهتلی رژان که له دۆخیکی باشدا بیت و بهر سههپۆشی پرکردنهوه ناکهسویت	پیکهاتهی تانکی	\$100	لاوهکی	لاوهکی
38	0400-18-01-02(3)(b)3	شکستهپنانهی له پاریزگاری کردن له حموزمکانی رژان که بهبی ناو و پیسی و پاشماوه و بیت.	پیکهاتهی تانکی	\$200	لاوهکی	ناومند

لاومکی	لاومکی	\$100	سیستمی UST / بۆ هر مانگیک	شکستهپنان له پشکنینی حموزی رژان به لایمی به شیوهی مانگانه و هه لگرتتی یاداشتی پشکنینهکان بۆ دوایین 12 مانگی رابردوو		0400-18-01-02(3)(b)4	39
			و مک 05(4)(a) ناماژهی پیکه، سهیری دیری بکه 239	شکستهپنان له رابورتکردن، لیکولینهوه و پاککردنهوهی هر رژانیک یان زیده- پربوونیک بهگویرهی ریسای (4)05-0400-18-01	زیاتر له 25 گائون	0400-18-01-02(3)(b)5	40
			و مک 05(4)(b) ناماژهی پیکه، سهیری دیری بکه 240		کهمتر له 25 گائون		41
			و مک 02(3)(a)1(ii) ناماژهی پی بکه سهیری دیری 33 بکه	شکستهپنان له بهکارخستن و هیشانهوهی نامیری زیده-پربوون بۆ نهوهی له دۆخیکی باشدا بیته بهگویرهی تایبتمهندییهکانی کومپانیای بهرهمهپنهر.		0400-18-01-02(3)(b)6	42
ناومند	ناومند	\$2,000	ژووری تانکی	شکستهپنان له چاودزیکردنی نامیرمکانی ریگری کردن له رژان، سیستمی UST کهمتر نه بیته له جارمکانی پشکنینی ورد، یان تاقیکردنهوهی نامیرمکانی ریگریکردن له رژان لاینیکهم جاریک له سی (3) سالد	بۆ نهو سیستمهانهی که له دوای 18/13/10 خراونهته کار، نه مه له کاتی دامهزراندندا جیبهجن ده بیته. بۆ نهو سیستمههه که له 18/13/10 یان پیش 18/13/10 بهکارده هینرین، نه مه جیبهجن ده بیته له ریکه و نیک درهنگتر نه بیته له 21/13/10	0400-18-01-02(3)(c)1	43
ناومند	ناومند	\$2,000	ژووری تانکی	شکستهپنان له پشکنینی نامیرمکان بۆ ریگریکردن له زیده-پربوون به لایمی کهم سی سأل جاریک.		0400-18-01-02(3)(c)2	44
			و مک 02(3)(c)1 & 2 ناماژهی پیکه، سهیری دیری مکانی 43 & 44 بکه	شکستهپنان له هه لگرتتی توماری پشکنین و پشکنینی نامیرمکانی ریگری کردن له رژان و نامیرمکانی ریگری کردن له زیده-پربوون بۆ ماوهی سی سأل.		0400-18-01-02(3)(d)	45
سهرمکی	ناومند	\$3,200	تانکی	شکستهپنان له هه بوونی پاراستنی ژنگ که به شیوهیهکی دروست دیزاین کرابیته، دروست کرابیته و/یا بهر زکرابیتهوه.		0400-18-01-02(4)(a)	46
			و مک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه سهیری دیری 46 بکه	دانانی نادرستی تانکی دروستکراو له فایهرگلاس-پلاستیکی بههیزکراو	و مک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه	0400-18-01-02(4)(a)1	47
			و مک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه سهیری دیری 46 بکه	دانانی تانکی کانزایی به چینیکی جیاکه موهی نهگونجاو	و مک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه	0400-18-01-02(4)(a)2(i)	48

			وهک 02(4)(a). ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 46 بکه	شکستهینان له دانانی سیستمی پاراستنی کاتودی مهیدانی که له لایهن پسیوریکی ژ منگوه دیزاین کرابیت	وهک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه	0400-18-01- .02(4)(a)2(ii)	49
			وهک 02(4)(a). ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 46 بکه	شکستهینانی دیزاینی سیستمی نیستا له ریگهدان به دیاریکردنی دۆخی نیستای بهکار خستن	وهک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه	0400-18-01- .02(4)(a)2(iii)	50
			وهک 02(4)(a). ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 46 بکه	کارپیکردن و نیدامهی نادرستی سیستمی پاراستنی کاتودی تانکیهکه	وهک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه	0400-18-01- .02(4)(a)2(iv)	51
سهرمکی	ناومند	\$3,200	تانکی	شکستهینان له دلنیاکردنی له سهلامتی تانکیهکه پیش دانانی نامراز مکانی پاراستن له ژ منگ		0400-08-01- .02(4)(a)2(v)	52
سهرمکی	ناومند	\$3,200	وهک 02(4)(a)2(v). ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 52 بکه	شکستهینان له نهجامدانی پشکنین و ههلسهنگاندنی ناوخویی بو دلنیاپوون له سهلامتی پیکهاتهی تانکیهکان پیش دانانی پاراستنی کاتودی تانکیهکان		0400-18-01- .02(4)(a)2(v)(I)	53
سهرمکی	ناومند	\$3,200	پیکهاتهی تانکی	شکستهینان له دابینکردنی هیچ چاودیریبهکی بهردوامی مانگانه پیش نوپیکردنهوی تانکیهکان به پاراستنی کاتودی	نهماو < 4 مانگ	0400-18-01- .02(4)(a)2(v)(II)	54
ناومند	لاومکی	\$200	پیکهاته/چاودیری تانکی		4 مانگ بیان کهمتره نهماوه		55
	ناومند	\$2,000	پیکهاتهی تانکی	شکستهینان له بهدیپینانی پیدایستهکانی پشکنینی توندوتولی بو تانکیهکی نوپیکراوه که پاراستنی کاتودی ههیه	پنویسته تاقیکردنهوکاتی پیش و دواي دامهزراندن نهجام بدریت	0400-18-01- .02(4)(a)2(v)(III)I. & II	56
			وهک 02(4)(a)2(v). ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 52 بکه	شکستهینان له بهدیپینانی پیدایستهکان بو پشکنین بو کونهکانی داخوران بو تانکیهکی نوپیکراوه به بهکارهینانی شیوازی جیگروهی تینسی		0400-18-01- .02(4)(a)2(v)(IV)	57
سهرمکی	ناومند	\$3,200	تانکی	شکستهینان له دانانی ناوپوش بهگویرهی ههموو ریکار و پراکتیکهکان		0400-18-01- .02(4)(a)3(i)	58
			وهک 02(4)(a)3(i). ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 58 بکه	شکستهینان له دانانی ناوپوش بو نهوی به شپوهیهکی کاریگهر ریگری له لیچوون بکات به دریزی تمهنی خزمتگوزاری تانکیهکه		0400-18-01- .02(4)(a)3(i)(I)	59

			و مک 02(4)(a)3(i) ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 58 بکه	شکستهینان له دنلیا بوون لهوهی که مادهی ناویش لهگهل نمو بهر همسهدا دهگونجیت که هلهدهگیریت		0400-18-01-02(4)(a)3(i)(II)	60
			و مک 02(4)(a)3(i) ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 58 بکه	شکستهینان له دنلیا بوون له سهلامعتی پیکهاتهی تانکیهکه پیش لهوهی ناویش بکریت		0400-18-01-02(4)(a)3(i)(III)	61
			و مک 02(4)(a)3(i) ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 58 بکه	شکستهینان له پیرموکردنی رینماییهکانی بهر همسهینهری ناویش له کاتی دانانی ناویش		0400-18-01-02(4)(a)3(i)(IV)	62
لاوهکی	ناومند	\$1,200	تانکی	شکستهینان له نهجامدانی بشکنینی توندوتولی تانکی دوی ناویشکردن و پیش کارپیکردنی سیستمهکه		0400-18-01-02(4)(a)3(i)(V)	63
لاوهکی	لاوهکی	\$100	سیستمی UST	شکستهینان له هلهگرتنی توماری پیداویستییهکانی نوپکردنهوه بو تصمنی کارکردنی تانکیهکان		0400-18-01-02(4)(a)3(i)(VI)	64
ناومند	ناومند	\$2,000	تانکی	شکستهینان له پابهنبوون به پیداویستییهکانی نوپکردنهوهی ناویشی ناموه له کاتی زیادکردنی پاراستنی کاتودی.		0400-18-01-02(4)(a)3(iii)	65
			و مک 07(2) ناماژهی پیکه، سهیری دیزی 315 بکه	شکستهینان له داخستنی همیشی تانکی ناویشکراو که له رووی پیکهاتهوه ناتهندروست بیت یان نهگس ناویشهکه کاری نمکرد		0400-18-01-02(4)(a)3(iv)	66
			و مک 07(2) ناماژهی پیکه، سهیری دیزی 315 بکه	شکستهینان له داخستنی همیشی تانکی هیلکراو که تیایدا CP تا 22ی کانوونی یهکمی 2012 زیاد نمکراوه		0400-18-01-02(4)(a)3(v)	67
			و مک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 46 بکه	شکستهینان له تومارکردنی پاساوی نمبوونی سیستمی پاراستنی ژنگ بو تانکی کانزایی		0400-18-01-02(4)(a)5(i)	68
			و مک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 46 بکه	شکستهینان له هلهگرتنی شیکاری پسپوری داخوران له نهگسری ژنگاوی شونیهکه نهگس نامیری پاراستنی ژنگ بهکار نههینریت		0400-18-01-02(4)(a)5(ii)	69
			و مک 02(4)(a) ناماژهی پی بکه سهیری دیزی 46 بکه	شکستهینان له هبوونی پیکهاتهی تانکی و پاراستنی له ژنگ که له لایین فسرمانگهکه دیاری کراوه بهجوژیک که له پاراستنی تهندروستی مروف و ژینگه کهمتر نه بیت		0400-18-01-02(4)(a)6	70
ناومند	لاوهکی	\$200	بهستری فلیکس	شکستهینان له پابهنبوون به مهرجهکانی پیومست به دیزاین، بیناسازی، بهکار هینان، یان نوپکردنهوه	تهنھا بهسترهوه فلنیکسهکان و چاککراوه	0400-18-01-02(4)(b)	71

72			پاراستن له ژهنگ بو بۆریه‌کان			
73		\$3,200	سەبەستەمی بۆری وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	دانانی نادروستی بۆری یان بۆری فلێکسی دروستکراو له فایبەرگلاس-پلاستیکی به‌هیزکراو	0400-18-01- .02(4)(b)1	
74			وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	شکسته‌هێنان له هه‌بوونی پاراستن له ژهنگ له‌سەر بۆری پۆلا، به‌له‌خوگرتنی به‌ستەری فلێکس	0400-18-01- .02(4)(b)2	
75			وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	دانانی بۆری به‌ چینیکی جیاکەر‌وه‌ی نه‌گونجاو	0400-18-01- .02(4)(b)2(i)	
76			وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	دیزاینی نه‌گونجاوی سەبەستەمی پاراستنی کاتودی بۆری مه‌یدانی	0400-18-01- .02(4)(b)2(ii)	
77			وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	دیزاینی سەبەستەمی کاره‌بایی بۆ بۆری کانزایی رینگه به‌ دیاریکردنی دۆخی ئیستای کاره‌با نادات	0400-18-01- .02(4)(b)2(iii)	
78			وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	کارپیکردن و ئیدامه‌ی نادروستی سەبەستەمی پاراستنی کاتودی بۆ بۆری کانزایی	0400-18-01- .02(4)(b)2(iv)	
79			وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	شکسته‌هێنان له تۆمارکردنی پاساوی نه‌بوونی سەبەستەمی پاراستنی ژهنگ بو بۆری کانزایی	0400-18-01- .02(4)(b)3(i)	
80			وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	شکسته‌هێنان له هه‌لگرتنی شیکاری پسیبۆری داخووران له نه‌گه‌ری ژهنگاوی شوینه‌که نه‌گه‌ر نامیری پاراستنی ژهنگ به‌کار نه‌هینرنیت	0400-18-01- .02(4)(b)3(ii)	
81			وهك 02(4)(b) و ناماژەى پێ بکه، سەبەری دێرەکانی 71 & 72 بکه	شکسته‌هێنان له هه‌بوونی پیکهاته‌ی بۆری و پاراستنی له ژهنگ که له‌لایه‌ن فه‌رمانگه‌که دیاری کراوه به‌جۆریک که له پاراستنی ته‌ندروستی مروف و ژینگه که‌متر نه‌ینیت	0400-18-01- .02(4)(b)4	

ناوهند	لاوهکی	\$200	بۆ هس بهشیکسی سیستهم	شکستهپنانه له ههبوونی پاراستن له ژهنگ لهسهر بۆری پرکردن یان ههبوونی تیورینکی دلوپهکردن		0400-18-01-02(4)(b)5	82
ناوهند	ناوهند	\$2,000	سیستهمی CP	شکستهپنانه له کارکردن و هیشتنهوهی سیستهمی پاراستن له ژهنگ و مک ئهوهی له لایهن پسیپۆری ژهنگهوه دیزاین کراوه بۆ دابینکردنی پاراستنی بهردهوام.		0400-18-01-02(4)(c)1	83
لاوهکی	ناوهند	\$1,200	پشکنینی سیستهمی CP	شکستهپنانه له دانیابوون لهوهی که سیستهمی پاراستنی کاتۆدی له ماوهی 6 مانگ له دواى دانانی و هس 3 سأل جاریک دهپشکنریت.		0400-18-01-02(4)(c)2(i)	84
			وهک 02(4)(c)1 ناماژهی پی بکه سهیری دیتری 83 بکه	شکستهپنانه له دانیابوون لهوهی که پاراستنی کاتۆدی و مک دیزاین کاردهکات و به شیهیهکی کاریکه رینگری له ژهنگ دهکات		0400-18-01-02(4)(c)2(ii)	85
			وهک 02(4)(c)2(i) ناماژهی پی بکه سهیری دیتری 84 بکه	شکستهپنانه له ههنگرتنی ههموو نهو تومارانهی که پیویستن بۆ تاقیکردنهوهکانی پاراستنی کاتۆدی		0400-18-01-02(4)(c)2(iii)	86
لاوهکی	ناوهند	\$1,200	سیستهمی UST	شکستهپنانه له تاقیکردنهوهی سیستهمی UST دواى 3 مانگ بهلام له 6 مانگ درهنگتر نهییت دواى دانانی نهۆدهکان.		0400-18-01-02(4)(c)3	87
لاوهکی	ناوهند	\$1,200	بۆ هس سیستهمیکی IC	شکستهپنانه له پشکنینی سیستهمی پاراستنی داخوورانی کارهبا بۆ هس 60 رۆژ جاریک.	تهنها نهو کاته ناماژهی پی بکه نهگهر هس 3 پشکنینهکهت نهکردوه و نهتوانیوه دهست پیبکهیت	0400-18-01-02(4)(c)4	88
			وهک 02(4)(c)2(i) ناماژهی پی بکه سهیری دیتری 84 بکه	شکستهپنانه له پاراستنی نهجامهکانی دواپین دوو تاقیکردنهوهی سیستهمی پاراستنی کاتۆدی		0400-18-01-02(4)(c)5(i)	89
لاوهکی	لاوهکی	\$100	چاککردنهوه	شکستهپنانه له ههنگرتنی توماری زیادکردنی نهۆدی قوربانى بۆ سیستهمیکی ههنووکهی بۆ تهمنی سیستهمی UST	تهنها خاوهنی سههتایی	0400-18-01-02(4)(c)5(ii)	90
			وهک 03(2)(d) پیکه، سهیری دیتری 161 بکه	شکستهپنانه له پیدانی توماری زیادکردنی نهۆدی قوربانى بۆ سیستهمیکی ههنووکهی بۆ خاوهنی نوئ له کاتی گواستنهوهی خاوهنداریهتی		0400-18-01-02(4)(c)5(ii)	91



			وهک 02(4)(c)3 ناماژهی پی بکه سهیری دیبری 87 بکه	شکستهینان له پاراستنی نهجامهکانی تاقیکردنهوی توندوتولی پیویست له -0400 02(4)(c)3-18-01-01 بۆ تهمنی سیستمی UST		0400-18-01- .02(4)(c)5(iii)	92
			وهک 03(2)(d) ناماژهی پی بکه، سهیری دیبری 161 بکه	شکستهینان له پیدانی نهجامهکانی تاقیکردنهوی توندوتولی پیویست له -0400 02(4)(c)3-18-01-01 به خاونه نوییهکه له کاتی گواستهوهی خاونداریهتی		0400-18-01- .02(4)(c)5(iii)	93
			وهک 02(4)(c)4 ناماژهی پی بکه سهیری دیبری 88 بکه	شکستهینان له ههنگرتنی دوایین سئ توماری پشکنینی پاراستنی کاتودی.	سیستمی تهزووی نیمپر یست	0400-18-01- .02(4)(c)5(iv)	94
لاوهکی	ناوهند	\$1,200	سیستمی UST	شکستهینان له نهجامدانی تاقیکردنهوی سیستمی تانکی لهسهر UST که سیستمی پاراستنی کاتودی کارهبای کوژاوتوهه یان بۆ کهمتر له 12 مانگ کاری نهکردوهه یان نهجامدانی تاقیکردنهوی دوومی سیستمی تانکی له سئ مانگ کهمتر نهبیت و له شمش مانگ زیاتر نهبیت دواي دووباره خستنه کاروهی سیستمهکه.	CP کوژاوه بۆ کهمتر له 12 مانگ	0400-18-01- .02(4)(c)6(i)	95
سههکی	ناوهند	\$3,200	سیستمی UST	شکستهینان له داخستنی هههیشیهی سهه UST که سیستمی پاراستنی کاتودی کارهبای کوژاوتوهه یان بۆ زیاتر له 12 مانگ کاری نهکردوهه یان داواکاری بۆ فهرمانگهکه بۆ ئاراستهکردنی پیچهوانه.	CP بۆ زیاتر له 12 مانگ کوژاوتوهه	0400-18-01- .02(4)(c)6(ii)	96
سههکی	ناوهند	\$3,200	سیستمی UST	شکستهینان له بهکارهینانی سیستمی UST که دروستکراوه یان ناویوشکراوه به کههستهی گونجاو لهگهه مادهی نهوتی ههنگیراو له سیستمی UST.		0400-18-01- .02(5)(a)	97
لاوهکی	لاوهکی	\$100	سیستمی UST	شکستهینان له ناگادارکردنهوی فهرمانگهکه لایهنیکهه 30 پیش گۆرینی بۆ بنکهیهکی لوهکی نهوت که زیاتر له 10% نیتانال یان زیاتر له 20% بایویدیلی تیدابیت.	تهنها پهراو	0400-18-01- .02(5)(b)	98
لاوهکی	لاوهکی	\$100	سیستمی UST	پابهندنهویون به نیشاندانی گونجاوی UST	تهنها پهراو	0400-18-01-	99

			وهك (a) 02(5) و هك ئاماژەى پى بكه سەيرى دەيرى 97 بكه	سىستەمەكان (بەلمەخۆگرتنى تانكى، بۆرى، حەوزى لەخۆگرتن، نامىرى پەمپكردن، نامىرى دۆزىنەوى بۆلەبوونە، نامىرى پڕزان، و نامىرى زىدە-پىرپوون) بە يەكئەك يان زياتر لەو رێگايانەى كە روونكرانەوه.	سىستەمى <b>UST</b> لەگەڵ كەرەستە هەلگىراو هەكادا نەگونجاولە	100	02(5)(b).
			وهك (2) 03 ناماژەى پىكه، سەيرى دەيرى 136 بكه	شكستەپىنان لە هەلگرتنى تۆمارەكان كە پابەندبوون بە برگەى لاوهكى (b) ى ئەم برگەيه تۆمار دەكەن.		101	0400-18-01- 02(5)(c).
سەرەكى	ناوەند	\$3,200	تانكى	شكستەپىنان لە دانانى لەخۆگرتنى لاوهكى لە سەر ئەو تانكەيانەى دواى 25ى تەمموزى 2007 گۆردراون	تانكەيهكان	102	0400-18-01- 02(6)(a).
سەرەكى	ناوەند	\$3,200	سىستەمى بۆرى	شكستەپىنان لە دانانى لەخۆگرتنى لاوهكى لە سەر ئەو بۆريانە دواى 25ى تەمموزى 2007 گۆردراون	بۆرى	103	
لاوهكى	ناوەند	\$1,200	سىستەمى UST	شكستەپىنان لە دانانى لەخۆگرتنى لاوهكى لە سەر ئەو دابەشكەرانەى سووتەمەنى ئۆتۆمبىل كە دواى 25ى تەمموزى 2007 گۆردراون	دابەشكەرەكان	104	
			سەيرى دەيرى 88 بكه	شكستەپىنان لە گۆرىنى هەموو ئەو بۆريە گۆردراوكان بەو تانكە تايبەتەى هەلگرتنى ژىرزەوى كە لاواوه و گۆردراوه بە بۆرى لاوهكى كە چاودەيرى كەردنى ئىوانى تىدايه		105	0400-18-01- 02(6)(c).
ناوەند	لاوهكى	\$200	سىستەمى بۆرى	شكستەپىنان لە رێگەدان بە فەرمانگەكە بۆ چاكردەنەوى بۆرى		106	0400-18-01- 02(6)(d).
لاوهكى	ناوەند	\$1,200	سىستەمى UST	دابىن نەكردنى لەخۆگرتنى لاوهكى بۆ دابەشكەرێكى سووتەمەنى ئۆتۆمبىل كە لە دواى 25ى تەمموزى 2007 گۆردراوه	هەر شتێك لە سەر هوه و بەلەخۆگرتنى دەمەوانەى دراڻ لە بۆريەكى پەستىنراو و سەرۆوى پەستەرەكە لە بۆرى مژىنى <b>US</b>	107	0400-18-01- 02(6)(e).
لاوهكى	لاوهكى	\$100	گۆرىن	شكستەپىنان لە هەلگرتنى بەلگەنامەكانى گۆرىنى تانكى، بۆرى، و/يان دابەشكەرەكان بۆ تەمەنى كاركردنى سىستەمى UST.	تەنها لە سەر خاوەنەكە جىبه‌جى دەبىت لە كاتى گۆرىندا	108	0400-18-01- 02(6)(f).

سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	چاککردنهوه	شکستهینان له چاککردنهوهی سیستمهکاتی UST بو ریگری کردن له لیچوون به دریزایی تمهنی کارکردنی سیستمی تانکیهکه.	0400-18-01-02(7)(a)	109
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	تانکی/بوری	شکستهینان له چاککردنهوه یان گورینی همر تانکیهک یان بوریهک که کموکوری پیکهاتایی هیه.	0400-18-01-02(7)(a)	110
لاوهکی	ناوند	\$1,200	چاککردنهوه	شکستهینان له چاککردنهوهی تانکی بههیزکراوی فایبر گلاس بهگوزیهی تاییمتمندیهکاتی کومپانیای بهر همهینهر	0400-18-01-02(7)(b)	111
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سیستمی بوری	شکستهینان له گورینی نهو بوریه کازاییانهی که له نهجامی داخوران بهر همهکه دزه دمکات.	0400-18-01-02(7)(c)	112
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	چاککردنهوه	شکستهینان له چاککردنهوهی بوری بههیزکراوی فایبر گلاس بهگوزیهی تاییمتمندیهکاتی کومپانیای بهر همهینهر	0400-18-01-02(7)(c)	113
لاوهکی	ناوند	\$1,200	بو همر تانکیهک یان بوریهک که چاکراوتهوه	شکستهینان له تاقیکردنهوهی توندوتولی لهخوگرنتی لومکی بهگوزیهی رینماییهکاتی بهر همهینهر یان بهگوزیهی رینماییهکاتی بهشی دابینکراو له ماوهی 30 رۆژ له ریگهوتی چاککردنهوه بو ناوچهی لهخوگرنتی لوهکی تانکی و بوری که بو چاودیریکردنی نیوانیی بهکار هاتووه	0400-18-01-02(7)(d)	114
لاوهکی	ناوند	\$1,200	تاقیکردنهوه/سیستمی UST	شکستهینان له دلنیا بوون لهوهی که سیستمی تانکی چاکراوه له ماوهی 30 رۆژدا دواى تهواو بوونی چاککردنهوه تاقی کراوتهوه بو توندوتولی.	0400-18-01-02(7)(e)	115
لاوهکی	ناوند	\$1,200	تاقیکردنهوه/سیستمی CP	شکستهینان له تاقیکردنهوهی پاراستنی کاتودی سیستمی UST له ماوهی 6 مانگ له چاککردنهوهی سیستمهکاتی UST	0400-18-01-02(7)(f)	116
لاوهکی	ناوند	\$1,200	تاقیکردنهوه/سیستمی CP	شکستهینان له دلنیا بوون لهوهی که له ماوهی 30 رۆژدا دواى چاککردنهوه، نامیزی ریگری کردن له رژان یان زیده-پربوون تاقیدمکریتهوه یان دپشکنرنت بهگوزیهی برگهی لومکی (3)(c) سی ریسی 02-01-18-0400 بو دلنیا بوون لهوهی بهدروستی کار دمکات.	0400-18-01-02(7)(g)	117

لاوەکی	لاوەکی	\$100	چاککردنەوه	شکستەپێنان لە دۆزینەوەی ئەوەی کە لە ماوەی 30 رۆژدا دواى چاککردنەوه، نامیزی رێگر یکردن لە رژان یان زینە-پروبوون تاقیدمکریتهوه یان دەپشکنریت بەگۆیرەى برگەى لاوەکی (c)(3)ی ریسای 02-01-18-0400 بۆ دۆزینەوەی ئەوەی بەدروستی کار دەکات.	خاوەنەکه تەنها کاتی چاککردنەوه	0400-18-01-02(7)(h)	118
سەرەکی	ناوەند	\$3,200	سیستەمی UST	شکستەپێنان لە ئەنجامدانی پشکنینی وردی وەرزى.	<4 پشکنین	0400-18-01-02(8)(a)1.	119
هەلسەنگاندن بۆ سزاکە مەکە					4 پشکنین یان کەمتر		120
ناوەند	ناوەند	\$2,000	سیستەمی UST	شکستەپێنان لە پشکنینی نامیرەکانی رێگری کردن لە رژان وەک بەشێک لە پشکنینی وردی پێویست لە رێگەى ئەنجامدانی ئەمانەى خوارمۆه: • بە چاوی پشکنینکردن بۆ زیانەکان؛ • شلە یان پاشماوە لابەه؛ • بۆری پرکردن بپشکنە و هەر بەر بەستیک هەبوو لای بەه. • قەپاغی پرکردنەوه کە بپشکنە بۆ ئەوەی دۆزینا بیت بە تەواوی لە سەر بۆری پرکردنایه؛ و، • بۆ نامیزی دوو دیواری رێگری کردن لە رژان کە چاودێری نێوانیان هەیه، پشکنین بۆ دزمکردن بکە لەناوچەى نێوان بەشەکان	<4 پشکنین	0400-18-01-02(8)(a)1.(i)(l)	121
هەلسەنگاندن بۆ سزاکە مەکە					4 پشکنین یان کەمتر		122
ناوەند	ناوەند	\$2,000	سیستەمی UST	شکستەپێنان لە پشکنینی نامیرەکانی دۆزینەوهی بۆ بوونەوه وەک بەشێک لە پشکنینی وردی پێویست لە رێگەى ئەنجامدانی ئەمانەى خوارمۆه: • پشکنین بکە بۆ دۆزینەوەی ئەوەی کە نامیزی دۆزەرەوهی بۆ بوونەوه بەجێ زەنگ یان دۆخی تری نانا سابی تر کار دەکات یارودۆخی نێستای کارکردن؛ و • دۆزینا بە ئەوەی کە تۆمارەکانی تاقیدکردنەوهی دۆزینەوهی لێچوون پێداچوونەوهیان بۆ دەکریت و نوێ دەکریتهوه؛	<4 پشکنین	0400-18-01-02(8)(a)1.(i)(ll)	123
هەلسەنگاندن بۆ سزاکە مەکە					4 پشکنین یان کەمتر		124

ناوهند	ناوهند	\$2,000	سیستمی UST	شکستهینان له پشکنینی هموزی لهخوگرتن و مک بهشیک له پشکنینی وردی سالانهی پیویست له ریگهی نهنجامدانی نهمانهی خوار موه: • به چاو پشکنینکردن بو زیانهکان، دزمکردن له ناوچهی لهخوگرتن یان بلاو بوونهوه بو ناو ژینگه؛ • شلمهمنیهکان (له حموز مکانی لهخوگرتن) یان پاشماوهکان لایده؛ و، • بو حموزی دوو دیواری که چاودیزی نیوانیان ههیه، پشکنین بو دزمکردن بکه له ناوچهی نیوان بهشهکان.	0400-18-01-02(8)(a)1.(ii)(I)	125
ناوهند	ناوهند	\$2,000	سیستمی UST	شکستهینان له پشکنینی نامیری به دهست ههنگیراوی دیاریکردنی بلاو بوونهوه، و مکو دار مکانی پیوانهکردنی تانکی یان نامراز مکانی پشکنینی ناوی ژیر زهوی بو توانای کارکردن و مک بهشیک له پشکنینه ورده داواکراو مکانی سالانه	0400-18-01-02(8)(a)1.(ii)(II)	126
			و مک -0400-18-01-02(8)(a)1 ناماژی پیکه، سهیری دیزی 119 و 120 بکه	شکستهینان له نهنجامدانی پشکنینی وردی کارپیکردن و چاککردنهوه بهگوزیهی کودی ستاندری پراکتیک که له لایهن کوملهیهکی دانپندانراوی نیشتمانی یان تاقیگهیهکی تاقیکردنهوهی سهربهخووه پههه پندراوه که پشکنینی نامیز مکان دمکات بهرامبه به ریسی 0400-18-01-02(8)(a)1؛ یان بهگوزیهی ریئماییه پشکتهشکراو مکان له لایهن فهرمانگه.	0400-18-01-02(8)(a)2.-3.	127
			و مک -0400-18-01-02(8)(a)1 ناماژی پیکه، سهیری دیزی 119 و 120 بکه	شکستهینان له ههنگرتنی تومار مکان (بهگوزیهی برگهی لاوهکی (b)(2)ی له ریسی 0400-18-01-03) له پشکنینی وردی کارپیکردن و چاککردنهوه بو ماهوی بهک (1) سال، بهلهخوگرتنی: • لیستی ههه ناوچهیهک که پشکنینیان بو کراوه، • نایا ههیهک له ناوچهی پشکنراو پهسندکراو و بوو یان پیویستی به ریکار بوو، • وهسغیهکی ئهه کارانهی که نهنجامدراون بو راستکردنهوهی کیشهکه، و • تومار مکانی گهیاندن نهگهه نامیز مکانی ریگریکردن له رزان کهمتر له ههه 30 روژ جاریک پشکنینیان بو کرا بیت بههوی کهمی گهیاندن.	0400-18-01-02(8)(b)	128
			و مک 02(1)(a)1 ناماژی پی بکه، سهیری دیزی 1 بکه	پشکتهش نهکردنی فورمی ناگاداری پیش دامهزراندن بههله دامهزراندن/دروستکردن	0400-18-01-03(1)(a)1	129

130	0400-18-01-03(1)(a)2	شکسته پنهان له پیشکشکردنی فورمی ناگادارکردنوه له ماوهی 15 رۆژ له دواى تهواوکردنی پرۆسهی دامهزراندن	ناگادارکردنوه	\$200	لاوهکی	ناوهند
131	0400-18-01-03(1)(c)	شکسته پنهان له دابینهکردنی فورمیکى ناگادارکردنوهی جیاواز بۆ هموو نهو تانکیانهی که راپورت کراون که له شوئینیکى جیاوازی بهکارخستنهکه دانراون	دامهزراوه	\$100	لاوهکی	لاوهکی
132	0400-18-01-03(1)(c)	شکسته پنهان له دهسپشانکردنی فورمی ناگادارکردنوه پیشکشکراو بۆ گشت نهو تانکیانهی که له شوئینهکه له لایهن خاوهنهکه خاوهنداریهتی دهکرتین	سیستمی UST	\$200	لاوهکی	ناوهند
133	0400-18-01-03(1)(d)	شکسته پنهان له پیشکشکردنی پشتر استکردنوهی تهواو له سهرجهه پیداو یستیهکان له فورمی ناگادارکردنوه	وهک 02(1)(e). ناماژهی پنه بکه، سهیری دیزی 17 بکه			
134	0400-18-01-03(1)(f)	شکسته پنهان له ناگادارکردنوهی کریاری تانکیهکه له پیداو یستیهکانی ناگادارکردنوه	ناگادارکردنوه	\$100	لاوهکی	لاوهکی
135	0400-18-01-03(1)(g)	شکسته پنهان له راپورتکردنی گورانکاری له دۆخی سیستمی UST له ماوهی 30 رۆژدا	سیستمی UST	\$600	لاوهکی	سهرهمکی
136	0400-18-01-03(2)	شکسته پنهان له هاوکاریکردن له ریگهی پنهاندانی بهلگهنامه، تاقیکردنوه، یان توماری چاودیزیکردن بۆ فه مانگهکه پیش دهرکردنی فه مانهکه	سهیری پرۆسهی نویی پیداو نهوهی همژمارکردنی سزا بکه			
137	0400-18-01-03(2)(a)	شکسته پنهان له هاوکاریکردن له ریگهی پنهاندانی بهلگهنامه، تاقیکردنوه، یان توماری چاودیزیکردن بۆ فه مانگهکه له کاتی داواکردنی سهرمتایی	سهیری پرۆسهی نویی پیداو نهوهی همژمارکردنی سزا بکه			
138	0400-18-01-03(2)(a)1	شکسته پنهانی خاوهنهکان/ بهکارخهراان بۆ پیشکشکردنی ناگادارکردنوه بۆ گشت سیستمهکانی UST بۆ فه مانگهکه	سیستمی UST	\$600	لاوهکی	سهرهمکی
139	0400-18-01-03(2)(a)2	پیشکش نهکردنی فورمی ناگادارکردنوه پیش گورینی سیستمی UST بۆ ههندیک کهرستهی نهوت بهگوزیرهی برگی لاهکی (b)(5) ی ریسای -0400-18-01-02	ژووری تانکی	\$600	لاوهکی	سهرهمکی
140	0400-18-01-03(2)(a)3	شکسته پنهان له راپورتکردنی هموو بلاو بوونهیهکی گومانلیکراو	وهک 05(1)(a). ناماژهی پنه بکه، سهیری دیزی 227 بکه			

			وێک (a)3(06). نماژە ی پێکە، سەیری دیزی 251 بکە	شکستەپێنان لە راپۆرتکردنی هەر بلۆ بوونەویەکی دانیارکراوه		0400-18-01- .03(2)(a)3	141
			وێک (a)4(05) نماژە ی پێکە، سەیری دیزی 239 بکە	شکستەپێنان لە راپۆرتکردنی هەر رژانیک		0400-18-01- .03(2)(a)3	142
			وێک (a)4(05) نماژە ی پێکە، سەیری دیزی 239 بکە	شکستەپێنان لە راپۆرتکردنی هەر زێدە-پروبوونیک		0400-18-01- .03(2)(a)3	143
			وێک (2)03(03) نماژە ی پێکە، سەیری دیزی 104 بکە و نماژە بە رئیسای پەروەندیدار بکە لە ژێر 06 سەیری دیزمکانی 309-241 بکە	شکستەپێنان لە راپۆرتکردنی هەموو ئەو کارە راستکەرەوانەیی کە پلانیان بۆ دانراوه یان گیراوەتەبەر، بەهەخۆگرنتی ریکارمکانی وەلامدانەوی سەرمتایی، ریکارمکانی بەریوەبردنی مەترسی، تاییەتمەندی سەرمتایی شوین و هەلسەنگاندنی بەسکوتن، پلانی کردەوی راستکەرەوه، و بەو شیویەیی لە لایەن فەرمانگەکە رینماییکراوه.	نماژە بۆ شکستەپێنان بکە لە هاوکاری کردن بەگۆیژە ی (2)03. و نماژە بە شکستەپێنان لە نەجامدانی کارەکە بەگۆیژە ی 06.	0400-18-01- .03(2)(a)4	144
			وێک (2)03(03) نماژە ی پێکە، سەیری دیزی 104 بکە	شکستەپێنان لە پیشکەشکردنی ناگاداری پیش داخستنی هەمیشەیی یان گۆرانکاری لە خزمەتگۆزاری		0400-18-01- .03(2)(a)5	145
			وێک (2)03(03) نماژە ی پێکە، سەیری دیزی 104 بکە	شکستەپێنان لە راپۆرتکردنی چالاکیەکانی داخستنی تانکی بەهەخۆگرنتی نەجامەکانی هەلسەنگاندنی شوینەکە		0400-18-01- .03(2)(a)6	146
			وێک (b)4(02). نماژە ی پێ بکە، سەیری دیزی 39 بکە	شکستەپێنان لە هەلگرنتی یاداشتیی پشکنینی مانگانەیی حموزی رژان کە لایەنیکەم 12 مانگی کوتایی پشکنینەکان نیشان بەدات		0400-18-01- .03(2)(b)1	147
			وێک (i)1(a)3(02). (ii) نماژە ی پێ بکە، سەیری دیزی 33-34 بکە	شکستەپێنان لە هەلگرنتی بەلگەنامەکانی پابەندبوون بۆ نامیرمکانی رێگری کردن لە رژان و لە زێدەپروبوون و حموزی کۆنترۆلکردن کە بۆ چاودێریکردنی هێلی بۆری بەکاردهینرین		0400-18-01- .03(2)(b)2	148
			وێک (i)3(a)4(02) نماژە ی پێ بکە سەیری دیزی 58 بکە	شکستەپێنان هەلگرنتی بەلگەنامەکانی پابەندبوون بە مەرجەکانی ناو پۆشکردن بۆ تانکی پۆلا کە لە 22 کانوونی دوومی 1988 یان پیشتر دانراوه		0400-18-01- .03(2)(b)3	149

		وهک 02(4)(a). ناماژهی پی بکه سعیری دیبری 46 بکه	شکستهینان له ههگرتتی بهلگهنامهی شیکاری پیپوری داخوران له داخورانی شوئنهکه نهگهر نامیری پاراستن بهکار نههینریت		0400-18-01- .03(2)(b)4	150
		وهک 02(4)(c)1 ناماژهی پی بکه، سعیری دیبری 83 بکه	شکستهینان له ههگرتتی بهلگهنامهکانی کارکردنی نامیرمکانی پاراستنی ژهنگ		0400-18-01- .03(2)(b)5	151
		وهک 02(5)(b). ناماژهی پی بکه، سعیری دیبری 98 بکه	شکستهینان له ههگرتتی بهلگهنامهکانی گونجان بو سیستمهکانی UST		0400-18-01- .03(2)(b)6	152
		وهک 02(6)(f). ناماژهی پیکه، سعیری دیبری 108 بکه	شکستهینان له ههگرتتی بهلگهنامهکانی گورینی تانکی، بوری، و/یان دابهشکر مکان		0400-18-01- .03(2)(b)7	153
		وهک 02(7)(g). ناماژهی پیکه، سعیری دیبری 117 بکه	شکستهینان له ههگرتتی بهلگهنامهکانی چاککردنهوی سیستمی UST		0400-18-01- .03(2)(b)8	154
		وهک 02(8)(a)1. ناماژهی پی بکه، سعیری دیبری 119- 126 بکه	شکستهینان له ههگرتتی بهلگهنامهکانی پشکینینی روتینی بهکارخستن و نیدامه		0400-18-01- .03(2)(b)9	155
		وهک 04(1)(e). ناماژهی پیکه، سعیری دیبری 175 بکه	شکستهینان له ههگرتتی یاداشتیکه پشکینینی وهرزی دابهشکر که لایهنیکه 12 مانگ نیشان بدات		0400-18-01- .03(2)(b)10	156
		سعیری دیبری 04(5). بکه	شکستهینان له ههگرتتی بهلگهنامهکانی پابهندبوونی نهم دواییه لهگهل داواکار یهکانی دوزینهوی لئچوون		0400-18-01- .03(2)(b)11	157
		سعیری دیبری 07(7). بکه	شکستهینان له ههگرتتی بهلگهنامهکانی پابهندبوون به مەرجهکانی داخستن و نهجامهکانی ههلسنگاندنی شوئنهکه که له کاتی داخستنی ههیشیهی نهجامدراوه		0400-18-01- .03(2)(b)12	158
		سعیری دیبری 106 بکه (ناماژه به ریسای تاییهت بکه)	شکستهینان له ههگرتتی توماره پیویستهکان یان له شوئینی UST یان خوی له شوئینی UST یهکه بهردهسته		0400-18-01- .03(2)(c)1	159





166	0400-18-01-04(1)(a)2	دۆزینەوه‌ی لێچوون بە دروستی نەنجام نەدراوه بۆ دۆزەرەوه‌ی دزەکردن	شکستەپێنان لە دانان، پێوانەکردن، بەکارخستن یان پارێزگاریکردن لە شتیوازی دۆزینەوه‌ی بلۆ بوونەوه بۆ بۆری بەگوێزە‌ی رێنماییه‌کانی کۆمپانیای بەر‌هەم‌پێنەر.	سیستەمی بۆری	\$2,000	ناوەند	ناوەند
167	0400-18-01-04(1)(a)3		شکستەپێنان لە دلنایابوون لەوه‌ی که پێکهاته ئەلیکترۆنی و میکانیکییه‌کان سالانه تاقی دەکرینەوه بۆ کارکردنی دروست بەگوێزە‌ی برگه لاوه‌کییه‌کانی (i)2 تا (iii) ۱-ی ئەم بەر‌مگرافه لاوه‌کیه	سیستەمی بۆری	\$2,000	ناوەند	ناوەند
168	0400-18-01-04(1)(a)4	تانکیه‌کان	شکستەپێنان لە دا‌بین‌کردنی شتیوازیکی دۆزینەوه‌ی بلۆ بوونەوه که پێداو‌یستیه‌کانی ئەدا بەدی به‌ئینیت.	پێکهاته‌ی تانکی	\$3,200	ناوەند	سەر‌مکی
169		بۆری		سیستەمی بۆری	\$2,000	ناوەند	ناوەند
170	0400-18-01-04(1)(a)5	تانکیه‌کان	شکستەپێنان لە کار‌پێکردنی شتیوازیکی دۆزینەوه‌ی لێچوون که لایه‌تیکی سێیەم پێدا‌چوونەوه‌ی پێدا‌کراوه‌ له‌لایەن گروپی کاری نیشتمانی هەلسەنگاندنی دیاریکردنی دزەکردن (NWGLDE) ، و پۆلینکردنی نامێر‌مکانی دۆزینەوه‌ی دزەکردن یان شتیوازمکانی ناو لیستەکه که له‌ لایەن NWGLDE هەلدە‌گیریت	پێکهاته‌ی تانکی	\$3,200	ناوەند	سەر‌مکی
171		بۆری		سیستەمی بۆری	\$2,000	ناوەند	ناوەند
172	0400-18-01-04(1)(b)		شکستەپێنان لە ئاگادار‌نە‌کردنە‌وه‌ی فەرمانگه‌که کاتیک هەر شتیوازیکی دۆزینەوه‌ی لێچوون که له‌ سابتە‌که‌دا بە‌کار‌هاتوو ناماژە بۆ لێچوونی گومانای دە‌کات له‌ ماوه‌ی 72 کاتژ‌مێردا، تهنانه‌ت ئە‌گەر شتیوازیکی دیکه که له‌ شوێنه‌که بە‌کار‌ده‌هێنریت که‌وا ناماژە بۆ لێچوون ناکات	وه‌ک 05(1)(a) ناماژە‌ی پێکه، سەیری دیری 227 بکه			
173	0400-18-01-04(1)(c)		شکستەپێنان له‌ داخستنی هەر سیستەمیکی UST که مەر‌جه‌کانی دۆزینەوه‌ی لێچوونی تێدا نیه.	وه‌ک 04(1)(a)1 ناماژە‌ی پێ بکه، سەیری دیری 162 بکه			
174	0400-18-01-04(1)(d)		شکستەپێنان له‌ دە‌س‌نیش‌ان‌کردنی شتیوازیکی تر بۆ دۆزینەوه‌ی لێچوون ئە‌گەر ئە‌و شتیوازه‌ی که له‌ لایەن O/O دیاری کراوه نە‌توانیت ستاندر‌مکانی ئە‌دای کار‌کردن به‌ شتیوه‌یه‌کی ر‌م‌ز‌ام‌ندی فەرمانگه‌که بە‌دی به‌ئینیت	وه‌ک 04(1)(a)1 ناماژە‌ی پێ بکه، سەیری دیری 162 بکه			
175	0400-18-01-04(1)(e)	بۆ سەر‌جه‌م دا‌به‌ش‌کەر‌ان	شکستەپێنان له‌ لابردنی که‌فەر‌ی دا‌به‌ش‌کەر و نە‌ج‌ام‌دانی پشکنین به‌ چاو بۆ لێچوون و دزە‌کردن و دا‌به‌زین، به‌ لایه‌نی که‌م هەر سێ مانگ جار‌یک	بۆ هەر پشکنینیک /	\$100	لاوه‌کی	لاوه‌کی

			بۆ ههر سیستمیک				
لاوهکی	لاوهکی	\$100	بۆ ههر پشکینیک / بۆ ههر سیستمیک	شکستهپنان له لابرندی کهفهری دابهشکهر و پشکینیی بینراوی پیترولی ناو حموزهکان لانیکهم سێ مانگ جاریک. پیویسته پشکینیی به چاو بوونی پیترول و/یان ناو له حموزهکاندا پشتراست بکاتمهوه. نهگهر مادهی شل له حموزی دابهشکهردا بینرا، پیویسته شلهکه له حموزهکه دهر بهینریت به شیوهیک که ریگری بکات له دزکردنی پیترول بۆ ناو ژینگه.	بۆ حموزهکان که پیویسته به شیوهی لاهکی لهخوبگیرین	0400-18-01-04(1)(f)	176
سههرکی	ناوهند	\$3,200	پنکهاتهی تانکی	شکستهپنان له چاودیری کردنی تانکیهکان لانیکهم مانگانه جاریک، نهگهر گونجاو بیت	نهماو < 4 مانگ	0400-18-01-04(2)(a)	177
	ناوهند	\$200	پنکهاته/چاودیری تانکی		4 مانگ یان کهمتره نهماوه		178
			وهک 04(2)(b)1(i)، 04(2)(b)1(ii)، یان 04(2)(b)2. ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 180-182 بکه	شکستهپنان له دابینکردنی دوزینهوهی بلاو بوونهوه بۆ بۆری ژیرزوهی		0400-18-01-04(2)(b)	179
سههرکی	ناوهند	\$3,200	سیستمی بۆری	شکستهپنان له دانانی دوزینهوهی ئوتوماتیکی دزکردنی هیل بۆ بۆری ژیرزوهی پهستینراو.		0400-18-01-04(2)(b)1(i)	180
	ناوهند	\$2,000	سیستمی بۆری	شکستهپنان له نهجامدانی تاقیکردنهوهی سالانهی توندی هیلهکان یان چاودیریکردنی مانگانه لهسههر بۆری پهستینراوی ژیرزوهی.		0400-18-01-04(2)(b)1(ii)	181
	ناوهند	\$2,000	سیستمی تاقیکردنهوه/بۆری	شکستهپنان له نهجامدانی چاودیری مانگانه یان نهجامدانی تاقیکردنهوهی توندوتولی هیل ههر سێ سال جاریک لهسههر بۆری مژین، نهگهر گونجاو بیت	ویلایهته یهگرتوووهکان ههلمژین و شونیی نادیارای دهمهوانهیی پشکین	0400-18-01-04(2)(b)2	182
			ناماژهی پی بکه وهک 04(1)(a)1. سهیری دیری 162 بکه	پیوانهکردنی دهستی تانکی لهسههر ئهو تانکیانه بهکاربینه که باش نین		0400-18-01-04(3)(a)1	183

			وهک 04(1)(a)1 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 162 بکه	بهکار هینانی نادرستی به دهستی پیوانهکردنی تانکی لهسه تانکی قهباره نادرست		0400-18-01- .04(3)(a)1(i)	184
			وهک 04(1)(a)1 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 162 بکه	شکستهینان له بهکار هینانی تاقیکردنوهی توندوتولی پهیهوست به تانکی 551-		0400-18-01- .04(3)(a)1(ii)	185
			وهک 04(1)(a)1 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 162 بکه	شکستهینان له بهکار هینانی تاقیکردنوهی توندوتولی پهیهوست به تانکی 1001-		0400-18-01- .04(3)(a)1(iii)	186
			وهک 04(1)(a)1 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 162 بکه	شکستهینان له نهجامدانی به دهست پیوانهکردنی تانکیهکان بهجوریک که وردی زیاتر له چوار مانگ له نهجامی دهرچوون جیگهی پرسیره		0400-18-01- .04(3)(a)2	187
ناوهند	لاوهکی	\$200	مانگ/سیستم	نهجام نهدانی پیوانهکانی ناستی بهر همهکه له ماوهی دیاریکراودا کهتیایدا هیچ بهرهمیک زیاد نهکراوه یان لابراره		0400-18-01- .04(3)(a)2(i)	188
ناوهند	لاوهکی	\$200	مانگ/سیستم	شکستهینان له تومارکردنی پیوانهکان لهسه بنهمای تیکرای دوو خویندنهوهی لهسهریک له سهرمتا و کوتایی ماوهکدا.		0400-18-01- .04(3)(a)2(ii)	189
ناوهند	لاوهکی	\$200	مانگ/سیستم	شکستهینان له ههبوونی نامیریک که توانای وهرگرتنی پیوانهکانی ههینیت بو نزیکتیرینی 1/8 نییج.		0400-18-01- .04(3)(a)2(iii)	190
ناوهند	لاوهکی	\$200	مانگ/سیستم	شکستهینان له پیوانهکردن و تومارکردنی ناستهکانی بهر همه تا نزیکتیرینی 1/8 نییج.		0400-18-01- .04(3)(a)2(iv)	191
			وهک 05(1)(a) پیکه، سهیری دیری 227 بکه	شکستهینان له راپورتکردنی لچوونیک گومانلیکرا او کاتیک شیاواکه ناماژه بو نوه دهکات که رنگه لچوونیک روویدا بیت		0400-18-01- .04(3)(a)2(v)	192
ناوهند	ناوهند	\$2,000	تاقیکردنوه	بهکار هینانی شیاوازیکی تاقیکردنوهی توندوتولی تانکی که ناتوانیت ریژهی دزمکردن 0.10 گالون له کاتژمیریکدا (gph) دهستنیشان بکات		0400-18-01- .04(3)(b)1-2	193

194	0400-18-01-04(3)(b)3	نهگهر زور له دهست دهچیت، نهوا تاقیکردنه وکه دروست نیه، وکه شکسته پنهان له به دهسته پنهانی TTT ناماژه ی پی بکه	شکسته پنهان له دانانی گشت زانیار بیه پنیوسته مکان له راپورتی تاقیکردنه و توندوتولی تانکیه که دا	تاقیکردنه و	\$200	لاومکی	لاومکی
195	0400-18-01-04(3)(b)4		شکسته پنهان له راپورتکردنی بلاو بوونه ویهکی گومانلیکراو کاتیک ریژه ی بلاو بوونه له ریژه ی دزکردن زیاتره که له ریگه ی تاییه تمه ندیبه کانی بهر همهنه و/یان پروانامه ی لایه نی سینه موه دیاری کراوه	وهک 05(1)(a) ناماژه ی پیکه، سعیری دیری 227 بکه			
196	0400-18-01-04(3)(c)1(i)		شکسته پنهان له بهکاره پنهانی پیوره ی توتوماتیکی تانکی که توانای دیاریکردنی بلاو بوونه ویهکی به لایه نی که موه 0.20 gph بو چاودیریکردنی مانگانه و بو هر مانگیک یهک جار له دؤخی دزکردن داده نریت	وهک 04(1)(a)1 ناماژه ی پی بکه، سعیری دیری 162 بکه			
197	0400-18-01-04(3)(c)1(ii)		شکسته پنهان له راپورتکردنی لچوونیک گومانلیکراو کاتیک شیاو که ناماژه بو نهوه دکات که رنگه لچوونیک روویدا بیت	وهک 05(1)(a) ناماژه ی پیکه، سعیری دیری 227 بکه			
198	0400-18-01-04(3)(c)2(i)		شکسته پنهان له بهکاره پنهانی نامریت که توانای دهستنیشانکردنی بلاو بوونه ویهکی لایه نی که موه 0.20 gph له کاتر میزیکدا همیت بو چاودیریکردنی مانگانه به بهکاره پنهانی CSLD و لایه نی که مانگی جارنیک بیخه دؤخی تاقیکردنه ویهکی دزکردن نهگهر تاقیکردنه وکه نهکریت له ماوه ی هر مانگیکدا به دهست بهینریت	وهک 04(1)(a)1 ناماژه ی پی بکه، سعیری دیری 162 بکه			
199	0400-18-01-04(3)(c)2(ii)		شکسته پنهان له راپورتکردنی لچوونیک گومانلیکراو کاتیک شیاو که ناماژه بو نهوه دکات که رنگه لچوونیک روویدا بیت	وهک 05(1)(a) ناماژه ی پیکه، سعیری دیری 227 بکه			
200	0400-18-01-04(3)(d)1	بو تانکی	شکسته پنهان له شیاوی نمونه گرتن یان تاقیکردنه ویهکی دهستنیشانکردنی لچوونیک له ریگه ی دیواری ناروه له هر به شیک تانکیه که دا که به شیه ویهکی روتینی نهوتی تیدایه، پاراستنی بهر دموام دابین بکه و به گویره ی رینمایه کانی فسر مانگه بیبهسته.	وهک 04(1)(a)1 ناماژه ی پی بکه، سعیری دیری 162 بکه			
201	0400-18-01-04(3)(d)2	بو تانکی	شکسته نامیری توتوماتیکی بو دوزینه ویهکی لچوون له تانکیه که نارپوشی ناروه ی تیدایه، یان نهگونجاوی نی نارپوش و بهر همی هملگیراو	وهک 04(1)(a)1 ناماژه ی پی بکه، سعیری دیری 162 بکه			

			وهک 04(1)(a)1 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 162 بکه	شکستهینان له کزکردنوهی داتای بیویست بهگویرهی پیداویستییهکانی کونترولکردنی لیستی کهلوپهل	بو تانکی	0400-18-01- .04(3)(e)1	202
			وهک 04(1)(a)1 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 162 بکه	شکستهینان له بوونی پاکتاوکردنی لیستی کهلوپهل ناماری مانگانهی بیویست	بو تانکی	0400-18-01- .04(3)(eh)2	203
ناوهند	لاوهکی	\$200	مانگ/سیستم	شکستهینان له راپورتکردنی یژهی ژمارهیی مانگانهی دزمکردن بو شینوازیکی دیاریکهری بری SIR		0400-18-01- .04(3)(e)3	204
ناوهند	لاوهکی	\$200	مانگ/سیستم	شکستهینان له بهکارنهینانی پیوه و/یا بیان دستهواژهی گونجای راپورتکردن (دهرچون، شکست، بی نجام) له دیاریکردنی SIR		0400-18-01- .04(3)(e)4	205
ناوهند	لاوهکی	\$200	مانگ/سیستم	شکستهینان له بهکارنهینانی شینوازیکی تر نهگهر روزهانی کارکردن زور کم ههبت بو پاکتاوی لیستی کهلوپهل نامار بو نهوهی له ماوهی ههموو مانگیکا سهرکهوتوانه شی بکریتهوه		0400-18-01- .04(3)(e)5	206
			وهک 05(1)(a) ناماژهی پیکه، سهیری دیری 227 بکه	شکستهینان له راپورتکردنی بلابوونهوهی گومانلیکراو دواي ههلسنگاندنی SIR بو "شکستهینان" یان دوو نجامی یهکلانهکهرهوهی مانگانه یهک له دواي یهک	وهک 05(1) ناماژهی پی بکه	0400-18-01- .04(3)(e)6	207
			وهک 04(1)(a)1 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 162 بکه	شکستهینانی شینوازهکی تر بو دیاریکردنی ریژهی دزمکردنی 0.20 gph له کاتر میریکا		0400-18-01- .04(3)(f)1	208
			وهک 04(1)(a)1 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 162 بکه	شکستهینان له پابعدبوون بهو مهرجانهی که له لایهن فرمانگهکه سهینراون بو بهکارهینانی شینوازی دیاریکردنی بلابوونهوهی ههلبزیردراو		0400-18-01- .04(3)(f)3	209
ناوهند	ناوهند	\$2,000	سیستمی بوری	شکستهینان له تاقیکردنوهی سالانهی نامیری دوزرهوهی دزمکردنی هیل.		0400-18-01- .04(4)(a)	210
ناوهند	ناوهند	\$2,000	سیستمی بوری	شکستهینان له نجامدانی تاقیکردنوهی توندوتولی هیل به بهکارهینانی ریگهیهک که توانای دیاریکردنی بلابوونهوهی لایهکی کمی 0.10 gph له کاتر میریکا ههبت.		0400-18-01- .04(4)(b)	211

			و مک 04(2)(b)1(ii) یان 04(2)(b)2 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری بکه 181-182	بەکارهینانی ناتەوای شیوازه جیبه جیکردنی دیا ریکردنی دوزینهوهی لیچوون بۆ بۆری.		0400-18-01- .04(4)(c)	212
			و مک 04(2)(b)1(ii) یان 04(2)(b)2 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری بکه 181-182	شکستهینان له شیوازی نمونهگرتن یان تاقیکردنهوه بۆ دهستنیشانکردنی لیچوونیک له ریگهی دیواری ناووه له ههس بهشیک بۆریهکه که به شیومیهکی رۆتینی نهوتی تیدایه، به بهردوامی کار دهکات و مک دیزاینکراوه و تاقیکردنهوهی ماوهی 30 رۆژ پیشکەش دهکات، و بهگۆیرهی رینماییهکانی فەس مانگه دانراوه.		0400-18-01- .04(4)(c)1(i)-(iii)	213
			و مک 04(2)(b)1(ii) یان 04(2)(b)2 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری بکه 181-182	شکستی حموزهکانی کۆکردنهوه که بۆ چاودیزیکردنی نیوانی بۆریه دوو دیواریهکان بهکاردههینرین و به شیومیهکی وهرزی چاودیزی دهکرتن کهوا کهمتر نهیت له جار هکانی رۆتینی یان ههس سێ سال جاریک بهگۆیرهی پنداویستیهکان تاقی دهکرتنهوه		0400-18-01- .04(4)(c)1(iv)(I)	214
			و مک 04(2)(b)1(ii) یان 04(2)(b)2 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری بکه 181-182	شکستهینان له بوونی سینسیری ئهلیکترۆنی بهکارهاتوو بۆ پابهندبوون به ریسای 04(4)(c)1(iv)(I) که له ههموو حموزیکدا دابنریت و له نزمترین خالی حموزهکدا دابنریت و سالانه پیشکرتیت		0400-18-01- .04(4)(c)1(iv)(II)	215
			و مک 04(2)(b)1(ii) یان 04(2)(b)2 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری بکه 181-182	شکستهینان له کۆکردنهوهی داتای پیویست بهگۆیرهی پنداویستیهکانی کۆنترۆلکردنی لیستی کهلوپهل		0400-18-01- .04(4)(d)1	216
			و مک 04(2)(b)1(ii) یان 04(2)(b)2 ناماژهی پی بکه، سهیری دیری بکه 181-182	شکستهینان له بوونی پاکتاوکردنی لیستی کهلوپهلی ناماری مانگانهی پیویست		0400-18-01- .04(4)(d)2	217

218	0400-18-01-04(4)(d)3	شکستهێنان له راپۆرتکردنی تێژهی ژمارهیی مانگانهی دزمکردن بۆ شنیوازیکی دیاریکیری بیری SIR	مانگ/سیستمه	\$200	لاوهکی	ناوهند
219	0400-18-01-04(4)(d)4	شکستهێنان له بهکارنههینانی پیوه و/یان دهستهواژهی گونجاوی راپۆرتکردن (دەرچوون، شکست، بێ نهجام) له دیاریکردنی SIR	مانگ/سیستمه	\$200	لاوهکی	ناوهند
220	0400-18-01-04(4)(d)5	شکستهێنان له بهکارنههینانی شنیوازیکی تر نهگهر روژانی کارکردن زۆر کهم ههیهت بۆ پاکتاوی لیستی کهلوپیلی نامار بۆ نهوهی له ماوهی ههموو مانگیکدا سهه کهوتووانه شی بکریتهوه	مانگ/سیستمه	\$200	لاوهکی	ناوهند
221	0400-18-01-04(4)(d)6	شکستهێنان له راپۆرتکردنی بلاوبوونهوهیهکی گوماننیکراو دواي ههلسهنگاندنی SIR بۆ "شکستهێنان" یان دوو نهجامی بهکلانهکه موهی مانگانه بهک له دواي وهک (1)05. نامژهی پی بهک	وهک (a)(1)05 نامژهی پیکه، سهیری دیری بهک 227			
222	0400-18-01-04(5)(a)	شکستهێنان له بهلگهنامه-سهرگرنتی ههموو بانگهشهکانی نهادی دۆزینهوهی لێچوون بۆ ماوهی 5 سال دواي دامهزراندنی یان تا ئهو کاتهی شنیوازهکه چی تر له دامهزراوهکه بهکارنایهت، کامهیان دواتر بیته	سیستمی UST	\$100	لاوهکی	لاوهکی
223	0400-18-01-04(5)(b)	شکستهێنان له ههلگرنتی تومار بۆ 12 مانگی رابردوو بۆ چاودیریکردنی دۆزینهوهی لێچوون.	وهک شکست نامژهی پی بهک بۆ نهوهی شنیوازی دۆزینهوهی لێچوونی جێبهجێکراوی ههیهت			
224	0400-18-01-04(5)(b)(1)	شکستهێنان له ههلگرنتی نهجامهکانی تاقیکردنهوهی تانکی و/یان تاقیکردنهوهی توندوتولی تا نهجامدانی تاقیکردنهوهی داهاتوو.	سیستمی UST	\$2,000	ناوهند	ناوهند
225	0400-18-01-04(5)(b)(2)	شکستهێنان له ههلگرنتی نهجامهکانی تاقیکردنهوهی نهجامدراو بهگۆزیهی بهشی 3(a)(1)ی ئهم ریسایه بۆ ماوهی سه ساڵهکه؛ و بهلایهنی کهممهوه، ههس پینکهاتهیهکی تاقیکراوه بنووسه، نامژه بۆ نهوه بهک کهوا نایا ههس پینکهاتهیهکی تاقیکراوی پیوهرمانی بهشی 3(a)(1)ی ئهم ریسایه بهدی دههینیت یان پیویستی به گرتنهیهری ریکاری دیکه ههیه، و باسی ههس کرداریک بهک که بۆ راستکردنهوهی کیشهکه گیراوتهیهس	تاقیکردنهوه	\$200	لاوهکی	لاوهکی



لاوهکی	لاوهکی	\$100	رووداو	شکسته‌پینان له به‌لگه‌نامه‌سوه‌رگرتتی هه‌موو پینوانه‌کردن، چاککردنه‌وه، ندامه‌یه‌کی نامیزی دوزینه‌وهی لیچوون بۆ ماوه‌ی 5 سال یان تا نه‌و کاته‌ی شینواز مکه چی تر له دامه‌زراوه‌که به‌کار نایه‌ت، کامه‌یان دواتر بیت.	0400-18-01-04(5)(c)	226
سه‌ره‌کی	ناوه‌ند	\$3,200	بلاو بوونه‌وهی گومانلیکراو	شکسته‌پینان له راپۆرتکردنی بلاو بوونه‌وه‌یه‌کی گومانلیکراو بۆ فسه‌مانگه‌که له ماوه‌ی 72 کاتژمێردا دوا‌ی دوزینه‌وه‌ی دز مکردنی نه‌وته‌که، روودانی بارودنۆخی نااسایی کارکردن یان روودانی نه‌نجامی چاودیزیکردن که ناماژن بۆ نه‌گه‌ری بلاو بوونه‌وه‌ی نه‌وته‌که	0400-18-01-05(1)(a)	227
			سه‌یری دیزه‌کانی 229- بکه 238	شکسته‌پینان له په‌یره‌موکردنی هه‌نگاو‌مه‌کانی لیکۆلینه‌وه و پشتر استکردنه‌وه کاتیک کار یه‌گه‌ری ژینگه‌یی و گومانی بلاو بوونه‌وه هه‌ن	0400-18-01-05(2)	228
	ناوه‌ند	\$2,000	تاقیکردنه‌وه	شکسته‌پینان له نه‌نجامه‌دانی تاقیکردنه‌وه‌یه‌کی سیسته‌م کاتیک بلاو بوونه‌وه‌یه‌کی گومانلیکراو هه‌یه بۆ دیار یکردنی نه‌وه‌ی که نایا دز مکردن له تانگی یان بۆری گه‌یاندن هه‌یه یان شکاندن له هه‌ریه‌که له دیواری کۆنترۆلکردنی لاه‌مه‌یدا هه‌یه.	0400-18-01-05(3)(a)	229
سه‌ره‌کی	ناوه‌ند	\$3,200	رووداو	شکسته‌پینان له چاککردنه‌وه، گۆرین یان داخستنی سیسته‌می UST و ده‌ستپیکردنی کرداری راسته‌که‌وه نه‌گه‌ر نه‌نجامه‌کانی پشکنین ناماژه به بلاو بوونه‌وه ده‌که‌ن.	0400-18-01-05(3)(a)2	230
			وه‌ک 05(3)(b) ناماژه‌ی پین بکه، سه‌یری دیزی 232 بکه	شکسته‌پینان له نه‌نجامه‌دانی پشکنینی شوینه‌که کاتیک پیسه‌بونی ژینگه‌یی هه‌یه و تاقیکردنه‌وه‌ی سیسته‌مه‌کان ناماژه به دز مکردن ناکات	0400-18-01-05(3)(a)4	231
سه‌ره‌کی	ناوه‌ند	\$3,200	رووداو	شکسته‌پینان له نه‌نجامه‌دانی پشکنینی دروستی شوینه‌که کاتیک پیسه‌بونی ژینگه‌یی هه‌یه	0400-18-01-05(3)(b)	232
			سه‌یری دیزی کارپیکراو بکه له ژیر 06.	شکسته‌پینان له ده‌ستپیکردنی کرداری راسته‌که‌وه کاتیک بلاو بوونه‌وه‌ی گومانلیکراو هه‌یه و پشکنینی شوینه‌که ناماژه بۆ هه‌بوونی دز مکردن ده‌کات	0400-18-01-05(3)(b)1	233
			وه‌ک 06(1)(b)1(i) ناماژه‌ی پین بکه، سه‌یری دیزی 220 بکه	شکسته‌پینان له ناگادار نه‌کردنه‌وه‌ی فسه‌مانگه‌که لایه‌نیکه‌م یه‌ک (1) رۆژی کارکردن پینش هه‌ر چالاکیه‌کی رۆتینی مه‌یدانی	0400-18-01-05(3)(c)1	234

			وهک (ii)1(b)06. نامازی پی بکه، سهیری دیری 221 بکه	شکستهینان له هملکهدنی خاک و/ایان چاودنیریکردنی بیرهکان، گورین بو بیرمکانی چاودنیریکردن، و/ایان واز هینان له بیرمکانی چاودنیریکردن بهگوزیره ریتماییه پینشکهشکراوهمکان له لایهن فسرمانگهکه		0400-18-01-05(3)(c)2	235
سهرمکی	سهرمکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له وهرگرتنی نمونه بهگوزیره ریتمایی و ریکاره پینشکهشکراوهمکان له لایهن فسرمانگهکه.		0400-18-01-05(3)(c)3(i)	236
سهرمکی	سهرمکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له شیکردنموهی نمونهکان به بکار هینانی شیوازیکی دان پیدانراو له لایهن USEPA یان شیوازیکی تر که له لایهن فسرمانگهکه پهسهندرکراو پینش شیکاریهکه		0400-18-01-05(3)(c)3(ii)	237
ناوهند	سهرمکی	\$6,000	رووداو	شکستهینان له پینشکهشکردنی شیکاری نمونهی ژینگهیی بو فسرمانگهکه		0400-18-01-05(3)(c)3(iii)	238
سهرمکی	سهرمکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له کونترولکردن و دستهبجی پاککردنموهی رژان/زیده-پربوونی کهمتر و راپورتکردنی بو فسرمانگهکه که له 25 گالون زیاتر بیت له ماوهی 72 کاتژمیردا		0400-18-01-05(4)(a)	239
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	رووداو	شکستهینان له کونترولکردن و دستهبجی پاککردنموهی رژان/زیده-پربوونی کهمتر له 25 گالون		0400-18-01-05(4)(b)	240
			سهیری دیرمکانی 309-242 بکه	شکستهینان له پابهندبوون به مهرجه گشتهیکانی 0400-18-01-06		0400-18-01-06(1)(a)	241
لاوهکی	سهرمکی	\$4,400	رووداو	شکستهینان له ناگادارنهمکردنموهی فسرمانگهکه لایهنیکهم یکم (1) روژی کارکردن پینش هس چالاکیهکی روئینی مهیدانی		0400-18-01-06(1)(b)1(i)	242
لاوهکی	سهرمکی	\$6,000	رووداو	شکستهینان له ناگادارنهمکردنموهی بهشمکه له کاتیک درهنگتر نه بیت له یکم (1) روژی کارکردن دواي هس چالاکیهکی مهیدانی ناروئینی، وک وهلامدانهوهی باری لهناکاو	سهرووی مهودا بههوی نهوهی وهلامی باری لهناکاو همن	0400-18-01-06(1)(b)1(ii)	243
سهرمکی	سهرمکی	\$8,000	چال	شکستهینان له هملکهدنی چال و/ایان چاودنیریکردنی بیرمکان بهگوزیره ریتماییه پینشکهشکراوهمکان له لایهن فسرمانگهکه	هیچیان نهکرد یان پهیرهوهی ریتماییهکاتیان نهکرد	0400-18-01-06(1)(b)2	244
ناوهند	سهرمکی	\$6,000			بهشکیان نهجامدا، بهلام نهوهک ههمووی		245

246	0400-18-01-06(1)(b)2	شکسته پینان له گورین بو چاودتیریکردنی بیر مکان به گوزیره ری نماییه پینشکه شکر او مکان له لایین فر مانگه که.	بیر	\$200	لاو مکی	ناو مند
247	0400-18-01-06(1)(b)3(i)	نمونه بیان وهرنگرت، بیان هه موویان به ههله وهرگرت تهنها به شیکیان به ههله نه انجامدا	رووداو	\$8,000	سهر مکی	سهر مکی
248						شکسته پینان له کور دنه وهی نمونهی ژینگهیی، ناوان، مامله مکردن، و گواستنه میان به گوزیره ری نماییه و ریکار هکانی فر مانگه که
249	0400-18-01-06(1)(b)3(ii)	شکسته پینان له شیکردنه وهی نمونه کان به به کار هینانی شیوازیکی دان پیدانراو له لایین USEPA بیان شیوازیکی تر که له لایین فر مانگه که په سندر او ه پینش شیکار یه که	رووداو	\$4,400	سهر مکی	ناو مند
250	0400-18-01-06(1)(b)3(iii)	ره تکر دنه وهی پینشکه شکر دنه نه سلیه که بیان ناماره به دیری 225 ناکات	راپورت کردن	\$100	لاو مکی	لاو مکی
251	0400-18-01-06(3)(a)	شکسته پینان له راپورت کردن بو فر مانگه که له ماوهی 72 کاتر مئردا له باره ی بلابوونه میکی پشتر استکراوه	رووداو	\$8,000	سهر مکی	سهر مکی
252	0400-18-01-06(3)(b)1	شکسته پینان له نه انجامدانی تاقیکردنه وهی سیستمیک که له لایین فر مانگه که داواکراوه	رووداو	\$8,000	سهر مکی	سهر مکی
253	0400-18-01-06(3)(b)2	شکسته پینان له پشتر استکردنه وهی بلابوونه میکی بو دهر هینانی به پله ی زورتترین نهوت له سیستمی UST که پنیویسته بو ریگری کردن له بلابوونه وهی زیاتر.	رووداو	\$8,000	سهر مکی	سهر مکی
254	0400-18-01-06(3)(b)3	شکسته پینان له کاتی پشتر استکردنه وهی بلابوونه میکی بو لابردنی ده سته جینی سیستمیک UST تاوه کو بوری و نامیره یار مئیدر هکانی په پوست به بلابوونه میکی ده گوردین و بیان چاک ده کربنه وه	رووداو	\$8,000	سهر مکی	سهر مکی
255	0400-18-01-06(3)(b)4	شکسته پینان له کاتی پشتر استکردنه وهی بلابوونه میکی بو ریگری کردن له دانانی نهوت بو ناو سیستمی UST که لچوونی هیه	رووداو	\$8,000	سهر مکی	سهر مکی

سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکسته پنهان له کاتی پشته استکر دنهوی بلاو بوونه میهک بو گرتنه مری ریکاری دهسته جی بو دهسته نشان کردنی متهر سییه کانی ناگر کوه تنهوه، تهقیهوه و/یان هلم.	0400-18-01-06(3)(c)	256
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکسته پنهان له نهجامدانی پشکینی به چاو له سهر زهوی یان بلاو بوونهوی ژیر زهوی بهر کوهتوو و ریکر یکردن له بلاو بوونهوی زیاتری نهوت بو ناو خاکی دهو ریس و/یان ناوی ژیر زهوی	0400-18-01-06(3)(d)	257
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکسته پنهان له کاتی دو پاتکر دنهوی بلاو بوونه میهک بو نهجامدانی رو پیوی به کار هینانی ناو که لیکو لینهوه و نمونه هر گرتنی هموو ناو مکان له خوده گرت، له وانهش بیر و کانیو مکان له ماوهی 0.1 میل له شوینی نهوت که بهو جورهی له لایهن فسر مانگه که دیار یکر اوه	0400-18-01-06(3)(e)	258
ناو مند	لاو مکی	\$200	رووداو	شکسته پنهان له پیشک شکر دنی فورمی راپور تی ناگادار کردنهوی متهر سی بو فسر مانگه که له ماوهی 72 کاتر میز دوی دوزینهوی ناوی خوار دنهوه، هلمی نهوت، بهر همی نازاد، و/یان متهر سییه زیان لیکهوتوه کانی تر	0400-18-01-06(4)(a)	259
ناو مند	لاو مکی	\$200	رووداو	شکسته پنهان له کاتی دوزینهوه و/یان پشته استکر دنهوی ناوی خوار دنهوی زیان لیکهوتوو بو دهسته جی دابین کردنی سهر چاو میهکی جیکر هوه بو ناوی خوار دنهوه بو جیکر تنهوی ناوی خوار دنهوی زیان بهر کوهتوو	0400-18-01-06(4)(b)1(i)	260
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکسته پنهان له پیشک شکر دنی پیشنیار یک بو دابین کردنی سهر چاو میهکی همیشی ناوی خوار دنهوه، بهله خوگر تنی پیشنیاری تیچوون و پیشنیار یک بو نهو شینوازی که به کار ده هینریت.	0400-18-01-06(4)(b)1(ii)	261
ناو مند	سهر مکی	\$6,000	رووداو	شکسته پنهان له کاتی دوزینهوه و/یان پشته استکر دنهوی ناوی خوار دنهوی زیان لیکهوتوو بو دهسته جی دابین کردنی سهر چاو میهکی جیکر هوه بو ناوی خوار دنهوه بو جیکر تنهوی ناوی خوار دنهوی زیان بهر کوهتوو	شکسته پنهان له پیشک شکر دنی شکسته پنهان له نهجامدان به گویره ی رینهایی فسر مانگه	262
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکسته پنهان له گرتنه مری کرداری پیویست بو جیبه جیکردنی پیشنیار یکی پیشنیار کراو بو پیشک شکر دنی سهر چاو میهکی همیشی ناوی خوار دنهوه	0400-18-01-06(4)(b)1(iii)	263

سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له کاتی دوزینهوه و/یان پشتر استکردنهوهی مترسی هلم بۆ گرتنهبری ریکاری دهستهجی بۆ بنبرکردنی مترسیهکانی هلم	0400-18-01-06(4)(b)2	264
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له دابینکردنی کۆنترۆلی مترسی هلم که به لایهنی کهمهوه ریکاری له مترسی تهفینهوه و ناگر کهوتنهوه دهکات لهگهڵ کیشهی تهنروسستی ریزهوهی ههناسهی مرۆف.	0400-18-01-06(4)(b)2(i)	265
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له چاودیزیکردنی ناستی هلم بهگۆزیهی رینمایی و خشتهی دیاریکراو له لایهن فهرمانگهکه.	0400-18-01-06(4)(b)2(ii)	266
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له کاتی پشتر استکردنهوهی بهر ههمی نازاد بۆ دهستهجی گرتنهبری ریکاری کاتی لابردنی بهر ههمی نازاد بۆ کۆنترۆلکردنی گواستنهوهی بهر ههمی نازاد یان بهر ههمی نازاد که له ههڵکهندنهکاندا ههیه	0400-18-01-06(4)(b)3(i)	267
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له دابینکردنی پلانیک پیویستی لیکۆلینهوهی بهر ههمی نازاد ، که پینشیا ریک لهخۆدهگریت بۆ چاودیزیکردنی دانانی بیرمهکه، و لهگهڵ پینشیا ریک تیچوو هکه.	شکستهینان له پینشکهشکردن	268
ناوهند	سهر مکی	\$6,000	رووداو		شکستهینان له نهتجامدان بهگۆزیهی رینمایی فهرمانگه	0400-18-01-06(4)(b)3(ii)(I)
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له جیبهجیکردنی پلانی پهسندکراوی لیکۆلینهوهی بهر ههمی نازاد	0400-18-01-06(4)(b)3(ii)(II)	270
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له پینشکهشکردنی راپۆرتی لیکۆلینهوهی بهر ههمی نازاد به فورماتیک و بهگۆزیهی ئهوه خشتهیهی که له لایهن فهرمانگهکه دانراوه.	شکستهینان له پینشکهشکردن	271
ناوهند	سهر مکی	\$6,000	رووداو		شکستهینان له نهتجامدان بهگۆزیهی رینمایی فهرمانگه	0400-18-01-06(4)(b)3(ii)(II)
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهینان له پینشکهشکردنی پلانی لابردنی بهر ههمی نازاد بهگۆزیهی رینماییهکانی فهرمانگه	0400-18-01-06(4)(b)3(iii)	273

274					شکستهینان له نهجامدان بهگویره ی رینمایی فسرمانگه	شکستهینان له نهجامدان بهگویره ی رینمایی فسرمانگه	سهر مکی	سهر مکی	\$6,000	ناو مند
275	0400-18-01-.06(4)(b)3(iv)		شکستهینان له جیبهجیکردنی پلانی لابردنی بهرهمی نازدا له کاتی پهسندکردندا	رووداو			سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سهر مکی
276	0400-18-01-.06(4)(b)3(v)	شکستهینان له نهجامدانی	شکستهینان له جیبهجیکردنی هممو مهرجهکانی راپورتکردنی پلانی لابردنی بهرهمی نازاد و/یا پینشکهشکردنی نهی راپورتانه بو فسرمانگهکه	رووداو			سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سهر مکی
277		شکستهینان له نهجامدانی								
278	0400-18-01-.06(4)(b)4		نهگرتنهبری کرداری گونجاو (پینشومخته له لایین فسرمانگهکه پهسندکراوه) بو کهمکردنهوی مئترسییه دهسینشانکراوهکانی دیکه	رووداو			سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سهر مکی
279	0400-18-01-.06(4)(c)	شکستهینان له پینشکهشکردن	پینشکesh نهکردنی راپورتی بهرئوبردنی مئترسی بهگویره ی رینماییهکانی فسرمانگه	راپورتکردن			سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سهر مکی
280		شکستهینان له نهجامدان بهگویره ی رینمایی فسرمانگه								
281	0400-18-01-.06(5)(a)1		نهجامندانی هلسهنگاندنی شوئنهکه که چوار بیری هملکندن/چاودنیریکردن لهخودهگرنیت هسروک له لایین فسرمانگهکه رینمایی کراوه	رووداو			سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سهر مکی
282	0400-18-01-.06(5)(a)2		پینشکesh نهکردنی پینشباریک بو بیری هملکندن/چاودنیریکردنی زیاده (دوای چوار بیری چاودنیریکردنی سهرتایی) بهلمهخوگرتنی پینشباری تچوو و روونکردنهوی پاساو بو پهسندکردن پیش دانانی بیری چال یان چاودنیریکردنی زیاتر.	رووداو			لاومکی	لاومکی	\$200	ناو مند
283	0400-18-01-.06(5)(a)3		شکستهینان له دانانی چال/بیری چاودنیریکردنی داواکراو له لایین فسرمانگهکه	رووداو			سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	سهر مکی

سەرەکی	سەرەکی	\$8,000	رووداو	پێشکەش نەکردنی راپۆرتی سەرەتایی تایبەتەندبێهکانی شوێن (ISCR) بە فۆرمات و خشتە دیاریکراوە لەلایەن فەرمانگە، لەگەڵ کۆکردنەوەی زانیاری و شیکاری مەترسی و تەواوکردنی راپۆرت بەگۆڕە رێنماییەکانی فەرمانگە.	شکستەپێنان لە پێشکەشکردن	0400-18-01-06(5)(b)	284
ناوەند	سەرەکی	\$6,000			شکستەپێنان لە نەجامدان بەگۆڕە رێنمایی فەرمانگە		285
سەرەکی	سەرەکی	\$8,000	رووداو	شکستەپێنان لە تەواوکردنی سپریدشیتی (RAR) و ریکخستن وەک بەشیک لە راپۆرتی سەرەتایی ریکخستنی شوێنە	شکستەپێنان لە پێشکەشکردن	0400-18-01-06(5)(b)5	286
ناوەند	سەرەکی	\$6,000			شکستەپێنان لە نەجامدان بەگۆڕە رێنمایی فەرمانگە		287
سەرەکی	ناوەند	\$3,200	رووداو	شکستەپێنان لە نەجامدانی چاودزیکردنی داخستن بەگۆڕە رێنمایی فەرمانگە		0400-18-01-06(6)(a)	288
			سەیری دیری 223 بکە	شکستەپێنان لە هەلگرتنی دروستی بیرەکانی چاودزیکردنی چۆلکردن		0400-18-01-06(6)(b)	289
سەرەکی	سەرەکی	\$8,000	راپۆرتکردن	پێشکەش نەکردنی ئەو راپۆرتانەی کە فەرمانگە داوای دەکات بەگۆڕە رێنماییەکانی فەرمانگە	شکستەپێنان لە پێشکەشکردن	0400-18-01-06(6)(c)	290
ناوەند	سەرەکی	\$6,000			شکستەپێنان لە نەجامدان بەگۆڕە رێنمایی فەرمانگە		291
ناوەند	سەرەکی	\$6,000	رووداو	پێشکەش نەکردنی پێشیاریک، بەهەخۆگرتنی پێشیارێ تێچوو، بۆ بەکارهێنانی ریکاری زیاتری تایبەت بەم جۆرە لەلایەن فەرمانگە رێنمایی کراوە	لە نەگەری نەجام نەدانی	0400-18-01-06(7)(b)	292
سەرەکی	سەرەکی	\$8,000	رووداو	بوون بە هۆکاری بلابوونەوەی پیسبوون بۆ ئەو شوێنانەی پێشتر پیس نەبوون یان کەمتر پیس بوون لە کاتی لابردنی سەرچاوەدا لە رێگەی هەلگرتنی نادروست، مامەڵەکردنی نادروست، دەرھاوێشتە چارەسەر نەکراو، یان فرێدانی نادروست		0400-18-01-06(8)(a)1	293

سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	مامله نمکردن لهگهڵ خاک به شپوهیهک که ریگری بکات له بهر کموتتی مرؤف به خاکی پیسکراو و ریگری بکات له بهر کموتتی خاکهکه به بارانبارین که رنگه بیته هوی داخوړانی سهر رووی زهوی.		0400-18-01-06(8)(a)2	294
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	نمگرتنهبری ریوشوینی پیویست بو نههیشتن بیان کهمکردنوهی معتر سیهکان بهی پیویست بیان پهسندکراوی فرمانگه	مهترسییه ناسراوهکان بیان کاریگهرییه ناسراوهکان بنبرکردنی ریروهوی وهگرهکان	0400-18-01-06(8)(b)2	295 296
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهپیان له دانانی کونترۆلی دامهزراوهی بهر جورهی له لایهن فرمانگهکه داواکراوه بیان پهسندکراوه	ههلسهنگاندن تهنها لهو کاتهدا نهنجام دهریت که فرمانگهکه داواوی بکات بیان خاوهنهکه نهمهوی بویت بهرامبهر پاککردنوه	0400-18-01-06(8)(c)	297
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهپیان له دانانی کونترۆلی نهاندازیاری بهر جورهی له لایهن فرمانگهکه داواکراوه بیان پهسندکراوه	ههلسهنگاندن تهنها لهو کاتهدا نهنجام دهریت که فرمانگهکه داواوی بکات بیان خاوهنهکه نهمهوی بویت بهرامبهر پاککردنوه	0400-18-01-06(8)(d)	298
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهپیان له پیشکشکردنی زانیاری مۆدلکردنی پیشبینیکراو به فورمات و خشتهی دامهزراوندی فرمانگهکه و بهگویرهی رینماییهکانی فرمانگه		0400-18-01-06(9)(a)	299
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	شکستهپیان له ههبوونی دهرمنجامیک لهگهڵ زانیارییهکانی مۆدلکردنی پیشبینیکراو سهبارت به ریروهوی کاری که پیویست که پیویسته بو چار سهسکردنی پیسیونهکه نهنجام بدریت	شکستهپیان له نهنجامدانی شکستهپیان له نهنجامدان بهگویرهی رینماییه فرمانگه	0400-18-01-06(9)(b)	300 301
سهر مکی	سهر مکی	\$6,000	رووداو				



سهر مکی	سهر مکی	\$8,000			شکسته‌پنن له نه‌نجامدانی	302
ناوهند	سهر مکی	\$6,000	رووداو	پنشکمش نه‌کردنی پلانی کاری راستکرموه (CAP) که پیوسته بان په‌سندکراوه له‌لایم فسر مانگه‌که و به‌گویره ری‌نمایه‌کانی فسر مانگه‌که	شکسته‌پنن له نه‌نجامدان به‌گویره ری‌نمایه فسر مانگه	303
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	نمخسته‌رووی هموو زانیاریه پیداویستییه گشته‌کان له پلانی کارکردنی راستکرموه (CAP)		304
ناوهند	سهر مکی	\$6,000	رووداو	نمخسته‌رووی هموو زانیاریه پیداویستییه تاییه‌کانی شوئنه‌که له پلانی کارکردنی راستکرموه (CAP)		305
سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	جیبه‌جیکردنی پلانی کاری راستکرموه ی په‌سندکراو (CAP)	نه‌گهر CAP جیبه‌جی نه‌کرا	306
ناوهند	لاومکی	\$200	رووداو	پنشکمش نه‌کردنی راپورت به‌گویره ی خشته‌ی پلانی کرداری راستکرموه ی په‌سندکراو (CAP)	نه‌گهر بو داواکاریه‌ک دو‌اکهوت بیت	307
ناوهند	لاومکی	\$200	رووداو	پنشکمش نه‌کردنی ناگاداری گشتی له‌باری پلانی کرداری راستکرموه (CAP)		308
ناوهند	لاومکی	\$200	رووداو	پنشکمش نه‌کردنی ناگاداریه‌کی گشتی به شئو میه‌کی گونجاو سهارمت به کوتاییه‌پنن به CAP به شئو میه‌کی ناکاریگهر		309
			وهک ری‌سای CP-ی کاریکراو نامازه ی پی بکه، سعیری دیری 84-71 بکه	بهردهوام نه‌بوون له کارکردن و چاککردنوه‌ی سیستهمی پاراستنی کاتودی له سیستهمیکی کاتی داخراوی تانکی	نه‌بوونی هموو بان ناویته‌بک له داواکاریه‌کانی CP، نامازه به هموو ری‌سا کاریکراوه‌کان بکه	310
			وهک 1(a)(1).04 نامازه ی پی بکه، سعیری دیری 162 بکه	بهردهوام نه‌بوون له کارکردن و چاککردنوه‌ی دوزینه‌ی بلاوبونه‌وه له سیستهمی تانکی داخراو به شئو میه‌کی کاتی که بهرهمی تئدایه		311
سهر مکی	ناوهند	\$3,200	تانکی	هئله‌کانی هساگورکنی به کراوه‌یی بهیله‌وه	مهرجه‌کانی TOS	312

سهرمکی	ناوهند	\$3,200		همموو هیلمکان و پهمپهکان و مانهولمهکان و نامیرمهکانی تر داپوشه و بیستهوه	0400-18-01-07(1)(b)2	313
لاومکی	لاومکی	\$100		فورمیکي ناگادارکردنوه هموارکراو پیشکش بکه که نامازه بموه بکات که سیستمی تانکیهکه بۆ ماومیهکی کاتی کار ناکات	0400-18-01-07(1)(b)3	314
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	سیستمی UST	شکستهینان له داخستنی همیشی سیستمی UST ستاندری UST	0400-18-01-07(2)	315
لاومکی	لاومکی	\$100	پیکهاتهی تانکی	پیشکش نهکردنی داواکاری بۆ داخستنی ژووری تانکیهکه لایهیکهم 30 رۆژ پیش داخستنی ژووری تانکیهکه.	0400-18-01-07(3)(a)	316
ناوهند	لاومکی	\$200	پیکهاتهی تانکی	پیشکش نهکردنی داواکاری بۆ داخستنی ژوور(ژوورمهکانی) تانکی به ریکخستنی دابهشکردن بهگۆیرهی رینماییهکانی فسرمانگهکه	0400-18-01-07(3)(a)1	317
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	پیکهاتهی تانکی	پیشکش نهکردنی روونکردنوهی نووسراوی بهر همهینهر بیان داخستنی ژووری تانکی RPE نابینته هۆی زیانگیانندی پیکهاتهی	0400-18-01-07(3)(a)2(i)	318
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	پیکهاتهی تانکی	پیشکش نهکردنی روونکردنوهیهکی نووسراو له لایهن بهر همهینهر بیان RPE بهک پشتراستی بکاتهوه که CP بهردوام دهییت له کارکردن وهک ئهوهی دیزاین کراوه دوا داخستنی ژووری تانکیهکه	0400-18-01-07(3)(a)2(ii)	319
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	پیکهاتهی تانکی	وهه نمرتنی رهزامهندی له فسرمانگهکه پیش داخستنی ژووری تانکی	0400-18-01-07(3)(a)3	320
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	پیکهاتهی تانکی	پهیرمو نهکردنی ئه پلانیهی که له داواکاری پهسندکراودا هاتووه بۆ داخستنی ژوور(ژوورمهکانی تانکی).	0400-18-01-07(3)(a)5	321
لاومکی	لاومکی	\$100	پیکهاتهی تانکی	بهدهست نههینانی داواکاری پهسندکراو بۆ داخستنی ژوور(ژوورمهکانی) تانکی له شوینمهکهدا	0400-18-01-07(3)(a)6	322
لاومکی	لاومکی	\$100	پیکهاتهی تانکی	بهکارهینانی داواکاریهکی بهسهرچوو بۆ داخستنی ژوورمهکانی تانکی بیان بهکارهینانی فسرمانی داخستنی ژوورمهکانی تانکی که له لایهن کهسیکی ترموه بهدهست هاتووه	0400-18-01-07(3)(a)7 و 8	323

سهرمکی	ناوهند	\$3,200	رووداو	نه‌نجام نه‌دانی هه‌سه‌نگاندنی شوئنه‌که پیش ته‌واوکردنی داخستنی ژووری تانکیه‌که.	0400-18-01-07(3)(b)	324
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	راپورت‌کردن	پیشکش نه‌کردنی نه‌نجامی نمونه‌ی وهرگیراو له کاتی داخستنی ژووری تانکیه‌که‌دا بو فهرمانگه‌که له ماوه‌ی 60 رۆژدا	0400-18-01-07(3)(b)	325
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	رووداو/ژووری تانکی	شکسته‌پێنان له ده‌رکردنی ژووری تانکیه‌که له کارکردن پیش وهرگرنتی نمونه‌کان	0400-18-01-07(3)(b)	326
ناوهند	ناوهند	\$3,200	پیکهاته‌ی تانکی	شکسته‌پێنان له به‌تالکردنه‌وه و پاککردنه‌وه‌ی ژووری تانکیه‌که له کاتی داخستیدا	0400-18-01-07(3)(c)	327
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	پیکهاته‌ی تانکی	شکسته‌پێنان له پرکردنی ژووری تانکیه‌که به مادده‌یه‌کی نه‌کشاو که هیزی کیشکردنی تاییه‌تی زیاتر له 1.0 سی هه‌بیت	0400-18-01-07(3)(c)	328
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	تانکی	شکسته‌پێنان له رینگ‌یکردن له زیانگه‌یاندن به به‌شمانی تانکی که له کاتی داخستنی ژووری تانکیه‌که‌دا دانه‌خراوه	0400-18-01-07(3)(d)	329
سهرمکی	سهرمکی	\$8,000	رووداو	رینگ‌یکردن له بلا‌بوونه‌وه له کاتی داخستنی ژووری تانکیه‌که‌دا	0400-18-01-07(3)(e)	330
لاوه‌کی	لاوه‌کی	\$100	تانکی	پیشکش نه‌کردنی داواکاری بو داخستنی هه‌میشه‌یی یان گزیرینی خزمه‌تگوزاری لایه‌نیکه‌م 30 رۆژ پیش داخستنی هه‌میشه‌یی یان گزیرانکاری له خزمه‌تگوزاری.	0400-18-01-07(4)(a)	331
ناوهند	لاوه‌کی	\$200	تانکی	پیشکش نه‌کردنی داواکاری داخستنی هه‌میشه‌یی به فهرمانگه‌که به‌گۆیره‌ی رینماییه‌کانی فهرمانگه	0400-18-01-07(4)(a)1	332
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	تانکی	وهرنه‌گرنتی ره‌زامه‌ندی فهرمانگه پیش داخستنی هه‌میشه‌یی	0400-18-01-07(4)(a)2	333
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	تانکی	جیبه‌جینه‌کردنی نه‌ی پلانه‌ی که له داواکاری په‌سه‌ندکراو‌دا هاتوه بو داخستنی هه‌میشه‌یی	0400-18-01-07(4)(a)4	334
لاوه‌کی	لاوه‌کی	\$100	تانکی	به‌ده‌ست نه‌هینانی داواکاری په‌سه‌ندکراو بو داخستنی هه‌میشه‌یی له شوئنه‌که‌دا	0400-18-01-07(4)(a)5	335

			وهك 7-8(a)(3).07 ناماژهی پێ بکه نهگهر رێنماییهكان نهگۆران، وهك 3(a)(3).07 ناماژهی پێ بکه، سهیری دیری 323 بان 320 بکه.	بهكارهینانی داواکاریهکی بهسهرچوو بو داخستنی همیشیهی بان بهكارهینانی داواکاریهك بو داخستنی همیشیهی كه له لایهن كهمبهره ترووه بهدهست هاتوو		0400-18-01- .07(4)(a)6 and 7	336
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	تانکی	شكستههینان له بهتالکردنهوه و لابردنی هموو شله و شلهی كهلمهكهبوو له تانکیهكان له کاتی داخستنی همیشیهی		0400-18-01- .07(4)(b)	337
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	تانکی	بهكارنههینانی ماددهیهکی رهق و نهکشاو كه کیشی تاییهتی زیاتره له 1.0 کاتیک تانکیهکه بو همیشه له زهویدا داخراوه		0400-18-01- .07(4)(b)	338
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	تانکی	شكستههینان له بهتالکردنهوه و لابردنی هموو شله و شلهی كهلمهكهبوو له تانکیهكان پیش گۆرانکاری له خزمهتگوزاری		0400-18-01- .07(4)(c)	339
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	رووداو	نهجام نهدانی ههلمهنگاندنی شوین پیش گۆرینی خزمهتگوزارییهکه		0400-18-01- .07(4)(c)	340
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	رووداو	شكستههینان له پهیرهوکردنی نهو کارانهی که له پاشکۆی 07A-01-18-0400 باسکراون له کاتی ههلمهکندن و لابردنی تانکیهک له شوینهکه.	له ریساکهدا هاتوو پاشکۆی A بهلام پاشکۆکه پنی دهوتریت 1	0400-18-01- .07(4)(d)	341
سهرمکی	ناوهند	\$3,200	رووداو	شكستههینان له پهیرهوکردنی هموو نهو کارانهی که له پاشکۆی -01-18-0400 07A. باسکراون له کاتی دانانی تانکی ههلمهکندر او له شوینهکهدا، بهلمهخۆگرنتی هیشتنهوهی بارودوخیکی بی ههلم	له ریساکهدا هاتوو پاشکۆی A بهلام پاشکۆکه پنی دهوتریت 1	0400-18-01-.07(4)(f)	342

سهر مکی	سهر مکی	\$8,000	تانکی	شکستهپنجان له عمبارکردنی تانکیهکان به شومیهک که معترسی سه لامتی دروست نهکات. پنیویسته تانکیهکان له شوپنیکدا هلمگیرین که ناوندی کیشکردنی تانکیهکه له زهویوه نزیکنر بیت. نابیت تانکیهکان لهسهر بیک دابنرین. پنیویسته تانکیهکان بهجوریک بهسترابنهوه که بهسهر رووی زهوییهکی تهخت یان مهیلدا نهخلیسکین.		0400-18-01-07(4)(g)	343
سهر مکی	ناوهند	\$3,200	رووداو	نهجامندانی هلمسنگاندنی پنیویستی ناوچهی هلمکندن پیش تهاوویونی داخستنی همیشی یان گورانکاری له خزمهتگوزاری.		0400-18-01-07(5)(a)	344
سهر مکی	ناوهند	\$1,200	رووداو	ناگادار نهکردنهوهی فسر مانگهکه لایه نیکهم روژیک پیش وهرگرتنی نمونه		0400-18-01-07(5)(a)2	345
سهر مکی	ناوهند	\$3,200	راپورتکردن	راپورت نهکردنی نهجامی هموو نهو نمونانهی که له کاتی داخستن یان گورینی خزمهتگوزاری له ماوهی 60 روژدا وهرگیراون.		0400-18-01-07(5)(b)	346
سهر مکی	ناوهند	\$3,200	تانکی	شکستهپنجان له لهکارخستنی تانکیهکه پیش وهرگرتنی نمونهمکان		0400-18-01-07(5)(b)	347
لاوهکی	لاوهکی	\$100	راپورتکردن	شکستهپنجان له پیشکشمکردنی نهجامهمکانی نمونه وک هاوپیچیک بو راپورتی داخستنی همیشی بو سیستههمکانی UST یان ژورهمکانی تانکی		0400-18-01-07(5)(b)	348
سهر مکی	ناوهند	\$200	راپورتکردن	پیشکشم نهکردنی راپورتی داخستنی همیشی بهو فورمی که له لایه ن فسر مانگهکه دیاری کراوه و بهگوزیرهی نهو رینمایانهی که له لایه ن فسر مانگهکه پیشکشم کراوه	شکستهپنجان له نهجامدانی	0400-18-01-07(5)(c)	349
سهر مکی	ناوهند	\$3,200			شکستهپنجان له نهجامدان بهگوزیرهی رینمایی فسر مانگه		350
سهر مکی	ناوهند	\$3,200	راپورتکردن	شکستهپنجان له لهخوگرتنی نهو زانیاریه گونجاوانهی که له ریسای -0400-18-01-07(5)(d) له راپورتی داخستنی همیشی دا هاتوه		0400-18-01-07(5)(d)	351
لاوهکی	سهر مکی	\$8,000	رووداو	دهسپننهکردنی وه لامدانهوهی بلاوویونهوه و ریکاری راستکرموه نهگس ناوی ژیر زهوی پیس یان بهر همی نازاد له کاتی کوژانهودا دوزرایهوه		0400-18-01-07(5)(e)	352

سەرەکی	ناوەند	\$3,200	رووداو	شکستەپێنان لە هەلسەنگاندنی ناوچەیی هەلکەندن بۆ سیستەمیکی UST داخراوی هەمیشەیی پێش 22ی کانوونی دووەمی 1988 کەوا ڕەنگە مەترسییەکی هەنووکەیی یان پێشبینیکراو دروست بکات کاتیک لە لایەن فەرمانگەکەوه رێنمایی دەکرێت	0400-18-01-07(6)	353
لاوەکی	لاوەکی	\$100	رووداو	هەلنەگرتنی تۆماری گۆرانکاری لە خزمەتگوزاریدا بۆ لایەنیکەم 3 سأل (خاوەن تەنها لە کاتی گۆرینی خزمەتگوزاریدا)	0400-18-01-07(7)	354
لاوەکی	لاوەکی	\$100	رووداو	هەلنەگرتنی تۆماری داخستن بۆ لایەنیکەم 3 سأل (خاوەن تەنها لە کاتی داخستن)	0400-18-01-07(7)	355
سەیری سیاسەتی گەيانندی نایاسایی بکە				دانانی نەوت لەناو سیستەمی تانکی هەلگرتنی ژێر زویدا کە فەرمانگەکە نیشانه یان ئاگادارییەک بە دابەشکەرەکان یان شوێنی پرکردنەودا بەستوووە یان لە لیستی قەدەغەیی گەياندن لە مألپەریکە دانراوە.	0400-18-01-10(6)(a)	356
لاوەکی	لاوەکی	\$100	ئاگادارکردنەوه	ئاگادار نەکردنەوهی هەلگەرەکە لە ماوهی 30 رۆژ لە دواي داخستن	0400-18-01-12(2)(a)	357
لاوەکی	لاوەکی	\$100	ئاگادارکردنەوه	پێرەکردنەوهی فۆرمی ئاگادارکردنەوه بە وردی و تەواوتی لە لایەن هەلگەر	0400-18-01-12(2)(a)	358
لاوەکی	لاوەکی	\$100	ئاگادارکردنەوه	شکستەپێنانی هەلگەر لە ئاگادارکردنەوهی فەرمانگە لەبارەیی گۆرینی باری دۆخەکە	0400-18-01-12(2)(b)	359
لاوەکی	لاوەکی	\$100	ئاگادارکردنەوه	شکستەپێنانی هەلگەر لە راپۆرتکردنی فرۆشتنی بەرژوهندییهکی ئەمەنی لە تانکی، سیستەمی UST، شوێنەکانی نەوت، یان مۆلک	0400-18-01-12(2)(c)	360
سەیری سیاسەتی گەيانندی نایاسایی بکە				دانانی کەرەستەیی نەوت یان هۆکاری دانانی لەناو تانکی نەوت یان دەر هینانی نەوت لە تانکییەکە، ئەگەر فەرمانگەکە یەکنیک یان زیاتر لەم ریکارانەیی خوارووهی گرتنیتەبەر: 1. نیشان یان ئاگادارییەک لەسەر دابەشکەرەکان دانرابوو؛ 2. نیشانهیەک بە دەروازەکانی پرکردنەودا لکینرابوو؛ یان 3. ئاگادارییەک لە مألپەری فەرمانگەکە درا بوو.	0400-18-01-15(1)(a)	361

	<p>سەیری سیاسەتی گەیانندی نایاسایی بکە</p>	<p>دانان یان بوونه هۆکاری دانانی نەوت لە تانکی هەلگر تتی نەوتی ژیرزەوی یان دابەشکردنی نەوت لە تانکی هەلگر تتی نەوتی ژیرزەوی کاتیک خاوەنی تانکیهکە پێویستە کۆمیساری ناگادار بکاتەوه بەگوێزە (a) T.C.A. § 68-215-106 یان (b) و خاوەنەکە کۆمیسار مەکە لە بوونی تانکیهکە یان خاوەندار یەتیەکە ی ناگادار نەکردۆتەوه. ئەم پەرەگرافە لاوەکیه جیبهجی دەبێت تەنەت ئەگەر هیچ ناگاداریهکی فیزیکی یان نیشانهیک لەسەر دابەشکەر یان شوێنی پاککردنەوه دانەرا بێت یان هیچ ناگاداریهک لە مألپەری فەرمانگەکە دانەرا بێت بەگوێزە (c) T.C.A. § 68-215-106.</p>	<p>0400-18-01-15(1)(b)</p>	<p>362</p>		
	<p>سەیری سیاسەتی گەیانندی نایاسایی بکە</p>	<p>هیچ کەسێک ناتوانێت نەوت لە تانکی هەلگر تتی نەوتی ژیرزەوی دەر بھێنێت ئەگەر فەرمانگەکە یەک یان زیاتر لە کارانە بکات کە لە برگەکانی لاوەکی (a)(1) یان (b) ی ئەم رێسایەدا هاتوو.</p>	<p>0400-18-01-15(2)</p>	<p>363</p>		
	<p>سەیری سیاسەتی گەیانندی نایاسایی بکە</p>	<p>دەستپێکردنەوهی گەیانندی نەوت و ئالوگۆری نەوت بەی بەکێک لەمانە ی خوارەوه: (a) فەرمانگەکە خاوەنی تانکیهکە و/یان بەکارخەرەکە ی ناگادار کردووتەوه کە رەنگە نیشانهکە لا بێت؛ و (b) فەرمانگەکە ئەو دامەزراویە ی لە لیستی قەدەغە ی گەیانندن لە بەشی فەرمانگەکە لە مألپەری فەرمانگەکە لا بێدوو.</p>	<p>0400-18-01-15(3)</p>	<p>364</p>		
<p>سەرەکی</p>	<p>لاوەکی</p>	<p>\$600</p>	<p>دەسنیشانکردنی دامەزراوە/پۆل</p>	<p>شکستەپێنانی دامەزراویەک لە هەبوونی یەک یان چەند سیستەمی UST نەوت، لە دیاریکردنی کەسێک یان چەند کەسێک وەک بەکارخەری پۆلی A، پۆلی B و پۆلی C.</p>	<p>پۆلی A و C</p>	<p>365</p>
<p>سەرەکی</p>	<p>ناوەند</p>	<p>\$3,200</p>			<p>پۆلی B</p>	<p>0400-18-01-16(2)(a)</p>
	<p>لاوەکی</p>	<p>\$100</p>	<p>دەسنیشانکردنی دامەزراوە/پۆل</p>	<p>شکستەپێنانی خاوەنی تانکیهکە لە تۆمارکردنی بەکارخەر (مکان) ی پۆلی A و پۆلی B بۆ هەر دامەزراویەک کە سیستەمی UST ی نەوتی تێدا هەلکەوتوو بە بەکارهێنانی دا تەبەسی راهێنانی ئۆنلاینی فەرمانگەکە لە ماوهی 30 رۆژ دوای دانانی تانکیهکە یان گۆڕینی بەکارخەری پۆلی A یان پۆلی B.</p>	<p>0400-18-01-16(3)(a)</p>	<p>367</p>

لاوهکی	لاوهکی	\$100	دامهزراوه	شکستهپنانی خاوهنی تانکیهکه له پشتر استکردنهوی داتابهسی فیر مانگهکه که تاکیکی راهینز او که مهرجهکانی بهکار خهری پۆلی C تیدایه همرکاتیک که دامهزراوهکه کاردهکات.	0400-18-01-16(3)(b)	368
			وهک 16(2)(a). ناماژهی پی بکه، سهیری دیری 360 بکه	شکستهپنن له ههجوونی لایهیکم بهک بهکار خهری راهینزاوی پۆلی C له شوینی کارهکهدا لهکاتی بهکارخستنی دامهزراوهکه.	0400-18-01-16(3)(c)	369
لاوهکی	لاوهکی	\$100	دامهزراوه	شکستهپنانی دامهزراوهیکی بی سهرنشین له بهدیپنانی پنداوبستهیهکانی بهکار خهری پۆلی C به دانانی هیمای گونجاو به شیوهیهکی بهرچاو.	0400-18-01-16(3)(c)	370
لاوهکی	لاوهکی	\$100	دهسنیشانکردنی دامهزراوه/پۆل	شکستهپنانی خاوهنی تانکیهکه له پیشکهشکردنی ناگاداری دروست به فیر مانگهکه بهگۆیرهی برگهکی لوهکی (1)(h) ی ریسای 0400-18-01-03 لهکاتی گۆرینی بهکار خهری پۆلی A یان پۆلی B.	0400-18-01-16(3)(d)	371
سهرمکی	لاوهکی	\$600	دهسنیشانکردنی دامهزراوه/پۆل	شکستهپنن له تهواوکردنی سهرکهوتوانهیی دووباره راهینان بو ناستی گونجاوی پۆلی بهکار خه له ماوهی دیاریکراودا که له لایهن فیر مانگهکه دیاری کراوه کاتیک پیشیلکاریهکی بهرچاوی پایهندبوونی کارگیری دهسنیشان دهکرت.	پۆلی A و C	372
سهرمکی	ناوند	\$3,200	دامهزراوه/پۆل	شکستهپنانی تانکی دروستکراوی مهیدانی و سیستمی شلهمهنی فرۆکهخانه بو پایهندبوون به ریساکانی 0400-18-01.02 تا 0400-18-01.04 و 0400-18-01.06 و 18-01-08 و 0400-18-01.16 و 0400-18-01.17 له کاتیک درهنگتر نهییت له سه سال دواي ریکهوتی کاریهگری ریساکه نهگه له یان پیش کارابوونی ریساکه دانرا بییت و ریساکانی 0400-18-04.05 و 0400-18-01.07 له کاتیک درهنگتر نهییت له ریکهوتی کارایی ریساکه.	پۆلی B	373
			سهیری ریسای کارپیکراو بکه، ناماژه به پیشیلکردن بکه		0400-18-01-17(1)(a)	374



			سهیری ریسای کارپیکراو بکه، ناماژه به پیشیلکردن بکه	شکستهپناتی تانکی دروستکراوی معیدانی و سیستمی شلمعنی فرۆکهخانهی دانراو له ریکموتی کارایی نهم ریسایه بۆ پابهئندبوون به ریساکانی -0400-18 01.02 تا 0400-18-01-08 و 0400-18-01-16 و 0400-18-01-17 له کاتی دامهزراندن.		0400-18-01.17(1)(b)	375
			سهیری ریسای کارپیکراو بکه، ناماژه به پیشیلکردن بکه	شکست هینانی ههموو تانکیه دروستکراوه معیدانیهکان و سیستمی ناوی فرۆکهخانه که له ریکموتی کاریگهری نهم ریسایه بهکاردههینرین بۆ پیدانی ناگادارییهکی بهکجاره له بوونی UST بۆ فرمانگهکه بهگۆیرهی برگهکانی (1)(b) و (c) له ریسای 0400-18-01-03 به فورماتیک که له لایهن فرمانگهکه دیاریکراوه و بهگۆیرهی رینماییهکانی فرمانگهکه دهه چوووه.		0400-18-01.17(1)(c)	376
سههکی	ناوهند	\$3,200	دامهزراوه	شکستهپناتان له تومارکردنی تانکی ههنگرتنی ژیرزهوی بهگۆیرهی سیستمی بنههتی		T.C.A. 68-215- 106(a)	377
<p>نهمگهری کهمی زیانگهیاندن پیشیلکارییهکه که نهمگهری کهمی ههمیه زیان به ژینگه بهگهیهننیت (بۆ نمونه: پیشیلکاری تهنها پهراو یان تهنها پاره)</p> <p>ناوهند بریتیه له زیان بۆ پیشیلکارییهکه که ههنگرتنی زیانگهیاندن به ژینگه یان توندترکردنی ههمیه (بهو واتایه داواکاریهکانی دۆزینهوی بلاو بوونهوه یان ریگری کردن له بلاو بوونهوه</p> <p>سههکی پیشیلکارییهکه بۆ زیانگهیاندن پیشیلکارییهکه که توانای زیانگهیاندن به ژینگه یان خراپترکردنی ههمیه (واته پیسبوونی ناسراو که چارهسهه نهکراوه)</p> <p>له ریساکانی UST، دوو جۆری سههکی ههن: ریگری کردن له بلاو بوونهوه و دۆزینهوی بلاو بوونهوه. بۆ ریگریکردن له بلاو بوونهوه، سهی پیکهاته ههن: ریگری کردن له پزان، زنده-پهروون و پاراستن له ژهنگ. بۆ دۆزینهوی بلاو بوونهوه، سهی پیکهاته ههن: تانکی، هیل و دابهشکهر. هیلکه له دوو پیکهاته پیکدیت: دزمکردنی گهوره و دزمکردنی کهم.</p>							